Betriebsanleitung

Gasmotor
8 V 4000 Lx2 xx

MS150097/01D



Motortyp	kW/Zyl.	Anwendungsgruppe
8V4000L62FB	100 kW/Zyl.	3A, Dauerbetrieb, uneingeschränkt

Tabelle 1: Gültigkeitsübersicht

Gedruckt in Deutschland

© 2013 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Diese Veröffentlichung einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung oder Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der MTU Friedrichshafen GmbH. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und / oder Verarbeitung in elektronischen Systemen, einschließlich Datenbanken und Online-Diensten.

Das Handbuch ist zur Vermeidung von Störungen oder Schäden beim Betrieb zu beachten und daher vom Betreiber dem jeweiligen Wartungs- und Bedienungspersonal zur Verfügung zu stellen.

Änderungen bleiben vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheit

1.1 Wichtige Bestimmungen für alle Produkte 5
1.2 Transport 6
1.3 Personelle und organisatorische Voraussetzungen 7
1.4 Sicherheitsbestimmungen bei Inbetriebnahme und Bedienung 8
1.5 Sicherheitsbestimmungen bei Inbetriebnahme und Bedienung, spezielle Hinweise bei Brennstoffversorgung durch Gas 9
1.6 Sicherheitsbestimmungen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten 10
1.7 Sicherheitsbestimmungen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, spezielle Hinweise bei Brennstoffversorgung durch Gas 13
1.8 Brand- und Umweltschutz, Betriebs- und Hilfsstoffe 14
1.9 Brand- und Umweltschutz, Betriebs- und Hilfsstoffe, spezielle Hinweise bei Brennstoffversorgung durch Gas 16
1.10 Konventionen für Warnhinweise im Text 17

2 Produktübersicht

2.1 Motorübersicht 18
2.2 Bezeichnung der Motorseiten und Zylinder 20
2.3 Motor – Hauptabmessungen 21
2.4 Zündfolge 22
2.5 Technische Daten 23
2.5.1 Motordaten 8V 4000 L62FB, verbrauchsoptimiert (TA-Luft) 23
2.6 Überwachungs-, Steuerungs- und Regelungseinrichtung 27
2.6.1 System Gasmotor Phase 3 – Übersicht 27
2.6.2 Verwendungszweck der Geräte 29

3 Betrieb

3.1 Betriebszeiten bei Teillast 31
3.2 Vorbereiten zur Inbetriebnahme nach langem Stillstand (>3 Monate) 32
3.3 Vorbereiten zur Inbetriebnahme nach planmäßiger Betriebspause 33
3.4 Steuerung, Start- und Stoppabläufe 34
3.5 Motor starten 36
3.6 Betriebsüberwachung 37
3.7 Emissionswerte prüfen 38
3.8 Motor abstellen 39
3.9 Motor-Notabstellung 40
3.10 Nach dem Abstellen – Motor bleibt betriebsbereit 41
3.11 Nach dem Abstellen – Motor außer Betrieb setzen 42

4 Wartung

4.1 50-Stunden Überprüfung 43
4.2 Wartungsplan Task Verweistabelle [QL1] 44

5 Störungssuche

5.1 Störungsmeldungen Legende 45
5.2 Störungsmeldungen auf Protokoll zur Aggregatesteuerung 47
5.3 Störungsmeldungen des Motorreglers 87

6 Arbeitenbeschreibung

6.1 Motor 125
6.1.1 Motor von Hand durchdrehen 125
6.1.2 Betriebsraum auf Gasgeruch prüfen 126
6.2 Kurbelgehäuseentlüftung 127
6.2.1 Ölabscheider – Filter ersetzen 127
6.3 Zündeinrichtung 129
6.3.1 Zündkerze ersetzen 129
6.3.2 Zündkerze ausbauen 130
6.3.3 Zündkerze einbauen 131
6.3.4 Zündkerzenstecker ersetzen 133
6.3.5 Zündkerzenstecker ausbauen 134
6.3.6 Zündkerzenstecker einbauen 135
6.3.7 Zündanlage – Zündzeitpunkt prüfen 137
6.4 Ventilantrieb 138
6.4.1 Ventilsteuerung schmieren 138
6.4.2 Ventilspiel prüfen und einstellen 139
6.4.3 Ventilrückstand messen 142
6.4.4 Zylinderkopfhaube abbauen 145
6.4.5 Zylinderkopfhaube anbauen 146
6.5 Gasführung 147
6.5.1 Gaszuführung – Gasführende Leitungen auf Dichtheit prüfen 147
6.6 Luftfilter 148
6.6.1 Luftfilter ersetzen 148
6.6.2 Luftfilter aus- und einbauen 149
6.7 Schmierölsystem, Schmierölkreislauf 150
6.7.1 Motorölstand prüfen 150
6.7.2 Motoröl wechseln 151
6.7.3 Motoröl – Probe entnehmen und untersuchen 152

DCL-ID: 0000010329 - 003

6.8 Ölaufbereitung 153
6.8.1 Motorölfilter ersetzen 153
6.9 Kühlmittelkreislauf allgemein, Hochtemperaturkreislauf 154
6.9.1 Motorkühlmittelstand prüfen 154
6.9.2 Motorkühlmittel wechseln 155
6.9.3 Motorkühlmittel ablassen 156
6.9.4 Motorkühlmittel einfüllen 158
6.9.5 Kühlmittelentlüftungsleitung (Motorkühlmittel kreislauf) – ersetzen 159
6.10 Niedertemperaturkreislauf 160
6.10.1 Gemischkühlmittelstand prüfen 160
6.10.2 Gemischkühlmittel wechseln 161
6.10.3 Gemischkühlmittel ablassen 162
6.10.4 Gemischkühlmittel einfüllen 163
6.11 Verkabelung (allgemein) für Motor/ Getriebe/Aggregat 164
6.11.1 Motorverkabelung prüfen 164
6.11.2 Übersicht Sensoren 165

7 Anhang A

7.1 Abkürzungsverzeichnis 169
7.2 MTU Onsite Energy - Ansprechpartner/ Servicepartner 171

8 Anhang B

8.1 Sonderwerkzeuge 172
8.2 Index 176

DCL-ID: 0000010329 - 003

1 Sicherheit

1.1 Wichtige Bestimmungen für alle Produkte

Typschild

Das Produkt wird durch Typschild, Typbezeichnung oder Seriennummer identifiziert und muss mit dieser Anleitung übereinstimmen.

Typschild, Typbezeichnung oder Seriennummer befindet sich am Produkt.

Allgemeines

Von diesem Produkt können Gefahren für Personen und Sachwerte ausgehen, bei:
- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- Bedienung, Wartung und Instandsetzung durch nicht ausgebildetes Personal
- Veränderungen oder Umbauten
- Nichtbeachtung von Sicherheits- und Warnhinweisen

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ausschließlich für den vertraglich festgelegten oder bei Lieferung vorausgesetzten Verwendungszweck bestimmt.

Dies beinhaltet einen Betrieb:
- Innerhalb zugelassener Betriebsparameter gemäß (→ Technische Daten)
- Mit vom Hersteller zugelassenen Betriebsstoffen gemäß (→ Betriebsstoffvorschriften des Herstellers)
- Mit vom Hersteller zugelassenen Ersatzteilen gemäß (→ Ersatzteilkatalog/MTU-Ansprechpartner/Service-Partner)
- In Originalkonfiguration der Auslieferung oder in einer vom Hersteller schriftlich genehmigten Konfiguration (auch Motorsteuerung/Parameter)
- Unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften und Beachtung aller Sicherheits- und Warnhinweise dieser Anleitung
- Die Wartung muss über die gesamte Lebensdauer des Produkts eingehalten werden gemäß (→ Wartungsplan)
- Unter Einhaltung der Wartungs- und Instandhaltungsvorschriften dieser Anleitung, insbesondere der angegebenen Anziehdrehmomente
- Unter ausschließlichem Einsatz von ausgebildetem Fachpersonal für Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung
- Unter ausschließlicher Beauftragung von durch vom Hersteller autorisierten Werkstätten für Reparaturen und Überholung

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und erhöht die Gefahr von Personen- und Sachschäden beim Umgang mit dem Produkt. Für derartige Schäden lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab.

Veränderungen oder Umbauten

Eigenmächtige Veränderungen am Produkt beeinträchtigen die Sicherheit.

Für Schäden, die aus nicht autorisierten Änderungen oder Umbauten entstehen, lehnt der Hersteller jegliche Haftung oder Gewährleistungsansprüche ab.

Ersatzteile

Zum Austausch von Bauteilen oder Baugruppen nur Originalersatzteile verwenden.

Für Schäden, die durch Verwendung von anderen Ersatzteilen entstehen, lehnt der Hersteller jegliche Haftung oder Gewährleistungsansprüche ab.

TIM-ID: 0000040530 - 003

1.2 Transport

Transport

Den Motor nur an den vorgesehenen Aufhängeösen anhängen.

Nur von MTU vorgesehene Transport- und Hebevorrichtungen verwenden.

Motorschwerpunkt beachten.

Den Motor nur in Einbaulage transportieren, max. zulässiger Schrägzug 10 Grad.

Bei Sonderverpackungen mit Aluminiumfolie, Motor an den Aufhängeösen des Lagerbocks anhängen oder mit dem der Last entsprechenden Transportmittel (Gabelstapler) transportieren.

Vor dem Transport des Motors ist die Kurbelwellen-Transportsicherung sowie die Motorlagerungs-Blockierung anzubauen.

Den Motor beim Transport gegen Kippen sichern. Beim Befahren von Schrägen und Rampen ist der Motor besonders gegen Verrutschen und Kippen zu sichern.

Abstellen des Motors nach einem Transport

Den Motor nur auf einer ebenen, festen Standfläche abstellen.

Beschaffenheit, Tragfähigkeit des Bodens bzw. der Abstellfläche beachten.

Motoren grundsätzlich nie auf der Ölwanne abstellen, sofern dies nicht ausdrücklich von MTU motorspezifisch autorisiert wurde.

TIM-ID: 0000002614 - 003

1.3 Personelle und organisatorische Voraussetzungen

Organisatorische Maßnahmen des Betreibers

Diese Anleitung muss dem Bedien-, Wartungs-, Instandsetzungs- oder Transportpersonal zur Verfügung gestellt werden.

Diese Anleitung muss ständig am Einsatzort des Produkts griffbereit aufbewahrt werden und dem Bedien-, Wartungs-, Instandsetzungs- oder Transportpersonal jederzeit zugänglich sein.

Das Personal muss mit Hilfe dieser Anleitung in die Handhabung und Instandsetzung des Produkts eingewiesen werden, wobei insbesondere die Sicherheits- und Warnhinweise gelesen und verstanden werden müssen.

Dies gilt in besonderem Maße für Personal, das nur gelegentlich am Produkt tätig wird. Dieses Personal wiederholt einweisen.

Anforderungen an das Personal

Arbeiten am Produkt dürfen nur von geschultem und eingewiesenem Fachpersonal durchgeführt werden:

- Schulung im Training Center des Herstellers
- Fachpersonal aus dem Maschinen- und Anlagenbau

Die Zuständigkeiten des Personals für Bedienung, Wartung, Instandsetzung und Transport muss der Betreiber festlegen.

Arbeitskleidung und persönliche Schutzausrüstung

Bei allen Arbeiten eine sicherheitsgerechte Arbeitskleidung tragen.

Bei allen Arbeiten die jeweils notwendige persönliche Schutzausrüstung tragen (z.B. Gehörschutz, Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Atemschutz). Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung in der jeweiligen Tätigkeitsbeschreibung beachten.

TIM-ID: 0000040531 - 002

1.4 Sicherheitsbestimmungen bei Inbetriebnahme und Bedienung

Sicherheitsbestimmungen zur Inbetriebnahme

Bevor das Produkt erstmals in Betrieb genommen wird, das Produkt vorschriftsmäßig einbauen und nach Vorschriften des Herstellers abnehmen.

Bevor das Produkt erstmals in Betrieb genommen wird, müssen alle notwendigen behördlichen Genehmigungen oder Inbetriebnahmevoraussetzungen vorliegen.

Bei jeder Inbetriebnahme des Produkts sicherstellen:
- Alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten müssen abgeschlossen sein.
- Alle losen Teile müssen von beweglichen Maschinenteilen entfernt sein.
- Niemand darf sich im Gefahrenbereich beweglicher Maschinenteile aufhalten.
- Betriebsraum gut belüften.
- Abgasführung auf Dichtheit prüfen und Abfuhr ins Freie sicherstellen.
- Batterieklemmen, Generatorklemmen oder Kabel vor Berührung schützen.

Unmittelbar nach Inbetriebnahme des Produkts sicherstellen, dass die Bedien- und Anzeigeinstrumente sowie die Überwachungs- Signalisierungs- und Alarmsysteme ordnungsgemäß funktionieren.

Sicherheitsbestimmungen zur Bedienung

Der Bediener muss mit den Bedien- und Anzeigeelementen vertraut sein.

Der Bediener muss die Auswirkungen jedes von ihm auszuführenden Bedienschrittes kennen.

Während des Betriebs die Anzeigeinstrumente und Überwachungsgruppen in Bezug auf momentane Betriebszustände, auf Einhaltung der Grenzwerte sowie auf Warn- und Alarmmeldungen beobachten.

Störungen und Notstopp

Die Bedienabläufe für Notfälle regelmäßig trainieren, insbesondere Notstopp.

Wenn eine Störung am System erkennbar ist oder vom System gemeldet wird:
- Das verantwortliche Führungspersonal informieren.
- Die Meldung auswerten.
- Eventuelle Notmaßnahmen ausführen, z. B. Notstopp.

Betrieb

Sich im Betriebsraum des Produkts während des Betriebs nur wenn notwendig und so kurz wie möglich aufhalten.

Sicherheitsabstand zum Produkt, falls möglich, einhalten. Produkt nur berühren, wenn es ausdrücklich erlaubt und beschrieben ist.

Abgase des Produkts nicht einatmen.

Bevor das Produkt gestartet wird, folgende Voraussetzungen sicherstellen:
- Gehörschutz tragen.
- Ausgelaufene oder verschüttete Betriebsstoffe aufwischen oder mit entsprechendem Bindemittel aufsaugen.

Betrieb elektrischer Geräte

Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen bestimmte Teile dieser Geräte unter elektrischer Spannung/ Hochspannung.

Die für die Geräte gültigen Warnhinweise beachten.

TIM-ID: 0000040533 - 003

1.5 Sicherheitsbestimmungen bei Inbetriebnahme und Bedienung, spezielle Hinweise bei Brennstoffversorgung durch Gas

Gassystem

Absperrung der Gaszufuhr: die unvollständige Maschine verfügt über keine eigene Gasabsperreinrichtung. Diese muss der Anlagenhersteller nach den örtlichen Bestimmungen ausführen.

Der Anschluss an das Gasversorgungsnetz nach den Regeln des DVGW (DVGW490, G490/I) durch den Anlagenhersteller durchführen. Für die Gasversorgung des Produkts und den Anschluss an ein Gasversorgungsnetz muss der Anlagenhersteller geprüfte Gasregelstrecken verwenden. Die Anschlussbedingungen und die Dimensionierungen mit dem Hersteller abstimmen.

Gasregelstrecken enthalten in Fließrichtung:
- Eine Handabsperrarmatur
- Einen Gasfilter
- Zwei Gasabsperrventile
- Eine Druckregeleinrichtung

Die Gasregelstrecke mit einer automatischen Dichtheitskontrolle ausstatten.

Die Gasabsperrventile werden über zwei diversitäre Pfade aus der Steuerung angesteuert, wobei jeweils ein Gasabsperrventil über einen der diversitären Pfade angesteuert wird.

Gasregelstrecken auf einen Minimumdruck überwachen.

Der Anlagenhersteller ist dafür verantwortlich, dass die Positionierung der Gasregelstrecke unmittelbar vor dem Produkt erfolgt, jedoch maximal drei Meter vor der Schnittstelle des Produktes. Schnittstelle ist der Flansch vor dem Gasmengenregler des Produktes.

Bei Drücken des Gasversorgungsnetzes über 120 mbar sind Zusatzausrüstungen an der Gasregelstrecke erforderlich.

Den Gasdruckregler für den Fall einer Drucküberschreitung am Druckreglerausgang mit einem zugelassenen Sicherheitsabsperrventil (SAV) und einem Sicherheitsabblaseventil (SBV) ausstatten. Das Gas in eine belüftete ungefährdete Zone (ins Freie) ableiten.

Bei Anschluss der Gasversorgung an Behälter oder bei Verwendung sauerstoffhaltiger Gase die Gasregelstrecke mit einer temperaturüberwachten Flammensicherung ausführen.

TIM-ID: 0000040550 - 001

1.6 Sicherheitsbestimmungen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten

Sicherheitsbestimmungen zur Wartung und Instandhaltung, vorher

Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten nur von autorisiertem Fachpersonal durchführen lassen.

Vor Beginn von Wartungsarbeiten das Produkt auf weniger als 50°C abkühlen lassen (Gefahr durch Explosion von Öldämpfen, Betriebs- oder Hilfsstoffen, Verbrennungsgefahr).

Vor Beginn der Arbeiten zu öffnende Betriebsstoffsysteme und Druckluftleitungen drucklos machen. Geeignete Auffanggefäße mit ausreichendem Füllvolumen verwenden.

Bei Ölwechsel oder Arbeiten an der Brennstoff-/Kraftstoffanlage den Betriebsraum gut belüften.

Keine Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten bei laufendem Produkt durchführen, außer:
- wenn es ausdrücklich erlaubt und beschrieben ist.
- wenn das Produkt im niederen Lastbereich betrieben wird und nur solange, wie für die Durchführung notwendig ist.

Das Produkt gegen ungewolltes Starten sichern, z.B. Startverriegelung.

Das Schild "Nicht in Betrieb nehmen" in den Raum des Bedieners oder an die Steuereinrichtung hängen.

Die Batterie abklemmen. Leistungsschalter verriegeln.

Bei Druckluftanlasser das Hauptventil der Druckluftanlage schließen, Druckluftleitung entlüften.

Die Steuereinrichtung vom Produkt trennen.

Bei Anlasser mit Ritzel aus Kupfer-Beryllium-Legierung gilt:
- Bei Wartungsarbeiten Atemschutz der Filterklasse P3 tragen. Den Innenbereich des Schwungradgehäuses sowie den Anlasser nicht mit Druckluft ausblasen. Den Innenbereich des Schwungradgehäuses mit einer staubbeseitigenden Maschine der Klasse H reinigen.
- Das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Sicherheitsbestimmungen zur Wartung und Instandhaltung, während

Vorsicht beim Entfernen von Entlüftungs- oder Verschlussschrauben vom Produkt. Um dabei den Austritt von Flüssigkeiten unter Druck zu verhindern, einen Lappen über die Schraube oder den Stopfen halten.

Vorsicht beim Ablassen von heißen Betriebsstoffen (Verbrennungsgefahr).

Nur funktionsgerechtes und kalibriertes Werkzeug verwenden. Bei Montage oder Demontage die vorgeschriebenen Anziedrehmomente einhalten.

Arbeiten nur an vorschriftsgemäß befestigten Baugruppen oder Anlagen durchführen.

Leitungen nicht als Aufstiegshilfe benutzen.

Brennstoff-/Kraftstoffeinspritzleitungen und die Anschlüsse sauberhalten.

Wenn Leitungen abgebaut oder geöffnet werden, alle Öffnungen mit Kappen oder Deckeln verschließen.

Während den Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten keine Leitungen beschädigen, insbesondere nicht die Brennstoff-/Kraftstoffleitungen.

Sicherstellen, dass alle Halterungen und Dämpfer einwandfrei eingebaut sind.

Sicherstellen, dass alle Brennstoff-/Kraftstoffeinspritzleitungen und Druckölleitungen genügend Spiel haben, um einen Kontakt mit anderen Komponenten zu verhindern. Keine Brennstoff-/Kraftstoffleitungen oder Ölleitungen nahe an ein Heißteil setzen.

Wenn Elastomerdichtungen (z.B. Viton-Dichtringe) verkohlt oder verharzt sind, nicht mit ungeschützten Händen berühren.

Abkühldauer von Bauteilen beachten, die zur Montage oder Demontage angewärmt wurden (Verbrennungsgefahr).

TIM-ID: 0000040535 - 003

Bei Arbeiten über Körperhöhe sicherheitsgerechte Aufstiegshilfen und Arbeitsbühnen verwenden. Auf stabiles Abstellen von Bauteilen oder Baugruppen achten.

Bei Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten am Produkt auf besondere Reinheit achten. Nach Beendigung der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sicherstellen, dass sich keine Losteile in/am Produkt befinden (z.B. auch Putzlappen und Kabelbinder).

Sicherheitsbestimmungen zur Wartung und Instandhaltung, nachher

Vor dem Durchdrehen sicherstellen, dass sich niemand im Gefahrenbereich des Produkts befindet.

Nach Arbeiten am Produkt prüfen, ob alle Schutzvorrichtungen angebaut und alle Werkzeuge sowie lose Teile entfernt worden sind (insbesondere auch die Durchdrehvorrichtung).

Schweißarbeiten

Das Schweißen am Produkt oder angebauten Aggregaten ist verboten. Beim Schweißen in der Umgebung muss das Produkt abgedeckt sein.

Vor Beginn von Schweißarbeiten:
- Hauptschalter der Stromversorgung auf Aus schalten.
- Batterie abklemmen.
- Elektronikmasse und Aggregatmasse trennen.

Während dem Schweißen in der Umgebung des Produkts dürfen keine weiteren Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten am Produkt ausgeführt werden. Explosions- oder Brandgefahr durch Öldämpfe und leicht entzündliche Betriebs- und Hilfsstoffe.

Das Produkt nicht als Masseanschluss verwenden.

Das Schweißkabel nicht über oder in der Nähe von Kabelbäumen des Produkts legen. Durch den Schweißstrom kann in die Kabelbäume eine Störspannung induziert werden, welche zu Schäden an der elektrischen Anlage führt.

Wenn an Teilen (z.B. Abgasrohr) geschweißt werden muss, diese Teile vorher vom Produkt abbauen.

Auf- und Abpressen

Zu verwendende Werkzeuge und Vorrichtungen auf einwandfreien Funktions- und Sicherheitszustand prüfen. Nur die vorgeschriebenen Vorrichtungen zum Auf- und Abpressen verwenden.

Der für die Vorrichtung zum Auf- und Abpressen maximal zulässige Aufschiebedruck einhalten.

Leitungen nicht unter Druck biegen oder Gewalt aussetzen.

Vor Beginn des Pressvorganges Folgendes beachten:
- Die Vorrichtung zum Auf- und Abpressen, die Pumpen sowie das Leitungssystem an den für die jeweils eingesetzte Anlage vorgesehenen Stellen entlüften (z.B. Entlüftungsschrauben öffnen, pumpen bis luftfreies Öl austritt, Entlüftungsschrauben schließen).
- Beim Aufpressvorgang Vorrichtung mit eingeschobenem Kolben aufschrauben.
- Beim Abpressvorgang Vorrichtung mit ausgezogenem Kolben aufschrauben.

Bei einer Vorrichtung zum Auf- und Abpressen mit zentraler Aufweitdruckzuführung die Spindel in das Wellenende einschrauben, bis die Dichtwirkung erreicht ist.

Während des hydraulischen Auf- und Abpressens von Bauteilen darauf achten, dass sich niemand in unmittelbarer Nähe des aufzupressenden Bauteils aufhält.

TIM-ID: 0000040535 - 003

Arbeiten mit Batterien

Bei Arbeiten mit Batterien Sicherheitsbestimmungen des Batterieherstellers beachten.

Die von der Batterie abgegebenen Gase sind explosiv. Funkenbildung und offenes Feuer vermeiden.

Batteriesäure nicht auf Haut oder Kleidung kommen lassen.

Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Keine Werkzeuge auf die Batterie legen.

Vor dem Kabelanschluss an die Batterie auf richtige Polarität achten. Ein Verpolen der Batterie kann zu Verletzungen führen, die durch plötzliches Entweichen von Säure oder Zerplatzen des Batteriekörpers verursacht werden.

Arbeiten an elektrischen und elektronischen Baugruppen

Vor dem Beginn jeder Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten und auch vor der dazu notwendigen Abschaltung von Teilen der Elektronik muss die Genehmigung des verantwortlichen Führungspersonals eingeholt werden.

Vor dem Ausführen von Arbeiten an Baugruppen die Stromversorgung der entsprechenden Bereiche abschalten.

Verkabelung nicht während der Abbauarbeiten beschädigen. Bei Wiedereinbau sicherstellen, dass die Verkabelung während des Betriebes nicht durch Kontakt mit scharfen Kanten, Reiben an einem Teil oder durch Kontakt mit einer heißen Oberfläche beschädigt werden.

Verkabelung nicht an flüssigkeitsführenden Leitungen befestigen.

Zum Haltern keine Kabelbinder verwenden.

Überwurfmuttern von Stecker nur mit einer Steckerzange anziehen.

Nach jeder Instandsetzung eine Funktionskontrolle des Gerätes und auch des Produkts durch entsprechende Funktionstests durchführen. Insbesondere eine Funktionskontrolle des Notstopps durchführen.

Die Ersatzteile vor dem Austausch sachgerecht lagern, das heißt insbesondere vor Feuchtigkeit schützen. Defekte elektronische Bauteile oder Baugruppen für den Transport zur Instandsetzung sachgerecht verpacken, das heißt insbesondere feuchtigkeitsgeschützt, stoßsicher und, falls notwendig, in Antistatikfolie.

Arbeiten mit Lasergeräten

Bei Arbeiten mit Lasereinrichtungen spezielle Laserschutzbrille tragen (Gefahr durch starke gebündelte Strahlung).

Lasereinrichtungen müssen entsprechend ihrer Klasse und Verwendung mit den für einen sicheren Betrieb erforderlichen Schutzeinrichtungen ausgerüstet sein.

Für Leitstrahlverfahren und Vermessungsarbeiten dürfen nur folgende Lasereinrichtungen verwendet werden:

- Lasereinrichtungen der Klassen 1, 2 oder 3A.
- Lasereinrichtungen der Klasse 3B, die nur im sichtbaren Wellenlängenbereich (400 nm bis 700 nm) strahlen, eine maximale Ausgangsleistung von 5 mW haben und bei denen Strahlachse oder Strahlfläche so eingerichtet sind, dass eine Gefährdung der Augen verhindert wird.

TIM-ID: 0000040535 - 003

1.7 Sicherheitsbestimmungen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, spezielle Hinweise bei Brennstoffversorgung durch Gas

Sicherheitsbestimmungen zur Wartung und Instandhaltung, vorher

Die Montage und der Anschluss der Gasversorgung nur durch eine Fachfirma mit speziell für diese Aufgaben unterwiesenem und autorisiertem Personal ausführen lassen.

Arbeiten an gasführenden Teilen nur von einer konzessionierten Fachfirma ausführen lassen.

Vor Beginn von Wartungsarbeiten die Gasversorgung zum Produkt unterbrechen und Notaus am Interface-Schaltschrank oder Schlüsselschalter betätigen (falls vorhanden).

Bei einer planmäßigen Abschaltung müssen die Kühlmittelpumpen längere Zeit nachlaufen.

TIM-ID: 0000040549 - 001

1.8 Brand- und Umweltschutz, Betriebs- und Hilfsstoffe

Brandverhütung

Brennstoff-/Kraftstoff- oder Ölleckagen sofort beheben. Brennstoff-/Kraftstoff- oder Ölmengen auf heißen Teilen können Brände verursachen, deshalb das Produkt immer sauber halten. Mit Betriebsstoffen durchtränkte Lappen nicht am Produkt liegen lassen. Brennbares nicht in der Nähe des Produkts lagern.

An Rohren und Teilen, die Brennstoff/Kraftstoff oder Öl enthalten, nicht schweißen. Vor dem Schweißen mit einer nicht brennbaren Flüssigkeit reinigen.

Beim Anlassen des Motors mit einer fremden Stromquelle das Massekabel zuletzt anschließen und zuerst entfernen. Um Funkenbildung in der Nähe der Batterie zu vermeiden, das Massekabel der fremden Stromquelle an das Massekabel des Motors oder an die Masseklemme des Anlassers anschließen.

Immer geeignete Löschmittel (Feuerlöscher) bereithalten und seine Handhabung kennen und beherrschen.

Lärm

Lärm kann zu einer erhöhten Unfallgefahr führen, wenn durch ihn eine Wahrnehmung akustischer Signale, Warnrufe oder gefahrankündigender Geräusche beeinträchtigt wird.

An allen Arbeitsplätzen mit einem Schalldruckpegel über 85 dB(A) Gehörschutz tragen.

Umweltschutz und Entsorgung

Emissionsvorschriften verbieten die Änderung, Entfernung oder Hinzufügung jeglicher mechanischer/elektronischer Bauteile oder das Vornehmen von Kalibrierungen, die die Emissionseigenschaften des Produkts beeinflussen könnten. Emissionssteuergeräte und -systeme dürfen nur dann gewartet, ausgetauscht oder instandgesetzt werden, wenn vom Hersteller freigegebene Komponenten verwendet werden. Die Nichteinhaltung dieser Richtlinien führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis von Seiten der Emissionsbehörden. Der Hersteller trägt für Verstöße gegen die Emissionsvorschriften keine Verantwortung. Die Wartungspläne des Herstellers müssen während des gesamten Lebenszyklus des Produkts befolgt werden.

Verbrauchte Betriebsstoffe und Filter entsprechend den am Einsatzort geltenden Vorschriften entsorgen.

Batterien werden innerhalb der EU durch den Hersteller kostenlos zurückgenommen und einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt.

Betriebs- und Hilfsstoffe

Die Betriebsstoffvorschriften werden bei Bedarf geändert oder ergänzt. Vor Gebrauch sicherstellen, dass die aktuellste Version vorliegt. Die aktuellste Version kann auf den Internetseiten in "Technische Info" oder "Ersatzteile und Service" unter http://www.mtu-online.com gefunden werden.

Betriebs- und Hilfsstoffe können Gefahrenstoffe oder Giftstoffe sein. Beim Umgang mit Betriebs- und Hilfsstoffen und anderen chemischen Substanzen die für das Produkt geltenden Sicherheitsvorschriften beachten. Vorsicht beim Umgang mit heißen, unterkühlten oder ätzenden Stoffen. Beim Umgang mit entzündlichen Stoffen Kontakt mit Zündquellen verhindern, nicht rauchen.

TIM-ID: 0000040536 - 004

Altöl

In Altölen sind gesundheitsschädliche Verbrennungsrückstände enthalten.

Hände mit Hautschutzsalbe einreiben.

Nach Kontakt mit Altöl Hände reinigen.

Blei

- Entwicklung von Bleistaub verhindern.
- Absaugung einschalten.
- Bei Arbeiten mit Blei oder bleihaltigen Pasten den direkten Körperkontakt vermeiden, keine Bleidämpfe einatmen.
- Nach Kontakt mit Blei oder bleihaltigen Stoffen Hände reinigen.

Druckluft

Beim Umgang mit Druckluft stets besondere Sicherheitsvorkehrungen beachten:

- Unzulässige Verwendungen von Druckluft, z. B. Herausdrücken brennbarer Flüssigkeiten (Gefahrenklasse AI, AII und B) aus Behältern führt zu Explosionsgefahr.
- Beim Abblasen von Werkstücken oder zum Wegblasen von Spänen Schutzbrille tragen.
- Einblasen von Druckluft in dünnwandige Behälter (z. B. aus Blech, Kunststoff, Glas) zum Trocknen oder zur Dichtheitsprüfung führt zu Berstgefahr.
- Höhe des Druckes im Druckluftnetz oder Druckbehälter beachten.
- Die anzuschließenden Baugruppen oder Produkte müssen entweder für diesen Druck gebaut sein, oder es müssen, wenn der für zulässige Druck kleiner ist, Druckminder- und Sicherheitsventil (auf den zulässigen Druck eingestellt) dazwischen geschaltet sein.
- Schlauchkupplungen und -verbindungen müssen sicher befestigt sein.
- Das Mundstück der Luftdüse mit einer Schutzscheibe (z. B. aus Gummi) versehen.
- Druckluftleitungen zuerst absperren, bevor ein Druckluftgerät von der Zuleitung abgebaut wird, oder bevor das Druckluftgerät oder das Werkzeug ausgewechselt werden soll.
- Dichtheitsprüfung vorschriftsmäßig durchführen.

Farben und Lacke

- Bei allen Stoffen das jeweils zugehörige Sicherheitsdatenblatt beachten.
- Bei Lackierarbeiten außerhalb der mit Absaugung versehenen Spritzstände, für eine gute Belüftung sorgen. Darauf achten, dass keine Beeinträchtigungen an Nachbararbeitsplätzen auftreten.
- Keine offenen Flammen in der Umgebung.
- Rauchverbot.
- Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes beachten.
- Schutzmasken gegen Farb- und Lösemitteldämpfe tragen.

Flüssiger Stickstoff

- Bei allen Stoffen das jeweils zugehörige Sicherheitsdatenblatt beachten.
- Flüssigen Stickstoff nur in kleinen Mengen und vorschriftsmäßigen Gefäßen (ohne festen Verschluss) aufbewahren.
- Nicht mit Körperteilen (Augen, Hände) in Berührung bringen.
- Schutzkleidung, Handschuhe, geschlossene Schuhe und Schutzbrille tragen.
- Für gute Raumbelüftung sorgen.
- Jeden Schlag oder Stoß der Gefäße, Armaturen oder Werkstücke vermeiden.

Säuren/Laugen/Harnstofflösung (AdBlue®, DEF)

- Bei allen Stoffen das jeweils zugehörige Sicherheitsdatenblatt beachten.
- Bei Arbeiten mit Säuren/Laugen Schutzbrille oder Gesichtsschutzschild, Handschuhe und Schutzkleidung tragen.
- Dämpfe nicht einatmen.
- Nach Verschlucken von Harnstofflösung Mund ausspülen und viel Wasser trinken.
- Bei Benetzung der Kleidung die benetzte Kleidung sofort entfernen.
- Nach Hautkontakt Körperstellen mit viel Wasser spülen.
- Augen sofort mit Augenspülflasche oder sauberem Leitungswasser auswaschen. Schnellstmöglichst Arzt hinzuziehen.

TIM-ID: 0000040536 - 004

1.9 Brand- und Umweltschutz, Betriebs- und Hilfsstoffe, spezielle Hinweise bei Brennstoffversorgung durch Gas

Erdgas

Sicherheitsdatenblatt beachten.

Vorsicht: Hochentzündliches Gas, bildet mit Luft/Sauerstoff ein explosionsfähiges Gemisch.

Vorsicht: Schwach betäubendes Gas, bei sehr hoher Konzentration besteht Erstickungsgefahr.

Alle gasführenden Leitungen vor der Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen während des Betriebs auf Dichtheit prüfen.

Verhalten bei Freisetzen von Brenngasen:
- Wenn gefahrlos möglich: Hauptgasversorgung schließen.
- Wenn gefahrlos möglich: Notstopp durchführen.
- Gefahrenbereich weiträumig absperren.
- Räume ausreichend belüften.
- Gefahrenbereich nicht betreten, bevor die Ungefährlichkeit der Atmosphäre durch eine Messung der Gaskonzentration mit dem passenden Gasmelder festgestellt wurde.

Biogene Gase aus Fermentationsprozessen

Sicherheitsdatenblatt beachten.

Vorsicht: Hochentzündliches Gas, bildet mit Luft/Sauerstoff ein explosionsfähiges Gemisch.

Vorsicht: Ist je nach Konzentration lebensgefährlich. Manche Gase werden bei höheren Konzentrationen nicht mehr vom Geruchssinn wahrgenommen.

Vorsicht: Vergiftungsgefahr durch gefährliche Begleitstoffe. Die Aufnahme selbst von geringen Mengen Schwefelwasserstoff oder Ammoniak kann zum Tod führen.

Vorsicht: Erstickungsgefahr. Die Aufnahme von Methan kann aufgrund von Sauerstoffmangel zu erhöhten Atemfrequenzen (Hyperventilation) und Herzfrequenzen, zu niedrigem Blutdruck, Taubheit in den Extremitäten, Schläfrigkeit, mentaler Verwirrung und Gedächtnisverlust führen.

Biogene Gase neigen zum Entmischen. In tiefer gelegenen Anlagenbereichen kann es zur Anreicherung von Kohlendioxid kommen.

Alle gasführenden Leitungen vor der Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen während des Betriebs auf Dichtheit prüfen.

Verhalten bei Freisetzen von Brenngasen:
- Wenn gefahrlos möglich: Hauptgasversorgung schließen.
- Wenn gefahrlos möglich: Notstopp durchführen.
- Gefahrenbereich weiträumig absperren.
- Räume ausreichend belüften.
- Gefahrenbereich nicht betreten, bevor die Ungefährlichkeit der Atmosphäre durch eine Messung der Gaskonzentration mit dem passenden Gasmelder festgestellt wurde.

TIM-ID: 0000040537 - 001

1.10 Konventionen für Warnhinweise im Text

GEFAHR	Bei unmittelbar drohender Gefahr. **Folgen: Tod, schwere oder irreversible Verletzungen!** • Abhilfemaßnahmen.
WARNUNG	Bei möglicherweise drohender Gefahr. **Folgen: Tod, schwere oder irreversible Verletzungen!** • Abhilfemaßnahmen.
VORSICHT	Bei möglicherweise drohender Gefahr. **Folgen: Leichte Verletzungen!** • Abhilfemaßnahmen.
ACHTUNG	Bei möglicherweise drohendem Schaden für das Produkt. **Folgen: Sachschaden!** • Abhilfemaßnahmen. • Zusätzliche Informationen zum Produkt.

Warnhinweise

▶ Das Bedien-, Wartungs-, Instandsetzungs- oder Transportpersonal muss diese Anleitung mit allen Sicherheits- und Warnhinweisen gelesen und verstanden haben.

TIM-ID: 0000040578 - 002

2 Produktübersicht

2.1 Motorübersicht



1 Motorregler/Motorüberwachung
2 Luftfilter/Lufteintritt
3 Gemischkühler
4 Abgasturbolader
5 Motoraufhängung
6 Kondensatorzündanlage
7 Motorträger KGS
8 Ölwanne
9 Motorträger KS
10 Anlasser
11 Schwungrad
KS Antriebsseite

TIM-ID: 0000029111 - 002



1 Kurbelgehäuseentlüftung, Ölabscheider
2 Anschluss Abgasaustritt
3 Gasregelventil
4 Anschluss Abgaseinstritt
5 Drosselklappe
6 Zündspule
7 Zündkerze
8 Zylinderkopfhaube
9 Zylinderkopf
10 Entnahmestutzen für Motorölprobe
11 Motorölfilter
12 Ölstandsniveauschalter
13 Anschluss Motorkühlmitteleintritt
14 Motorölwärmetauscher
15 Anschluss Motorkühlmittelaustritt
KGS Freie Seite

Motortypbezeichnung

Erklärung der Motortypbezeichnung 8 V 4000 L62 FB

8	Zylinderzahl
V	Zylinderanordnung: V-Motor
4000	Baureihe
L	Anwendung: L = Gasmotor
6	Lastprofil
2	Konstruktionsstand
F	Zusatzmerkmal: F = 50 Hertz
B	Zusatzmerkmal: B = Biogene Gase aus Fermentationsprozessen

Tabelle 2: Motortypbezeichnung

TIM-ID: 0000029111 - 002

2.2 Bezeichnung der Motorseiten und Zylinder

Zur Seitenbezeichnung wird der Motor grundsätzlich von der Antriebsseite = Kraftseite KS (4) aus betrachtet.

Zur Zylinderbezeichnung (nach DIN ISO 1204) werden die Zylinder der linken Motorseite mit "A" (1) und die Zylinder der rechten Motorseite mit "B" (3) benannt. Jede Zylinderreihe wird, auf der Kraftseite des Motors mit Nr. 1 beginnend, durchnummeriert.

Auch laufende Nummerierungen von anderen Bauteilen beginnen auf der Kraftseite des Motors mit Nr. 1.



1 linke Motorseite
2 KGS - Kraftgegenseite
3 rechte Motorseite
4 KS - Kraftseite

TIM-ID: 0000002185 - 012

2.3 Motor - Hauptabmessungen

Motor – Hauptabmessungen



Länge (A)	ca. 2185,4 mm
Breite (B)	ca. 1751,3 mm
Höhe (C)	ca. 2140,2 mm
Kurbelwellenmitte bis Ölwanne (D)	ca. 625 mm
Kurbelwellenmitte bis Motorlager (E)	ca. 280,5 mm
Abschirmung A-Seite bis Kurbelwellenmitte (F)	ca. 734,3 mm

Tabelle 3: Motorhauptabmessungen

TIM-ID: 0000029113 - 002

2.4 Zündfolge

Zündfolge

8 V	A1-A3-A4-A2-B3-B4-B2-B1

TIM-ID: 0000002807 - 002

2.5 Technische Daten

2.5.1 Motordaten 8V 4000 L62FB, verbrauchsoptimiert (TA-Luft)

Erklärung:

DL Bezugswert: Dauerleistung
BL Bezugswert: Blockierte Leistung
A Auslegungswert
G Garantiewert
R Richtwert
L Grenzwert, bis zu dem hin der Motor ohne Änderungen, z.B. der Leistungseinstellung, betrieben werden kann.
N Nicht nominierter Wert
- Nicht zutreffend
X Zutreffend

Bezugszustand

Motorname			8V 4000 L62FB
Anwendungsgruppe			3A
Ansauglufttemperatur		°C	25
Ladeluftkühlmitteltemperatur		°C	40
Fremdwassereintrittstemperatur		°C	-
Luftdruck		mbar	1000
Einsatzhöhe über NN		m	100

Tabelle 4: Bezugszustand

Leistungsdaten (Leistungen sind Nutzleistungen nach ISO 3046)

Anzahl der Zylinder			8
Motornenndrehzahl	A	1/min	1500
Mittlere Kolbengeschwindigkeit		m/s	10,5
Dauerleistung ISO 3046	A	kW	800
Mittlerer effektiver Druck (pme) (Dauerleistung ISO 3046)		bar	16,8

Tabelle 5: Leistungsdaten (Leistungen sind Nutzleistungen nach ISO 3046)

Randbedingungen (für die höchste Leistung)

Anzahl der Zylinder			8
Relative Luftfeuchtigkeit	A	%	30
Ansauglufttemperatur	A	°C	25
Ansauglufttemperatur, min.	L	°C	20
Ansauglufttemperatur, max.	L	°C	30
Gemischtemperatur nach Gemischkühler	A	°C	50
Ansaugunterdruck Umgebung, max.	L	mbar	3
Druckverlust Luftfilter, max.	L	mbar	30
Abgasgegendruck, max.	L	mbar	60

TIM-ID: 0000029115 - 002

Anzahl der Zylinder			8
Gasart: Biogas			-
Methanzahl, min.	L		70

Tabelle 6: Randbedingungen (für die höchste Leistung)

Verbrauch

Anzahl der Zylinder			8
Schmierölverbrauch nach 1000h Laufzeit		g/kWh	0,3

Tabelle 7: Verbrauch

Typbezogene Daten (Grundkonstruktion)

Anzahl der Zylinder			8
Arbeitsverfahren: Viertakt, Otto, einfach wirkend			X
Verbrennungsverfahren: Gemischaufgeladen, fremdgezündet			X
Anzahl der Zylinder			8
Zylinderanordnung: V-Winkel		Grad (°)	90
Bohrung		mm	170
Hub		mm	210
Hubraum eines Zylinders		Liter	4,77
Gesamthubraum		Liter	38,13
Verdichtungsverhältnis			13,9
Standard-Gehäuseanschlussflansch (Motorhauptabtriebseite)		SAE	00

Tabelle 8: Typbezogene Daten (Grundkonstruktion)

Kühlmittelsystem (Hochtemperaturkreislauf)

Anzahl der Zylinder			8
Kühlmitteltemperatur (am Motoranschluss: Austritt zur Kühlanlage) (ohne Gefrierschutzmittel)	A	°C	90
Kühlmitteltemperatur (am Motoranschluss: Eintritt von der Kühlanlage) (ohne Gefrierschutzmittel)	A	°C	78
Kühlmitteltemperatur nach Motor, Warnung	R	°C	95
Kühlmitteltemperatur nach Motor, Abstellung	L	°C	98
Kühlwassertemperatur für Belastungsfreigabe, min.	L	°C	40
Gefrierschutzmittelanteil im Kühlmittel, max.	L	%	40
Kühlmittelpumpe: Volumenstrom	L	m^3/h	36
Fülldruck im Kühlsystem (kalt)	R	bar	0,5
Druck im Kühlsystem, max.	L	bar	6,0
Druckverlust über Motor (bei Nenndurchfluss 7.27)		bar	0,9
Thermostat: Öffnungsbeginn	R	°C	68
Thermostat: Öffnungsende (Thermostat ganz geöffnet- Bypass geschlossen)	A	°C	78

Tabelle 9: Kühlmittelsystem (Hochtemperaturkreislauf)

TIM-ID: 0000029115 - 002

Kühlmittelsystem (Niedertemperaturkreislauf)

Anzahl der Zylinder			8
Kühlmitteltemperatur vor Gemischkühler (am Motoranschluss: Eintritt von der Kühlanlage) (ohne Gefrierschutzmittel)	A	°C	40
Gefrierschutzmittelanteil im Kühlmittel, max.	L	%	40
Kühlmittelpumpe: Volumenstrom	A	m^3/h	27
Druck im Kühlsystem, max.	L	bar	6,0
Druckverlust über Gemischkühler NT (bei Nenndurchfluss 8.56)		bar	0,3

Tabelle 10: Kühlmittelsystem (Niedertemperaturkreislauf)

Schmierölsystem

Anzahl der Zylinder			8
Schmierölbetriebstemperatur nach Ölwärmetauscher, von	R	°C	82
Schmierölbetriebstemperatur nach Ölwärmetauscher, bis	R	°C	90
Schmieröltemperatur nach Ölwärmetauscher Warnung	R	°C	93
Schmieröltemperatur nach Ölwärmetauscher Abstellung	L	°C	97
Schmieröldruck nach Öl-Filter		bar	5,0
Schmieröldruck nach Öl-Filter, Warnung	R	bar	3,5
Schmieröldruck nach Öl-Filter, Abstellung	L	bar	2,5

Tabelle 11: Schmierölsystem

Kraftstoffsystem

Anzahl der Zylinder			8
Gastemperatur vor Motor, max.	L	°C	50
Gasfließdruck vor Gasmengenregelventil, min.	L	mbar	30
Gasfließdruck vor Gasmengenregelventil, max.	L	mbar	120

Tabelle 12: Kraftstoffsystem

Allgemeine Betriebsdaten

Anzahl der Zylinder			8
Kaltstartfähigkeit: Lufttemperatur (ohne Starthilfe, mit Vorwärmung) - (Fall C)	R	°C	15
Randbedingung (zu Fall C): Motorkühlmitteltemperatur	R	°C	40
Niedrigste Leerlauf-Drehzahl	A	1/min	1500
Grenzdrehzahl für Überdrehzahlmeldung/Notabstellung	L	1/min	1900

Tabelle 13: Allgemeine Betriebsdaten

Anlassung (elektrisch)

Anzahl der Zylinder			8
Anlassernennleistung (Standardauslegung)	R	kW	9
Anlassernennspannung (Standardauslegung)	R	V=	24
Anlasser-Stromaufnahme, max. (Standard Auslegung)	R	A	340

TIM-ID: 0000029115 - 002

Anzahl der Zylinder			8
Startspieldauer, max.	L	s	15
Zähnezahl - Anlasserzahnkranz			182

Tabelle 14: Anlassung (elektrisch)

Füll- / Inhaltsmengen

Anzahl der Zylinder			8
Motorkühlmittel motorseitig (ohne Kühlanlage)	R	Liter	135
Motorkühlmittel gemischkühlerseitig (ohne Kühlanlage)	R	Liter	15
Motoröl gesamt bei Erstbefüllung (Standardölsystem)	R	Liter	180
Ölwechselmenge max. (Standardölsystem)	R	Liter	160

Tabelle 15: Füll- / Inhaltsmengen

Gewichte / Hauptabmessungen

Anzahl der Zylinder			8
Motorgewicht trocken (Grundmotor)	R	kg	4400
Schwerstes, während Zwischenüberholung (QL3) zu hebendes Einzelteil	R	kg	280

Tabelle 16: Gewichte / Hauptabmessungen

Abgasemissionen

Anzahl der Zylinder			8
Rohemission - 100 % DL Stickoxyde (NOx) (im trockenen Abgas, 5 % O2)	R	mg/m^3n	500
Rohemission - 100 % DL Stickoxyde (NOx) (im trockenen Abgas)	A	ppm	155

Tabelle 17: Abgasemissionen

Schall

Anzahl der Zylinder			8
Abgasgeräusch, ungedämpft - DL (Schallleistungspegel LW, ISO 6798)	R	dB(A)	118
Aggregatoberflächengeräusch mit gedämpftem Ansauggeräusch (Filter) - DL (Schallleistungspegel LW, ISO 8528-10)	R	dB(A)	117

Tabelle 18: Schall

TIM-ID: 0000029115 - 002

2.6 Überwachungs-, Steuerungs- und Regelungseinrichtung

2.6.1 System Gasmotor Phase 3 – Übersicht

Gesamtübersicht



1 System Anlage
2 System Motor
3 Anlage
4 Motorregler
5 Motorüberwachung
6 NOx-Sensor (optional)
7 Verdichterbypass
8 Zündung
9 Klopfmodul
10 Gasdosiereinheit
11 Drosselklappen

Regelung/Steuerung/Überwachung

Motorregler ADEC (ECU 7)

- Steuert den Start-, Stopp- und Notstoppablauf
- Überwacht die Motorbetriebswerte
- Regelt die Steuerung der Drosselklappen und stellt das Gasgemisch für die angeforderte Drehzahl/Leistung ein
- Überwacht das erste Gasmagnetventil in der Gasstrecke zum Motor

Motorüberwachung (EMU 8)

- Auswerteeinheit für PT 1000-Temperaturfühler zur Messung und Überwachung der Einzelzylinder-Abgastemperaturen
- Überwacht das zweite Gasmagnetventil in der Gasstrecke zum Motor

Verdichterbypass (F-Series)

- Regelt Drosselklappenreserve bei sprunghaftem Lastabruf
- Verhindert Verdichterpumpen

TIM-ID: 0000027846 - 003

Zündanlage (IC922)

- Stellt den Zündzeitpunkt für die Zylinder ein

Anti-Klopf-Regelung (AKR)

- Regelt die überwachten Zylinder auf ihre Klopfeigenschaften. Wird Klopfen erkannt, so wird bei dem entsprechenden Zylinder zuerst der Zündzeitpunkt in Richtung spät verstellt. Wenn sich dadurch keine Verbesserung ergibt, wird die Leistung reduziert.

Gasregelventil (TecJet110)

- Regelt die angeforderte Gasmenge

Gemischdrosselklappen (P-Series)

- Vom Motorregler angesteuerte Gemischdrosselklappen in den Gemischleitungen

TIM-ID: 0000027846 - 003

2.6.2 Verwendungszweck der Geräte

Motorregler ADEC (ECU 7)

Zentrales Steuer- und Überwachungsgerät für den Motor

- Kommunikation mit anderen Geräten und übergeordneten Systemen über CAN-Bus
- Ansteuerung der Drosselklappen (Gemisch und Gas)
- Erfassung und Auswertung der Betriebszustände des Motors
- Überwachung auf Grenzwerteinhaltungen
- Selbstüberwachung und -diagnose,
  - Integrierte Status-/Fehleranzeige
  - Fehlerspeicher
- Umfangreiche E-/A-Ausstattung:
  - Anlagenseite 14 Eingänge, 7 Ausgänge, 2 serielle Schnittstellen,
  - Motorseite 39 Eingänge, 28 Ausgänge, 1 serielle Schnittstelle
- Motor- und anlagenbezogene Einstellgrößen in Flash-Speicher
- Bei unzulässigen Zuständen und Grenzwertverletzungen: Auslösung von Leistungsreduzierung, Motorstopp oder Motornotstopp (projektierbar)
- Diagnose über CAN-Schnittstelle (Default CAN1, Anschlussmöglichkeit für Dialoggerät)

Softwareaufbau:
- Ein Datensatz für Motorsoftware
- Ein Datensatz für Anlagensoftware

Motorüberwachung EMU 8



EMU = Engine Monitoring Unit

TIM-ID: 0000027848 - 002

Überwachungsgerät für den Motor
- Erfassung und Auswertung der Einzelzylinder-Abgastemperaturen

Selbstüberwachung

TIM-ID: 0000027848 - 002

3 Betrieb

3.1 Betriebszeiten bei Teillast

Gasmotoren sind für den Dauerbetrieb mit Lastfaktor 100 % ausgelegt und optimiert.

Folgende Einschränkungen gelten um maximale Verfügbarkeit der Maschine zu gewährleisten und den Wartungsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren:

Leistung bezogen auf Nennlast	Empfohlene Höchstdauer mit dieser Last	Empfohlene Mindestdauer im anschließenden Betrieb bei Last > 50 %
0 % bis 30 %	30 Minuten	120 Minuten
30 % bis 50 %	120 Minuten	120 Minuten
50 % bis 100 %	keine Einschränkung	keine Einschränkung

Tabelle 19: Betriebszeiten bei Teillast

Um eine erhöhte Motorbelastung durch Temperaturwechsel (Kaltstart bis Motor betriebswarm) zu reduzieren, wird eine Mindestbetriebsdauer von 2h pro Start empfohlen.

TIM-ID: 0000043223 - 001

3.2 Vorbereiten zur Inbetriebnahme nach langem Stillstand (>3 Monate)

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

☑ MTU Betriebsstoffvorschriften (A001061/..) liegen vor.

Inbetriebnahme nach langem Stillstand (>3 Monate)

Position	Maßnahme
Motor	Entkonservieren (→ MTU Konservierungs- und Nachkonservierungsvorschrift A001070/..).
Motor	Motor von Hand durchdrehen (→ Seite 125).
Ventilantrieb	Stillstand ≥ 6 Monate: Ventilsteuerung schmieren (→ Seite 138).
Schmierölsystem	Motorölstand prüfen (→ Seite 150); Ölstand im Ölvorratsbehälter prüfen (→ Seite 150).
Kühlmittelkreislauf	Stillstand größer 1 Jahr: Motorkühlmittel wechseln (→ Seite 155); Gemischkühlmittel wechseln (→ Seite 161).
Kühlmittelkreislauf	Motorkühlmittelstand prüfen (→ Seite 154); Gemischkühlmittelstand prüfen (→ Seite 160).
Motorverkabelung	Steckverbindungen prüfen (→ Seite 164).
Gaszuführung	Die magnetischen Gasabsperrventile sind nicht im Lieferumfang des Motors enthalten. Die Komponenten werden von der Motorelektronik angesteuert.
Motormanagementsystem	Auf Störungsmeldungen prüfen.
Anlasssystem	Die Stromversorgung für den elektrischen Anlasser ist zu prüfen.

TIM-ID: 0000029117 - 002

3.3 Vorbereiten zur Inbetriebnahme nach planmäßiger Betriebspause

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Inbetriebnahme

Position	Maßnahme
Schmierölsystem	Ölstand im Ölvorratsbehälter prüfen (→ Seite 150).
Kühlmittelkreislauf	Motorkühlmittelstand prüfen (→ Seite 154); Gemischkühlmittelstand prüfen (→ Seite 160).
Motormanagementsystem	Auf Störungsmeldungen prüfen.

TIM-ID: 0000010660 - 002

3.4 Steuerung, Start- und Stoppabläufe

ACHTUNG

Motorbeschädigung durch Fehlhandlungen.
Hoher Sachschaden!
- Betriebsbereitschaft des Motors vor dem Start sicherstellen, siehe Motordokumentation.

Start- und Stoppabläufe

Der Startablauf ist unabhängig vom Ort der Befehlseingabe, er ist in der Software realisiert.

Da beim Gasmotor sichergestellt sein muss, dass sich z.B. beim Einschalten und Ausschalten der Zündung kein Gemisch im Motor befindet, ist eine spezielle Routine zum Starten und Stoppen des Motors vorgesehen.

Die maximale Startanzahl ist auf drei Starts in Folge begrenzt. Danach wird bei geschlossenem Gasabsperrventil und ausgeschalteter Zündung eine verlängerte Spülphase eingeschoben. Ansaugtrakt, Motorzylinder und Abgastrakt (bis Austrittkrümmer Abgasturbine) werden mit Luft durchgespült. Der anlagenseitige Bereich (Brenngasleitung bis Gasdosierventil und Abgasanlage nach Turbine) muss bauseitig durch geeignete Systeme belüftet oder inertisiert werden. Zur Aktivierung solcher Systeme wird ein Digitalausgang 24V zur Verfügung gestellt.

Startablauf

Erfolgt eine Startanweisung bei stehendem Motor, so werden automatisch folgende Schritte durchgeführt:

1. Startzähler setzen
2. Vorschmieren (optional) bis gewünschter Öldruck erreicht
3. Dichtheitsprüfung der Gasmagnetventile
4. Anlasser betätigen
5. Warten auf Anlasserdrehzahl
6. Motor mit Luft spülen
7. Zündung aktivieren
8. Gasmagnetventile öffnen
9. Warten auf Ausrückdrehzahl
10. Anlasser nicht mehr betätigen
11. Warten auf Leerlaufdrehzahl
12. Hochlauf auf Nenndrehzahl

Startabbruch

1. Bei Startabbruch ist die maximale Startanzahl auf drei Starts in Folge begrenzt
2. Danach wird ein Alarm ausgegeben
3. Anforderung externe Lüftung durch Digitalausgang 24V
4. Der Motor steht erst nach Fehlerquittierung für eine erneute Startanwahl zur Verfügung

Stoppablauf

Erfolgt eine Stoppanweisung, so werden automatisch folgende Schritte durchgeführt:

1. Gasmagnetventile schließen
2. Gemischdrosselklappen öffnen, Restgas mit Luft ausspülen
3. Motor bis zum Stillstand oder eine maximale Zeit austrudeln lassen
4. Zündung deaktivieren
5. Gemischdrosselklappen schließen

TIM-ID: 0000017305 - 004

Notstoppablauf

Erfolgt ein Notstopp, so werden automatisch folgende Schritte durchgeführt:

1. Gasmagnetventile schließen und Gemischdrosselklappen schließen
2. Gemischdrosselklappen schließen
3. Motor bis zum Stillstand eine maximale Zeit austrudeln lassen
4. Zündung deaktivieren
5. Anforderung externe Lüftung durch Digitalausgang 24V

Neustart nach Notstopp

Nach Notabstellung erfolgt bei erneuter Startanforderung eine Spülphase und eine Anforderung der externen Lüftung durch Digitalausgang 24V.

1. Anforderung externe Lüftung durch Kontakt
2. Anlasser betätigen
3. Warten auf Anlasserdrehzahl
4. Motor mit Luft spülen
5. Anlasser ausrücken (Betätigung beenden)
6. Motor bis zum Stillstand austrudeln
7. Startzähler zurück setzen
8. Warten auf Startanforderung

Öl-Nachfüllen

1. Warten bis Motor läuft
2. Motor läuft min. eine parametrisierte Zeit
3. Öl nachfüllen aktiv
4. Wenn Öl nachfüllen angefordert
5. Öl nachfüllen (automatisch)
6. Anforderung wird zurück genommen
7. Öl nachfüllen beenden (automatisch)

TIM-ID: 0000017305 - 004

3.5 Motor starten

Voraussetzungen

☑ Generator nicht am Netz.

☑ Startsperre nicht aktiviert.

GEFAHR

Rotierende, sich bewegende Motorteile.
Quetschgefahr, Gefahr von Einziehen oder Erfassen von Körperteilen!
- Vor dem Durchdrehen mit Anlasseinrichtung sicherstellen, dass sich niemand im Gefahrenbereich des Motors aufhält.

WARNUNG

Lautes Motorgeräusch bei laufendem Motor.
Gefahr eines Gehörschadens!
- Gehörschutz tragen.

Motor starten

▶ Motor nach Vorgabe Startablauf starten (→ Seite 34).

TIM-ID: 0000042719 - 001

3.6 Betriebsüberwachung

GEFAHR

Rotierende, sich bewegende Motorteile.
Quetschgefahr, Gefahr von Einziehen oder Erfassen von Körperteilen!
- Den Motor nur im unteren Lastbereich betreiben. Sich von den Gefahrenbereichen des Motors fernhalten.

WARNUNG

Für die motorische Verbrennung geeignete Gase sind brennbar/explosiv.
Brand- und Explosionsgefahr!
- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- Persönliches Gaswarngerät (Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung) mitführen.
- Nicht Rauchen.

WARNUNG

Öle/Öldämpfe sind brennbar/explosiv.
Brand- und Explosionsgefahr!
- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- Nicht rauchen.

WARNUNG

Lautes Motorgeräusch bei laufendem Motor.
Gefahr eines Gehörschadens!
- Gehörschutz tragen.

Betriebsüberwachung

Position	Maßnahme
Betriebsraum	Betriebsraum auf Gasgeruch prüfen(→ Seite 126).
ADEC	Auf Störungsmeldungen prüfen; Bei Störungsmeldungen: Ursache feststellen, Störung beseitigen.
	Angezeigte Betriebswerte prüfen (Drehzahl, Temperaturen, Drücke).
Betriebstagebuch (sofern vorhanden)	Betriebsparameter dokumentieren • Dies ist besonders bei Störungen zur Auffindung der Störungsursache und deren schnellen Beseitigung von Bedeutung.
Motor unter Last, Motor bei Nenndrehzahl	Motor/Anlage und Leitungen auf Dichtheit prüfen, undichte Leitungen bei Motorstillstand instand setzen; Auf abnormale Geräusche und Vibrationen prüfen.

TIM-ID: 0000029119 - 002

3.7 Emissionswerte prüfen

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Gasmess- und Warngerät (wird bei MTU nicht am Lager geführt)	-	

GEFAHR

Rotierende, sich bewegende Motorteile.
Quetschgefahr, Gefahr von Einziehen oder Erfassen von Körperteilen!
- Den Motor nur im unteren Lastbereich betreiben. Sich von den Gefahrenbereichen des Motors fernhalten.

WARNUNG

Lautes Motorgeräusch bei laufendem Motor.
Gefahr eines Gehörschadens!
- Gehörschutz tragen.

WARNUNG

Abgase sind heiß und stehen unter Druck.
Verletzungs- und Verbrennungsgefahr!
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

WARNUNG

Abgase sind gesundheitsschädlich.
Rauchvergiftungsgefahr!
- Maschinenraum stets lüften.
- Undichte Abgasführung unverzüglich instandsetzen.

Emissionswerte prüfen

1. Abgassonde (1) in den zu messenden Abgasstrom des Abgaskompensators (3) am Abgasturbolader (4) einführen.
2. Messung durchführen und Messwert $NO_{x\ rel}$ (ppm) ablesen.
3. Messwert mit Grenzwert vergleichen (Toleranz = – 10 %), bei Abweichungen Abgasemissionen einstellen.
   - NO_x-Grenzwert verbrauchsoptimiert (TA-Luft) (→ Seite 23).



TIM-ID: 0000045243 - 001

3.8 Motor abstellen

Voraussetzungen

☑ Generator nicht am Netz

ACHTUNG

Abstellen aus dem Volllastbetrieb bewirkt eine hohe thermische und mechanische Belastung des Motors.
Überhitzung und dadurch Bauteilbeschädigung möglich!
- Vor dem Abstellen den Motor solange im Leerlauf betreiben, bis die Motortemperaturen zurückgehen und konstante Werte angezeigt werden.

Motor abstellen

▶ Motor nach Vorgabe Stoppablauf abstellen (→ Seite 34).

TIM-ID: 0000042720 - 001

3.9 Motor-Notabstellung

ACHTUNG

Ein Notstopp bewirkt eine äußerst hohe Belastung der Maschinenanlage.
Überhitzungsgefahr, Bauteilbeschädigung!
- Notstopp nur in Notsituationen auslösen.

Motor-Notabstellung

Position	Maßnahme
Magnetische Gasabsperr-ventile	Für den elektrischen Anschluss stehen zwei Kontakte zur Verfügung. Magnetische Gasabsperrventile schließen. • Motor wird gestoppt.

Ursache beheben

Position	Maßnahme
Motorkontrollsystem	Ursache für Notabstellung ermitteln und Störung beseitigen; kann Störung nicht behoben werden, Service benachrichtigen.

TIM-ID: 0000027850 - 002

3.10 Nach dem Abstellen – Motor bleibt betriebsbereit

Nach dem Abstellen

Position	Maßnahme
Motor-/Generator-Steuerung (herstellerabhängig)	Betriebsart, z.B: HAND, MANUAL, AUTO, AUTOMATIKBETRIEB, einstellen.

TIM-ID: 0000002329 - 002

3.11 Nach dem Abstellen – Motor außer Betrieb setzen

Voraussetzungen

☑ MTU-Betriebsstoffvorschriften (A001061/..) liegen vor.

Nach dem Abstellen

Position	Maßnahme
Kühlwasserkreislauf	Motorkühlmittel ablassen (→ Seite 156); Gemischkühlmittel ablassen (→ Seite 162) wenn: • Frostgefahr besteht und Motor auf längere Zeit abgestellt wird und dem Kühlmittel kein Gefrierschutzmittel zugesetzt ist; • Motorraum nicht geheizt wird; • Kühlmittel nicht warmgehalten wird; • Gefrierschutzmittelkonzentration für die Motorraumtemperatur nicht ausreicht; • Gefrierschutzmittelkonzentration 50 % beträgt und Motorraumtemperatur unter -40° C ist.
Betriebsspannung für Motorsteuerung	Ausschalten.
Gaszuführung	Die magnetischen Gasabsperrventile sind nicht im Lieferumfang des Motors enthalten. Die Komponenten werden von der Motorelektronik angesteuert.
Luftansaugungs- und Abgassystem	Ist eine Betriebsunterbrechung von mehr als 1 Woche vorgesehen, Motor luft- und abgasseitig abdichten. Ist eine Betriebsunterbrechung von mehr als 1 Monat vorgesehen, Motor konservieren (→ MTU Konservierungs- und Nachkonservierungsvorschrift A001070/..).
Anlasssystem	Den elektrischen Anlasser von der Stromversorgung trennen.

Tabelle 20: Nach dem Abstellen

TIM-ID: 0000029123 - 002

4 Wartung

4.1 50-Stunden Überprüfung

50-Stunden Überprüfung

Einmalige Arbeiten nach den ersten 10 bis 50 Bauteilbetriebsstunden des Zylinderkopfes (bei einem neuen Motor, nach Anbau neuer Zylinderköpfe, nach einer Komponenteninstandsetzung oder nach einer erweiterten Komponenteninstandsetzung).

Bei erneutem Anbau eines Zylinderkopfes mit bereits eingelaufenen Sitzflächen (z. B. nach Kolbentausch) ist eine erneute Kontrolle nach den ersten 50 Stunden nicht erforderlich.

Qualifikation	Intervall [h]	Intervall [a]	Position	Maßnahmen	Task
QL1	-	-	Ventilsteuerung	Ventilspiel prüfen (→ Seite 139)	-

TIM-ID: 0000002785 - 001

4.2 Wartungsplan Task Verweistabelle [QL1]

Die für dieses Produkt erforderlichen Wartungstätigkeiten und Intervalle sind im Wartungsplan definiert. Der Wartungsplan ist eine eigenständige Druckschrift.

Diese Tabelle dient zum Auffinden der im Wartungsplan angegebenen Maßnahmen anhand der Task-Nummer.

Task	Maßnahmen	
W0501	Dichtheit und allgemeinen Zustand des Motors visuell prüfen.	(→ Seite 37)
W0509	Betriebsraum auf Gasgeruch prüfen.	(→ Seite 126)
W0523	Auf abnormale Laufgeräusche und Vibrationen prüfen.	-
W0527	Motorölstand im Vorratsbehälter prüfen.	(→ Seite 150)
W1002	Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen.	(→ Seite 139)
W1005	Luftfilter ersetzen.	(→ Seite 148)
W1008	Motorölfilter ersetzen bei jedem Motorölwechsel, spätestens nach Grenzwert Jahre.	(→ Seite 153)
W1089	Gasführende Leitungen auf Dichtheit prüfen, ggf. abdichten.	(→ Seite 147)
W1091	Zündzeitpunkt prüfen, ggf einstellen.	(→ Seite 137)
W1341	Emissionswerte überprüfen, bei Bedarf einstellen.	(→ Seite 38)
W1382	Kühlmittelentlüftungsleitung im Motorkühlmittelkreislauf ersetzen (nur 8/12 /16V).	(→ Seite 159)
W1616	Zündkerzen und Dichtung im Zündkerzenstecker ersetzen.	(→ Seite 129)
W1688	Zündkerzenstecker ersetzen.	(→ Seite 133)
W1689	Ventilrückstand messen.	(→ Seite 142)
W1798	Feinfilter wechseln.	(→ Seite 127)
W1813	Sichtprüfung bei Luftfiltertausch durchführen.	(→ Seite 149)

Tabelle 21: Wartungsplan Task Verweistabelle [QL1]

TIM-ID: 0000029154 - 002

5 Störungssuche

5.1 Störungsmeldungen Legende

Die Störungsmeldungen gelten für 8V, 12V, 16V und 20V.

Erklärung der verwendeten Abkürzungen

In den Texten zu den einzelnen Störungsmeldungen werden folgende Abkürzungen verwendet:

Abkürzung	Bedeutung
DL <Nummer>	Default Lost: Das Gerät mit der Bezeichnung <Nummer> hat keine Verbindung zum Default CAN-Bus.
RL <Nummer>	Redundant Lost: Das Gerät mit der Bezeichnung <Nummer> hat keine Verbindung zum Redundant CAN-Bus.
SD <Sensorbezeichnung>	Sensor defect: Der Sensor mit der Bezeichnung <Sensorbezeichnung> liefert kein auswertbares Signal.
MD	Missing Data: Es fehlen Daten einer Messstelle.
AL	Alarm: Alarmmeldung
SS	Safety System: Das Sicherheitssystem hat auf irgend eine Weise reagiert.
TD	Transmitter Deviation: Zwei Sensoren, die Messwerte des selben Mediums erfassen, liefern unterschiedliche Messwerte.
HI	High: Überschreitung des ersten Grenzwertes.
HIHI	High High: Überschreitung des zweiten Grenzwertes.
LO	Low: Unterschreitung des ersten Grenzwertes.
LOLO	Low Low: Unterschreitung des zweiten Grenzwertes.
MG	Message: Allgemeine Meldung
SE	System Error: Warnung aufgrund eines Knotenausfalls im Default-Feldbus.
PB	Push Button: Zustandsanzeige aufgrund der Aktivierung bestimmter Steuertasten.
AKR	Anti Klopfregelung (Anti Knock Control GET)

Wichtige Hinweise zu den Störungsmeldungen des Motorreglers/ Motorüberwachung

Störungsmeldungen des Motorreglers sind in der Fehlercodeliste dargestellt (→ Seite 87).

Die Informationen zu den Alarmfarben und dem automatischen Motorstopp in der Fehlercodeliste beziehen sich auf die ausgelieferte Voreinstellung (Standard) des Motorreglers. Durch den OEM geänderte Einstellungen in der Aggregatesteuerung führen unter Umständen zu anderen Systemreaktionen (siehe Dokumentation des Aggregateherstellers).

Voraussetzung für Durchführung der Maßnahmen zur Fehlerbehebung ist eine entsprechende Qualifikation/Schulung bei der MTU.

Sollte die Fehlersuche nach der Fehlercodeliste keinen Erfolg haben, Service benachrichtigen.

Handlungsanweisung im Falle von Alarmmeldungen

Gelbalarm:

TIM-ID: 0000027852 - 002

Sollte eine automatische Abstellung zum Motorenschutz nicht konfiguriert sein, bzw. nicht ausgelöst werden, ist der Motor vorübergehend weiter betreibbar. Unverzüglich Service benachrichtigen/Fehlerbehebung einleiten.

Rotalarm:

Vorsicht, der Motor wird im Grenzbereich betrieben. Sollte sich der Motor nicht unmittelbar nach Auslösung eines Rotalarms von selbst abstellen, ist unverzüglich eine manuelle Abstellung durchzuführen.

TIM-ID: 0000027852 - 002

5.2 Störungsmeldungen auf Protokoll zur Aggregatesteuerung

112222 – HI T-Exhaust Mean

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Mittelwert aller Einzelabgastemperaturen ist zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112223 – HIHI T-Exhaust Mean

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Mittelwert aller Einzelabgastemperaturen ist zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112301 – HI T-Exhaust A1

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112302 – HI T-Exhaust A2

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112303 – HI T-Exhaust A3

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112304 – HI T-Exhaust A4

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

TIM-ID: 0000027854 - 001

112305 – HI T-Exhaust A5

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112306 – HI T-Exhaust A6

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112307 – HI T-Exhaust A7

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112308 – HI T-Exhaust A8

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112309 – HI T-Exhaust A9

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112310 – HI T-Exhaust A10

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

TIM-ID: 0000027854 - 001

112311 – HI T-Exhaust B1

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112312 – HI T-Exhaust B2

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112313 – HI T-Exhaust B3

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112314 – HI T-Exhaust B4

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112315 – HI T-Exhaust B5

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112316 – HI T-Exhaust B6

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

TIM-ID: 0000027854 - 001

112317 – HI T-Exhaust B7

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112318 – HI T-Exhaust B8

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112319 – HI T-Exhaust B9

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112320 – HI T-Exhaust B10

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112401 – LO T-Exhaust A1

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112402 – LO T-Exhaust A2

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

112403 – LO T-Exhaust A3

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112404 – LO T-Exhaust A4

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112405 – LO T-Exhaust A5

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112406 – LO T-Exhaust A6

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112407 – LO T-Exhaust A7

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

112408 – LO T-Exhaust A8

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112409 – LO T-Exhaust A9

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112410 – LO T-Exhaust A10

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112411 – LO T-Exhaust B1

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112412 – LO T-Exhaust B2

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

112413 – LO T-Exhaust B3

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112414 – LO T-Exhaust B4

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112415 – LO T-Exhaust B5

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112416 – LO T-Exhaust B6

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112417 – LO T-Exhaust B7

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

112418 – LO T-Exhaust B8

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112419 – LO T-Exhaust B9

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112420 – LO T-Exhaust B10

Gelbalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112501 – HIHI T-Exhaust A1

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137) 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112502 – HIHI T-Exhaust A2

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112503 – HIHI T-Exhaust A3

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

TIM-ID: 0000027854 - 001

112504 – HIHI T-Exhaust A4

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112505 – HIHI T-Exhaust A5

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112506 – HIHI T-Exhaust A6

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112507 – HIHI T-Exhaust A7

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112508 – HIHI T-Exhaust A8

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112509 – HIHI T-Exhaust A9

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

TIM-ID: 0000027854 - 001

112510 – HIHI T-Exhaust A10

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112511 – HIHI T-Exhaust B1

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112512 – HIHI T-Exhaust B2

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112513 – HIHI T-Exhaust B3

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112514 – HIHI T-Exhaust B4

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112515 – HIHI T-Exhaust B5

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

TIM-ID: 0000027854 - 001

112516 – HIHI T-Exhaust B6

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112517 – HIHI T-Exhaust B7

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112518 – HIHI T-Exhaust B8

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112519 – HIHI T-Exhaust B9

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112520 – HIHI T-Exhaust B10

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112601 – LOLO T-Exhaust A1

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu niedrig.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

112602 – LOLO T-Exhaust A2

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu niedrig.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112603 – LOLO T-Exhaust A3

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu niedrig.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112604 – LOLO T-Exhaust A4

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu niedrig.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112605 – LOLO T-Exhaust A5

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu niedrig.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112606 – LOLO T-Exhaust A6

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu niedrig.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

112607 – LOLO T-Exhaust A7

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu niedrig.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112608 – LOLO T-Exhaust A8

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu niedrig.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112609 – LOLO T-Exhaust A9

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu niedrig.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112610 – LOLO T-Exhaust A10

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu niedrig.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen. 4. Ventiltrieb prüfen (→ Seite 137).

112611 – LOLO T-Exhaust B1

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu niedrig.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

112612 – LOLO T-Exhaust B2

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu niedrig.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112613 – LOLO T-Exhaust B3

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu niedrig.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112614 – LOLO T-Exhaust B4

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu niedrig.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112615 – LOLO T-Exhaust B5

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu niedrig.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112616 – LOLO T-Exhaust B6

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu niedrig.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

112617 – LOLO T-Exhaust B7

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu niedrig.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112618 – LOLO T-Exhaust B8

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu niedrig.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112619 – LOLO T-Exhaust B9

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu niedrig.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112620 – LOLO T-Exhaust B10

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist im Vergleich zum Mittelwert zu niedrig.	1. Zündkerze prüfen. 2. Emissionswerte prüfen. 3. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 4. Ventiltrieb prüfen.

112701 – HIHI T-Exhaust A1 (abs)

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112702 – HIHI T-Exhaust A2 (abs)

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

TIM-ID: 0000027854 - 001

112703 – HIHI T-Exhaust A3 (abs)

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen(→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112704 – HIHI T-Exhaust A4 (abs)

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112705 – HIHI T-Exhaust A5 (abs)

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112706 – HIHI T-Exhaust A6 (abs)

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112707 – HIHI T-Exhaust A7 (abs)

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112708 – HIHI T-Exhaust A8 (abs)

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

TIM-ID: 0000027854 - 001

112709 – HIHI T-Exhaust A9 (abs)

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112710 – HIHI T-Exhaust A10 (abs)

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112711 – HIHI T-Exhaust B1 (abs)

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112712 – HIHI T-Exhaust B2 (abs)

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112713 – HIHI T-Exhaust B3 (abs)

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112714 – HIHI T-Exhaust B4 (abs)

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

TIM-ID: 0000027854 - 001

112715 – HIHI T-Exhaust B5 (abs)

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112716 – HIHI T-Exhaust B6 (abs)

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112717 – HIHI T-Exhaust B7 (abs)

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112718 – HIHI T-Exhaust B8 (abs)

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112719 – HIHI T-Exhaust B9 (abs)

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

112720 – HIHI T-Exhaust B10 (abs)

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Einzelabgastemperatur dieses Zylinders ist zu hoch.	1. Emissionswerte prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen(→ Seite 137). 3. Ventiltrieb prüfen (Auslassventile schließen nicht).

TIM-ID: 0000027854 - 001

112923 – MD/SD T-Exhaust

Rotalarm. Ursprung EMU.

Ursache	Abhilfe
Sammelalarm (Detail siehe verursachenden Alarm).	▶ Sammelalarm (Detail siehe verursachenden Alarm).

113200 – Communikation Lost ECU

Rotalarm. Ursprung SAM.

Ursache	Abhilfe
Keine Kommunikation mit der ECU CAN.	1. Versorgungsspannung prüfen. 2. Verbindungsleitung prüfen.

113601 – AL Gas Valve 1 feedback

Rotalarm. Ursprung SAM.

Ursache	Abhilfe
Rückmeldung Ventil 1 stimmt nicht mit Vorgabe überein.	▶ Ventil 1 und Verkabelung prüfen.

113902 – SS Local Initiated Emerg. Stop

Rotalarm. Ursprung SAM.

Ursache	Abhilfe
Notstopp erkannt. Notstopp wurde händisch (Button) ausgelöst oder Zündung hat Überdrehzahl gemeldet.	▶

1.4540.009 – Zero Pressure Detected

Gelbalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Kein Gasdruck / Gasfluss erkannt.	▶ Gasdruck prüfen.

1.4540.010 – Zero Flow Detected

Gelbalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Kein Gasdruck / Gasfluss erkannt.	▶ Gasdruck prüfen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

1.4540.011 – Flow Not Reached

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Kein Gasfluss erkannt.	1. Ein- und Auslass prüfen. 2. Gasdruck, Gasqualität, Gasfilter, Gasleitung auf Hindernisse prüfen. 3. Motor auf Überlast prüfen.

1.4540.012 – Valve Position Error

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ TecJet neu starten.

1.4540.013 – High Elec Temp

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ TecJet neu starten.

1.4540.014 – Elec Temp Fail High

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ TecJet neu starten.

1.4540.015 – FGT Fail High

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ TecJet neu starten.

1.4540.016 – Delta P Fail High

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Zu hoher Differenzdruck am TecJet erkannt.	1. Gasdruck prüfen. 2. TecJet auf Verschmutzung prüfen.

1.4540.017 – FGP Fail High

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ TecJet neu starten.

TIM-ID: 0000027854 - 001

1.4540.018 – Coil Current Fail High

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ TecJet neu starten.

1.4540.019 – Position Fail High

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ TecJet neu starten.

1.4540.020 – Elec Temp Fail Low

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ TecJet neu starten.

1.4540.021 – FGT Fail Low

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Gastemperatur vor TecJet unterhalb des eingestellen Grenzwertes.	▶ TecJet und Parametrisierung prüfen.

1.4540.022 – Delta P Fail Low

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Delta-p über TecJet unterhalb des eingestellten Grenzwertes.	▶ TecJet und Parametrisierung prüfen.

1.4540.023 – FGP Fail Low

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Gasdruck Vor TecJet unterhalb des eingestellten Grenzwertes.	▶ TecJet und Parametrisierung prüfen.

1.4540.024 – Coil Current Fail Low

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ TecJet neu starten.

TIM-ID: 0000027854 - 001

1.4540.025 – Position Fail Low

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ TecJet neu starten.

1.4540.026 – Analog Input Low Error

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
TecJet ist falsch eingestellt.	▶ Einstellung prüfen.

1.4540.027 – Analog Input High Error

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
TecJet ist falsch eingestellt.	▶ Einstellung prüfen.

1.4540.028 – PWM Duty Cycle Low Error

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
TecJet ist falsch eingestellt.	▶ Einstellung prüfen.

1.4540.056 – PWM Duty Cycle High Error

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
TecJet ist falsch eingestellt.	▶ Einstellung prüfen.

1.4540.029 – Battery Volt Low Error

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Untere Grenze der Versorgungsspannung erreicht.	1. Versorgungsspannung prüfen. 2. Verkabelung prüfen.

1.4540.030 – FGT Low Limit Error

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ TecJet neu starten.

1.4540.031 – Delta P Low Limit Error

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ TecJet neu starten.

TIM-ID: 0000027854 - 001

1.4540.032 – FGP Low Limit Error

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Parametrierter Grenzwert unterschritten.	▶ TecJet Positionsrichtung prüfen.

1.4540.033 – Battery Volt High Error

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Obere Grenze der Versorgungsspannung erreicht.	1. Versorgungsspannung prüfen. 2. Verkabelung prüfen.

1.4540.034 – FGT High Limit Error

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ TecJet neu starten.

1.4540.035 – Delta P High Limit Error

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ TecJet neu starten.

1.4540.036 – FGP High Limit Error

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ TecJet neu starten.

1.4540.037 – Watchdog Reset

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ TecJet neu starten.

1.4540.038 – CAN Flow Demand Failed

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
TecJet ist falsch eingestellt.	▶ Einstellung prüfen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

1.4540.040 – TecJet Shutdown

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
TecJet-Sammelalarm. Mindestens ein weiterer TecJet-Alarm liegt an.	▶ Verursachenden Alarm beheben.

1.4540.041 – TecJet Internal Fault

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ TecJet neu starten.

1.4540.042 – Keyswitch State

Rotalarm. Ursprung TecJet.

Ursache	Abhilfe
Die Verkabelung des Keyswitch fehlt.	▶ Verkabelung prüfen.

1.4520.232 – Error Missing Ring Gear Signal

Rotalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Fehlendes Kurbelwellensignal.	▶ Sensor, Sensorabstand und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen.

1.4520.233 – Error Missing Reset Signal

Rotalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Fehlendes Resetsignal.	▶ Sensor, Sensorabstand und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen.

1.4520.234 – Error Missing Camshaft Signal

Rotalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Fehlendes Nockenwellensignal.	▶ Sensor, Sensorabstand und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen.

1.4520.235 – Error Number of Teeth

Rotalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Falsche Zähnezahl am Messrad erkannt.	1. Messrad prüfen. 2. Einstellungen prüfen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

1.4520.236 – Unknown Engine Appl. Code

Rotalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Zündung ist falsch eingestellt.	▶ Einstellung prüfen.

1.4520.237 – OverSpeed Shutdown

Rotalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Aggregat hat zulässige Drehzahl überschritten.	▶ Zündung neu starten.

1.4520.238 – E2PROM Checksum Error

Rotalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ Zündung neu starten.

1.4520.239 – Global Timing out of Range

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Vorgegebener globaler Zündzeitpunkt außerhalb des gültigen Bereiches.	▶ Wert anpassen.

1.4520.240 – Unknown Timing or Energy Level

Rotalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Keinen globalen Zündzeitpunkt und Energielevel empfangen, CAN-Bus-Verbindung gestört.	▶ Verkabelung und Einstellung prüfen.

1.4520.241 – Individual Timing out of Range

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Vorgegebener individueller Zündzeitpunkt außerhalb des gültigen Bereiches.	▶ Wert anpassen.

1.4520.242 – Selftest Shutdown

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Selbsttest war aktiv, bei drehendem Motor.	▶ Zündung neu starten.

TIM-ID: 0000027854 - 001

1.4520.243 – Open Primary Rate Exceeded

Rotalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Zulässige Summierung der Entladungsfehler erreicht.	1. Entsprechende Verkabelung prüfen. 2. Zündspulen prüfen.

1.4520.245 – Open Primary, Channel 1

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Zündenergie nicht entladen.	1. Verkabelung zur Zündspule prüfen. 2. Zündspulen prüfen.

1.4520.246 – Open Primary, Channel 2

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Zündenergie nicht entladen.	1. Verkabelung zur Zündspule prüfen. 2. Zündspulen prüfen.

1.4520.247 – Open Primary, Channel 3

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Zündenergie nicht entladen.	1. Verkabelung zur Zündspule prüfen. 2. Zündspulen prüfen.

1.4520.248 – Open Primary, Channel 4

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Zündenergie nicht entladen.	1. Verkabelung zur Zündspule prüfen. 2. Zündspulen prüfen.

1.4520.249 – Open Primary, Channel 5

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Zündenergie nicht entladen.	1. Verkabelung zur Zündspule prüfen. 2. Zündspulen prüfen.

1.4520.250 – Open Primary, Channel 6

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Zündenergie nicht entladen.	1. Verkabelung zur Zündspule prüfen. 2. Zündspulen prüfen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

1.4520.251 – Open Primary, Channel 7

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Zündenergie nicht entladen.	1. Verkabelung zur Zündspule prüfen. 2. Zündspulen prüfen.

1.4520.252 – Open Primary, Channel 8

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Zündenergie nicht entladen.	1. Verkabelung zur Zündspule prüfen. 2. Zündspulen prüfen.

1.4520.253 – Open Primary, Channel 9

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Zündenergie nicht entladen.	1. Verkabelung zur Zündspule prüfen. 2. Zündspulen prüfen.

1.4520.254 – Open Primary, Channel 10

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Zündenergie nicht entladen.	1. Verkabelung zur Zündspule prüfen. 2. Zündspulen prüfen.

1.4520.255 – Open Primary, Channel 11

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Zündenergie nicht entladen.	1. Verkabelung zur Zündspule prüfen. 2. Zündspulen prüfen.

1.4520.256 – Open Primary, Channel 12

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Zündenergie nicht entladen.	1. Verkabelung zur Zündspule prüfen. 2. Zündspulen prüfen.

1.4520.257 – Open Primary, Channel 13

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Zündenergie nicht entladen.	1. Verkabelung zur Zündspule prüfen. 2. Zündspulen prüfen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

1.4520.258 – Open Primary, Channel 14

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Zündenergie nicht entladen.	1. Verkabelung zur Zündspule prüfen. 2. Zündspulen prüfen.

1.4520.259 – Open Primary, Channel 15

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Zündenergie nicht entladen.	1. Verkabelung zur Zündspule prüfen. 2. Zündspulen prüfen.

1.4520.260 – Open Primary, Channel 16

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Zündenergie nicht entladen.	1. Verkabelung zur Zündspule prüfen. 2. Zündspulen prüfen.

1.4520.262 – Open Primary, Channel 17

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Zündenergie nicht entladen.	1. Verkabelung zur Zündspule prüfen. 2. Zündspulen prüfen.

1.4520.263 – Open Primary, Channel 18

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Zündenergie nicht entladen.	1. Verkabelung zur Zündspule prüfen. 2. Zündspulen prüfen.

1.4520.264 – Open Primary, Channel 19

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Zündenergie nicht entladen.	1. Verkabelung zur Zündspule prüfen. 2. Zündspulen prüfen.

1.4520.265 – Open Primary, Channel 20

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Zündenergie nicht entladen.	1. Verkabelung zur Zündspule prüfen. 2. Zündspulen prüfen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

1.4520.270 – Warn. Missing Ring Gear Signal

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Fehlendes Kurbelwellensignal Drehzahl 182 Zähne.	▶ Sensor B 13.2, Sensorabstand und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen.

1.4520.271 – Warning Missing Reset Signal

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Fehlendes Resetsignal von der Kurbelwelle.	▶ Sensor B 75, Sensorabstand und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen.

1.4520.272 – Warn. Missing Camshaft Signal

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Fehlendes Nockenwellensignal für die Zündanlage.	▶ Sensor B 1.2, Sensorabstand und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen.

1.4520.273 – SCR Fault Odd

Rotalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ Zündung neu starten.

1.4520.274 – SCR Fault Even

Rotalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ Zündung neu starten.

1.4520.275 – Odd Energy Level out of Range

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Vorgegebenes Energy Level außerhalb des gültigen Bereiches.	▶ Wert anpassen.

1.4520.276 – Even Energy Level out of Range

Gelbalarm. Ursprung IC922.

Ursache	Abhilfe
Vorgegebenes Energy Level außerhalb des gültigen Bereiches.	▶ Wert anpassen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

1.4510.186 – Error Status

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
GET-Sammelalarm. Mindestens ein weiterer GET-Alarm liegt an.	▶ Verursachenden Alarm beheben.

1.4510.187 – Combined Error

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Sammelalarm (Detail siehe verursachenden Alarm).	▶ Sammelalarm (Detail siehe verursachenden Alarm)

1.4510.188 – Internal Error

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ Klopmodul neu starten.

1.4510.189 – Error Camshaft

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Kein Signal vom Nockenwellensensor für die AKR.	▶ Verkabelung prüfen.Sensor B 1.3 prüfen, bei Bedarf ersetzen.

1.4510.192 – Knock Sensor Error A1

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Kein Signal von diesem Klopfsensor.	1. Verkabelung prüfen. 2. Sensor prüfen (Anziehdrehmoment, Beschädigung), bei Bedarf ersetzen.

1.4510.193 – Knock Sensor Error A2

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Kein Signal von diesem Klopfsensor.	1. Verkabelung prüfen. 2. Sensor prüfen (Anziehdrehmoment, Beschädigung), bei Bedarf ersetzen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

1.4510.194 – Knock Sensor Error A3

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Kein Signal von diesem Klopfsensor.	1. Verkabelung prüfen. 2. Sensor prüfen (Anziehdrehmoment, Beschädigung), bei Bedarf ersetzen.

1.4510.195 – Knock Sensor Error A4

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Kein Signal von diesem Klopfsensor.	1. Verkabelung prüfen. 2. Sensor prüfen (Anziehdrehmoment, Beschädigung), bei Bedarf ersetzen.

1.4510.196 – Knock Sensor Error A5

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Kein Signal von diesem Klopfsensor.	1. Verkabelung prüfen. 2. Sensor prüfen (Anziehdrehmoment, Beschädigung), bei Bedarf ersetzen.

1.4510.197 – Knock Sensor Error A6

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Kein Signal von diesem Klopfsensor.	1. Verkabelung prüfen. 2. Sensor prüfen (Anziehdrehmoment, Beschädigung), bei Bedarf ersetzen.

1.4510.198 – Knock Sensor Error A7

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Kein Signal von diesem Klopfsensor.	1. Verkabelung prüfen. 2. Sensor prüfen (Anziehdrehmoment, Beschädigung), bei Bedarf ersetzen.

1.4510.199 – Knock Sensor Error A8

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Kein Signal von diesem Klopfsensor.	1. Verkabelung prüfen. 2. Sensor prüfen (Anziehdrehmoment, Beschädigung), bei Bedarf ersetzen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

1.4510.200 – Knock Sensor Error A9

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Kein Signal von diesem Klopfsensor.	1. Verkabelung prüfen. 2. Sensor prüfen (Anziehdrehmoment, Beschädigung), bei Bedarf ersetzen.

1.4510.201 – Knock Sensor Error A10

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Kein Signal von diesem Klopfsensor.	1. Verkabelung prüfen. 2. Sensor prüfen (Anziehdrehmoment, Beschädigung), bei Bedarf ersetzen.

1.4510.202 – Knock Sensor Error B1

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Kein Signal von diesem Klopfsensor.	1. Verkabelung prüfen. 2. Sensor prüfen (Anziehdrehmoment, Beschädigung), bei Bedarf ersetzen.

1.4510.203 – Knock Sensor Error B2

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Kein Signal von diesem Klopfsensor.	1. Verkabelung prüfen. 2. Sensor prüfen (Anziehdrehmoment, Beschädigung), bei Bedarf ersetzen.

1.4510.204 – Knock Sensor Error B3

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Kein Signal von diesem Klopfsensor.	1. Verkabelung prüfen. 2. Sensor prüfen (Anziehdrehmoment, Beschädigung), bei Bedarf ersetzen.

1.4510.205 – Knock Sensor Error B4

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Kein Signal von diesem Klopfsensor.	1. Verkabelung prüfen. 2. Sensor prüfen (Anziehdrehmoment, Beschädigung), bei Bedarf ersetzen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

1.4510.206 – Knock Sensor Error B5

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Kein Signal von diesem Klopfsensor.	1. Verkabelung prüfen. 2. Sensor prüfen (Anziehdrehmoment, Beschädigung), bei Bedarf ersetzen.

1.4510.207 – Knock Sensor Error B6

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Kein Signal von diesem Klopfsensor.	1. Verkabelung prüfen. 2. Sensor prüfen (Anziehdrehmoment, Beschädigung), bei Bedarf ersetzen.

1.4510.208 – Knock Sensor Error B7

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Kein Signal von diesem Klopfsensor.	1. Verkabelung prüfen. 2. Sensor prüfen (Anziehdrehmoment, Beschädigung), bei Bedarf ersetzen.

1.4510.209 – Knock Sensor Error B8

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Kein Signal von diesem Klopfsensor.	1. Verkabelung prüfen. 2. Sensor prüfen (Anziehdrehmoment, Beschädigung), bei Bedarf ersetzen.

1.4510.210 – Knock Sensor Error B9

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Kein Signal von diesem Klopfsensor.	1. Verkabelung prüfen. 2. Sensor prüfen (Anziehdrehmoment, Beschädigung), bei Bedarf ersetzen.

1.4510.211 – Knock Sensor Error B10

Rotalarm. Ursprung AKR.

Ursache	Abhilfe
Kein Signal von diesem Klopfsensor.	1. Verkabelung prüfen. 2. Sensor prüfen (Anziehdrehmoment, Beschädigung), bei Bedarf ersetzen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

1.4530.007 – Shutdown

Rotalarm. Ursprung F-Serie.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ F-Serie neu starten.

1.4530.008 – Alarm

Gelbalarm. Ursprung F-Serie.

Ursache	Abhilfe
Sammelalarm (Detail siehe verursachenden Alarm).	▶ Sammelalarm (Detail siehe verursachenden Alarm)

1.4530.009 – Derating Active

Gelbalarm. Ursprung F-Serie.

Ursache	Abhilfe
Sammelalarm (Detail siehe verursachenden Alarm).	▶ Sammelalarm (Detail siehe verursachenden Alarm)

1.4530.010 – PWM Input High Duty Cycle Error

Gelbalarm. Ursprung F-Serie.

Ursache	Abhilfe
F-Serie ist falsch eingestellt.	▶ Einstellung prüfen.

1.4530.011 – PWM Input Low Duty Cycle Error

Gelbalarm. Ursprung F-Serie.

Ursache	Abhilfe
F-Serie ist falsch eingestellt.	▶ Einstellung prüfen.

1.4530.012 – Analog Input High Error

Gelbalarm. Ursprung F-Serie.

Ursache	Abhilfe
F-Serie ist falsch eingestellt.	▶ Einstellung prüfen.

1.4530.013 – Analog Input Low Error

Gelbalarm. Ursprung F-Serie.

Ursache	Abhilfe
F-Serie ist falsch eingestellt.	▶ Einstellung prüfen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

1.4530.014 – Input Supply Voltage High Error

Gelbalarm. Ursprung F-Serie.

Ursache	Abhilfe
Obere Grenze der Versorgungsspannung erreicht.	1. Versorgungsspannung prüfen. 2. Verkabelung prüfen.

1.4530.015 – Input Supply Voltage Low Error

Gelbalarm. Ursprung F-Serie.

Ursache	Abhilfe
Untere Grenze der Versorgungsspannung erreicht.	1. Versorgungsspannung prüfen. 2. Verkabelung prüfen.

1.4530.016 – Electronics Temperature High Error

Rotalarm. Ursprung F-Serie.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ F-Serie neu starten.

1.4530.017 – Electronics Temperature Low Error

Rotalarm. Ursprung F-Serie.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ F-Serie neu starten.

1.4530.018 – Position Error

Rotalarm. Ursprung F-Serie.

Ursache	Abhilfe
Postionsvorgabe und Rückmeldung stimmen nicht überein	1. Mechanik prüfen. 2. F-Serie neu starten.

1.4530.019 – Run Enable not active

Gelbalarm. Ursprung F-Serie.

Ursache	Abhilfe
F-Serie ist falsch eingestellt.	▶ Einstellung prüfen.

1.4530.020 – Spring Check Failed

Gelbalarm. Ursprung F-Serie.

Ursache	Abhilfe
F-Serie ist falsch eingestellt.	▶ Einstellung prüfen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

1.4530.021 – Internal Fault

Gelbalarm. Ursprung F-Serie.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ F-Serie neu starten.

1.4530.022 – CAN Fault

Rotalarm. Ursprung F-Serie.

Ursache	Abhilfe
CAN-Bus-Verbindung gestört.	▶ Verkabelung und Einstellung prüfen.

1.4550.031 – A - Internal Fault

Rotalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ ProAct neu starten.

1.4550.032 – A - Stop commanded (Run/Stop)

Gelbalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
ProAct ist falsch eingestellt.	▶ Einstellung prüfen.

1.4550.033 – A - Input (Supply) Voltage Fault

Gelbalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
Obere oder untere Grenze der Versorgungsspannung erreicht.	1. Versorgungsspannung prüfen. 2. Verkabelung prüfen.

1.4550.034 – A - Position Error

Rotalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
Postionsvorgabe und Rückmeldung stimmen nicht überein	▶ Mechanik prüfen. ProAct neu starten.

1.4550.035 – A - Temperature Sensor Fault

Rotalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ ProAct neu starten.

TIM-ID: 0000027854 - 001

1.4550.036 – A - Temperature derating active

Gelbalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
Die interne Temperatur ist höher als Limit.	1. Temperatur im Raum prüfen. ProAct neu starten. 2. ProAct neu starten.

1.4550.037 – A - Temperature above 120 °C

Rotalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
Die interne Temperatur ist höher als Limit.	1. Temperatur im Raum prüfen. ProAct neu starten. 2. ProAct neu starten.

1.4550.038 – A - Loss of Position Demand

Rotalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
Positionsvorgabe fehlt oder ist ausserhalb des Bereichs	1. Einstellung prüfen. 2. Verkabelung prüfen.

1.4550.039 – A - Demand Tracking Fault

Gelbalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
ProAct ist falsch eingestellt.	▶ Einstellung prüfen.

1.4550.040 – A - Analog Position Demand Failed

Gelbalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
ProAct ist falsch eingestellt.	▶ Einstellung prüfen.

1.4550.041 – A - PWM Position Demand Failed

Gelbalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
ProAct ist falsch eingestellt.	▶ Einstellung prüfen.

1.4550.042 – A - CAN Position Demand Failed

Rotalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
Postionsvorgabe nicht erhalten oder zu spät erhalten	▶ Verkabelung und Einstellung prüfen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

1.4550.043 – A - CAN Fault (CAN Bus Off, CAN Ad

Rotalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
CAN-Bus-Verbindung gestört.	▶ Verkabelung und Einstellung prüfen.

1.4550.044 – A - CAN Stop Command

Gelbalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
"Stop" Vorgabe über CAN-Bus erhalten	▶ Einstellung prüfen.

1.4550.131 – B - Internal Fault

Rotalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ ProAct neu starten.

1.4550.132 – B - Stop commanded (Run/Stop)

Gelbalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
ProAct ist falsch eingestellt.	▶ Einstellung prüfen.

1.4550.133 – B - Input (Supply) Voltage Fault

Gelbalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
Obere oder untere Grenze der Versorgungsspannung erreicht.	1. Versorgungsspannung prüfen. 2. Verkabelung prüfen.

1.4550.134 – B - Position Error

Rotalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
Postionsvorgabe und Rückmeldung stimmen nicht überein	1. Mechanik prüfen. 2. ProAct neu starten.

1.4550.135 – B - Temperature Sensor Fault

Rotalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
Hardware nicht betriebsbereit.	▶ ProAct neu starten.

TIM-ID: 0000027854 - 001

1.4550.136 – B - Temperature derating active

Gelbalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
Die interne Temperatur ist höher als Limit.	1. Temperatur im Raum prüfen. ProAct neu starten. 2. ProAct neu starten.

1.4550.137 – B - Temperature above 120 °C

Rotalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
Die interne Temperatur ist höher als Limit.	1. Temperatur im Raum prüfen. ProAct neu starten. 2. ProAct neu starten.

1.4550.138 – B - Loss of Position Demand

Rotalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
Positionsvorgabe fehlt oder ist ausserhalb des Bereichs	1. Einstellung prüfen. 2. Verkabelung prüfen.

1.4550.139 – B - Demand Tracking Fault

Gelbalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
ProAct ist falsch eingestellt.	▶ Einstellung prüfen.

1.4550.140 – B - Analog Position Demand Failed

Gelbalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
ProAct ist falsch eingestellt.	▶ Einstellung prüfen.

1.4550.141 – B - PWM Position Demand Failed

Gelbalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
ProAct ist falsch eingestellt.	▶ Einstellung prüfen.

1.4550.142 – B - CAN Position Demand Failed

Rotalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
Postionsvorgabe nicht erhalten oder zu spät erhalten	▶ Verkabelung und Einstellung prüfen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

1.4550.143 – B - CAN Fault (CAN Bus Off, CAN Ad

Rotalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
CAN-Bus-Verbindung gestört.	▶ Verkabelung und Einstellung prüfen.

1.4550.144 – B - CAN Stop Command

Gelbalarm. Ursprung ProAct A-Bank.

Ursache	Abhilfe
"Stop" Vorgabe über CAN-Bus erhalten	▶ Einstellung prüfen.

TIM-ID: 0000027854 - 001

5.3 Störungsmeldungen des Motorreglers

015 – LO P-Schmieröl

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0100.921

Ursache	Abhilfe
Motoröldruck zu niedrig (Grenzwert 1). Kein Öl im Motor, Motordrehzahl zu niedrig, Ölleitungen, Ölwärmetauscher verstopft, Ölpumpe defekt.	1. Ölsystem, Ölwärmetauscher prüfen. 2. Ölfilter ersetzen (→ Seite 153). 3. Ölprobe entnehmen und untersuchen (→ Seite 152).

016 – SS P-Schmieröl

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.0100.922

Ursache	Abhilfe
Motoröldruck zu niedrig (Grenzwert 2). Kein Öl im Motor, Motordrehzahl zu niedrig, Ölleitungen, Ölwärmetauscher verstopft, Ölpumpe defekt.	1. Ölsystem, Ölwärmetauscher prüfen. 2. Ölfilter ersetzen (→ Seite 153). 3. Ölprobe entnehmen und untersuchen (→ Seite 152).

019 – HI T-Abgas A

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0126.931

Ursache	Abhilfe
Abgastemperatur (A-Seite) nach Turbine zu hoch (Grenzwert 1). falscher Zündzeitpunkt, zu magere oder zu fette Gemischeinstellung, falscher Zündkerzentyp, Schaden an der Turbine.	1. Abgasturbolader prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Gemischeinstellung prüfen. 4.

020 – SS T-Abgas A

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0126.932

Ursache	Abhilfe
Abgastemperatur (A-Seite) nach Turbine zu hoch (Grenzwert 2). falscher Zündzeitpunkt, zu magere oder zu fette Gemischeinstellung, falscher Zündkerzentyp, Schaden an der Turbine.	1. Abgasturbolader prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Gemischeinstellung prüfen. 4. Zündkerzen prüfen.

TIM-ID: 0000027858 - 001

021 – HI T-Abgas B

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0127.931

Ursache	Abhilfe
Abgastemperatur (B-Seite) nach Turbine zu hoch (Grenzwert 1). falscher Zündzeitpunkt, zu magere oder zu fette Gemischeinstellung, falscher Zündkerzentyp, Schaden an der Turbine.	1. Abgasturbolader prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Gemischeinstellung prüfen. 4. Zündkerzen prüfen.

022 – SS T-Abgas B

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0127.932

Ursache	Abhilfe
Abgastemperatur (B-Seite) nach Turbine zu hoch (Grenzwert 2). falscher Zündzeitpunkt, zu magere oder zu fette Gemischeinstellung, falscher Zündkerzentyp, Schaden an der Turbine.	1. Abgasturbolader prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Gemischeinstellung prüfen. 4. Zündkerzen prüfen.

025 – HI P-Diff-Schmieröl

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0154.931

Ursache	Abhilfe
Druckverlust über Ölfilter zu hoch (Grenzwert 1).	1. Ölfilter wechseln (→ Seite 153). 2. Wenn dieser Fehler nach unerwartet kurzer Filterlaufzeit auftritt, Ölfilter auf Ablagerungen prüfen, bei Bedarf Öl wechseln (→ Seite 151).

026 – SS P-Diff-Schmieröl

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.0154.932

Ursache	Abhilfe
Druckverlust über Ölfilter zu hoch (Grenzwert 2).	1. Ölfilter wechseln (→ Seite 153). 2. Wenn dieser Fehler nach unerwartet kurzer Filterlaufzeit auftritt, Ölfilter auf Ablagerungen prüfen, bei Bedarf Öl wechseln (→ Seite 151).

TIM-ID: 0000027858 - 001

030 – SS Motor Ueberdrehzahl

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.2510.932

Ursache	Abhilfe
Überdrehzahl durch ECU erkannt. Üblicherweise Folgefehler. Überprüfung Drehzahlregler, Drosselklappenschließposition	1. Drehzahlregler prüfen. 2. Drosselklappenschließposition prüfen.

031 – HI ATL1 Überdrehzahl

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.3011.931

Ursache	Abhilfe
Drehzahl des Grundladers zu hoch (Grenzwert 1).	▶ Aktuell ist kein Turbolader-Drehzahlsensor verbaut. Einstellung in der ECU für diesen Eingang prüfen.

032 – SS ATL1 Ueberdrehzahl

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.3012.932

Ursache	Abhilfe
Drehzahl des Grundladers zu hoch (Grenzwert 2).	▶ Aktuell ist kein Turbolader-Drehzahlsensor verbaut. Einstellung in der ECU für diesen Eingang prüfen.

036 – HI ATL2 Überdrehzahl

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.3013.931

Ursache	Abhilfe
Drehzahl des 1. Schaltladers zu hoch (Grenzwert 1).	▶ Aktuell ist kein Turbolader-Drehzahlsensor verbaut. Einstellung in der ECU für diesen Eingang prüfen.

037 – SS ATL2 Ueberdrehzahl

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.3013.912

Ursache	Abhilfe
Drehzahl des 1. Schaltladers zu hoch (Grenzwert 2).	▶ Aktuell ist kein Turbolader-Drehzahlsensor verbaut. Einstellung in der ECU für diesen Eingang prüfen.

TIM-ID: 0000027858 - 001

051 – HI T-Schmieroel

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0125.931

Ursache	Abhilfe
Motoröltemperatur nach Ölwärmetauscher zu hoch (Grenzwert 1). Ölwärmetauscher verschmutzt, Kühlmitteltemperatur ist zu hoch. Zu geringer Ölvolumenstrom.	1. Motorkühlmittelkreislauf prüfen. 2. Ölwärmetauscher prüfen. 3. Ölstand prüfen (→ Seite 150).

052 – SS T-Schmieroel

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.0125.932

Ursache	Abhilfe
Motoröltemperatur nach Ölwärmetauscher zu hoch (Grenzwert 2). Ölwärmetauscher verschmutzt, Kühlmitteltemperatur ist zu hoch. Zu geringer Ölvolumenstrom.	1. Motorkühlmittelkreislauf prüfen. 2. Ölwärmetauscher prüfen. 3. Ölstand prüfen (→ Seite 150).

053 – HI T-Ansaugluft

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0123.931

Ursache	Abhilfe
Ansauglufttemperatur zu hoch (Grenzwert 1).	▶ Lüftungsanlage überprüfen.

054 – HIHI T-Ansaugluft

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0123.932

Ursache	Abhilfe
Ansauglufttemperatur zu hoch (Grenzwert 2).	1. Lüftungsanlage überprüfen. 2. Leistung reduzieren.

TIM-ID: 0000027858 - 001

057 – LO P-Kühlmittel

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0101.921

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteldruck nach Motor zu niedrig (Grenzwert 1). Zu niedriger Volumenstrom, zu niedriger statischer Druck.	▶ Motorkühlmittelkreislauf prüfen (Druck und Volumenstrom).

058 – SS P-Kühlmittel

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.0101.922

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteldruck nach Motor zu niedrig (Grenzwert 2). Zu niedriger Volumenstrom, zu niedriger statischer Druck.	▶ Motorkühlmittelkreislauf prüfen (Druck und Volumenstrom).

063 – HI P-Kurbelgehaeuse

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0106.931

Ursache	Abhilfe
Kurbelgehäusedruck zu hoch (Grenzwert 1). Drosselventil in Kurbelgehäuseentlüftung ist zu weit geschloßen, defekter Luftfilter, Ölabscheider ist verstopft, Kolbenringe sind stecken geblieben, sonstige Triebwerksschäden.	1. Triebwerk prüfen: • Motor durchdrehen (→ Seite 125). • Brennräume von UT bis OT endoskopieren. 2. Luftfilter auf Verschmutzung prüfen, bei sichtbarer Verschmutzung ersetzen (→ Seite 148). 3. Einstellung des BlowBy-Drosselventils prüfen. 4. Ölabscheider Zustand prüfen, bei Bedarf ersetzen (→ Seite 127).

064 – SS P-Kurbelgehaeuse

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.0106.932

Ursache	Abhilfe
Kurbelgehäusedruck zu hoch (Grenzwert 2). Drosselventil in Kurbelgehäuseentlüftung ist zu weit geschloßen, defekter Luftfilter, Ölabscheider ist verstopft, Kolbenringe sind stecken geblieben, sonstige Triebwerksschäden.	1. Triebwerk prüfen: Motor durchdrehen (→ Seite 125), Brennräume von UT bis OT endoskopieren. 2. Luftfilter auf Verschmutzung prüfen, bei sichtbarer Verschmutzung ersetzen (→ Seite 148). 3. Einstellung des BlowBy-Drosselventils prüfen. 4. Ölabscheider Zustand prüfen, bei Bedarf ersetzen (→ Seite 127).

TIM-ID: 0000027858 - 001

067 – HI T-Kuehlmittel

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0120.931

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteltemperatur nach Motor zu hoch (Grenzwert 1). Ausfall der Motorkühlmittelpumpe, Volumenstrom zu gering, Luft im Motorkühlmittelkreislauf.	▶ Motorkühlmittelkreislauf prüfen.

068 – SS T-Kuehlmittel

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.0120.932

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteltemperatur nach Motor zu hoch (Grenzwert 2). Ausfall der Motorkühlmittelpumpe, Volumenstrom zu gering, Luft im Motorkühlmittelkreislauf.	▶ Motorkühlmittelkreislauf prüfen.

089 – SS Motordrehzahl zu niedrig

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.2500.030

Ursache	Abhilfe
Motor wird abgewürgt. Die Motordrehzahl ist im normalen Betrieb unter den Grenzwert aus Parameter 2.2500.027 (Drehzahlgrenze Abwuergen) gefallen ohne dass ein Stopp anliegt. Aus Sicherheitsgründen wird der Motor gestoppt.	1. Im Netzparallelbetrieb: • Netz auf Frequenzeinbruch prüfen. • Generator und Kupplung auf Beschädigung überprüfen. 2. Im Inselbetrieb: • Drosselklappenposition prüfen. • Drosselklappen auf unmotiviertes Schließen überprüfen. Wenn die Drosselklappen voll geöffnet sind: Laststufen auf zulässige Größe überprüfen. • Bypassstellung prüfen. • Luftfilter auf Verschmutzung prüfen, bei sichtbarer Verschmutzung ersetzen (→ Seite 148). • Abgasgegendruck prüfen. • Differenzdruck Gemischkühler prüfen. • Emissionen und Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). • Ölabscheider auf ausreichende Ölabscheidung prüfen (Öl im Verdichteransaugkrümmer), bei Bedarf Verdichter reinigen. • Ventilspiel prüfen (→ Seite 139). • Dichtung zwischen Gemischleitung und Zylinderkopf auf richtige Einbaulage prüfen.

TIM-ID: 0000027858 - 001

090 – SS Leerlaufdrz nicht erreicht

Rotalarm. Startabbruch.

Zugehöriger Parameter 2.1090.925

Ursache	Abhilfe
Leerlaufdrehzahl nicht erreicht	1. Zündung prüfen. 2. Gasversorgung prüfen. 3. Gemischeinstellung prüfen.

091 – SS Ausrueckdrz nicht erreicht

Rotalarm. Startabbruch.

Zugehöriger Parameter 2.1090.924

Ursache	Abhilfe
Die Drehzahl (Starter AUS) wurde nicht erreicht, Zündung funktioniert nicht oder kein Gas.	1. Zündung prüfen. 2. Gasversorgung prüfen. 3. Gemischeinstellung prüfen.

092 – SS Anlasserdrz nicht erreicht

Rotalarm. Startabbruch.

Zugehöriger Parameter 2.1090.923

Ursache	Abhilfe
Mindestdrehzahl für Spülvorgang und Zündungsfreigabe wurde nicht erreicht.	▶ Starteranlage prüfen.

093 – SS T-Vorwaerm

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.1090.922

Ursache	Abhilfe
Vorwärmtemperatur zu gering (Grenzwert 2). Kühlmitteltemperatur für Motorstart zu gering.	1. Vorwärmung prüfen. 2. Kühlmitteldifferenzdruck prüfen. 3. Heizelemente prüfen. 4. Verkabelung prüfen.

094 – LO T-Vorwaerm

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.1090.921

Ursache	Abhilfe
Vorwärmtemperatur zu gering (Grenzwert 1). Kühlmitteltemperatur für Motorstart zu gering.	1. Vorwärmung prüfen. 2. Kühlmitteldifferenzdruck prüfen. 3. Heizelemente prüfen. 4. Verkabelung prüfen.

TIM-ID: 0000027858 - 001

095 – AL Vorschmier-Fehler

Rotalarm. Startabbruch.

Zugehöriger Parameter 2.1090.920

Ursache	Abhilfe
Vorschmierfehler.	1. Öldruck, Öltemperatur, Ölstand prüfen. 2. Vorschmierpumpe prüfen.

104 – AL Betriebsstd. Zaehler Defekt

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 1.8004.623

Ursache	Abhilfe
Betriebsstundenfehler defekt. Interner Fehler im Motorregler.	▶ Motorregler ersetzen.

118 – LO ECU Versorgungsspannung

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0140.921

Ursache	Abhilfe
Versorgungsspannung zu gering (Grenzwert 1)	1. Versorgungsspannung prüfen. 2. Verkabelung prüfen.

119 – LOLO ECU Versorgungsspannung

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0140.922

Ursache	Abhilfe
Versorgungsspannung zu gering (Grenzwert 2)	1. Versorgungsspannung prüfen. 2. Verkabelung prüfen.

120 – HI ECU Versorgungsspannung

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0140.931

Ursache	Abhilfe
Versorgungsspannung zu hoch (Grenzwert 1)	1. Versorgungsspannung prüfen. 2. Verkabelung prüfen.

121 – HIHI ECU Versorgungsspannung

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0140.932

Ursache	Abhilfe
Versorgungsspannung zu hoch (Grenzwert 2)	1. Versorgungsspannung prüfen. 2. Verkabelung prüfen.

TIM-ID: 0000027858 - 001

122 – HI T-ECU

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0132.921

Ursache	Abhilfe
Elektroniktemperatur zu hoch (Grenzwert 1).	▶ Für bessere Kühlung der ECU sorgen. Raumtemperatur absenken, Luftströmung Richtung ADEC prüfen.

176 – AL LifeData nicht verfuegbar

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 2.4000.004

Ursache	Abhilfe
Kein (passendes) LifeData-Backup-System vorhanden, nach Ablauf einer Wartezeit nach ECU-Reset . Backup-System hat keine LifeData-Funktion oder CAN-Bus zum Backup-System ist unterbrochen.	▶ Service benachrichtigen. (Projektierungsfehler liegt vor)

177 – AL LifeData Restaurierung unvollst.

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 2.4000.006

Ursache	Abhilfe
Wenn bei einem Restaurierungs-Datenupload (in die ADEC) eine CRC defekt ist (wird für jedes Modul angegeben) oder der Upload nicht vollständig ist, so wird diese Fehlermeldung generiert.	▶ Powerup ECU, Service benachrichtigen.

180 – AL CAN1 Knotenausfall

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0500.680

Ursache	Abhilfe
Busteilnehmer (SAM oder EMU) nicht mehr auf dem CAN-Bus 1 vorhanden.	▶ Bus-Teilnehmer und Verkabelung auf Funktion prüfen. Busse (CAN-Bus 1 und CAN-Bus 2) sind redundant.

TIM-ID: 0000027858 - 001

181 – AL CAN2 Knotenausfall

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0500.681

Ursache	Abhilfe
Busteilnehmer (SAM oder EMU) nicht mehr auf dem CAN-Bus 2 vorhanden.	▶ Bus-Teilnehmer und Verkabelung auf Funktion prüfen. Busse (CAN-Bus 1 und CAN-Bus 2) sind redundant.

182 – AL CAN Falsche Parametrierung

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0500.682

Ursache	Abhilfe
Falsche Parameterwerte in Datensatz eingetragen.	▶ Service benachrichtigen. (Projektierungsfehler liegt vor)

183 – AL CAN Keine PU-Daten

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0500.683

Ursache	Abhilfe
Es ist ein CAN-Modus ausgewählt, in dem die Kommunikation mit Hilfe des PU-Datenmoduls initialisiert wird. Das erforderliche PU-Datenmodul ist jedoch nicht vorhanden oder nicht gültig.	▶ Service benachrichtigen. (Projektierungsfehler liegt vor)

184 – AL CAN PU-Daten Flash Fehler

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0500.684

Ursache	Abhilfe
Beim Versuch, ein empfangenes PU-Datenmodul ins Flash-Modul zu kopieren trat ein Programmierfehler auf.	▶ Service benachrichtigen. (Projektierungsfehler liegt vor)

186 – AL CAN1 Bus Off

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0500.686

Ursache	Abhilfe
CAN-Controller 1 ist im "Bus-Off" Zustand. Automatisches Umschalten auf CAN-Bus 2. Busteilnehmer (ECU, SAM oder EMU) haben Störungen.	▶ Bus-Teilnehmer und Verkabelung auf Funktion prüfen.

TIM-ID: 0000027858 - 001

187 – AL CAN1 Error Passive

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0500.687

Ursache	Abhilfe
CAN-Controller 1 hat eine Warnung signalisiert. Busteilnehmer (ECU, SAM oder EMU) haben Störungen.	▶ Bus-Teilnehmer und Verkabelung auf Funktion prüfen.

188 – AL CAN2 Bus Off

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0500.688

Ursache	Abhilfe
CAN-Controller 2 ist im "Bus-Off" Zustand. Automatisches Umschalten auf CAN-Bus 1. Busteilnehmer (ECU, SAM oder EMU) haben Störungen.	▶ Bus-Teilnehmer und Verkabelung auf Funktion prüfen.

189 – AL CAN2 Error Passive

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0500.689

Ursache	Abhilfe
CAN-Controller 2 hat eine Warnung signalisiert. Ursachen sind z.B. fehlende zuhörende Knoten, leichte Störungen oder kurzzeitige Busüberlastung.	▶ Bus-Teilnehmer und Verkabelung auf Funktion prüfen.

190 – AL EMU Parameter Nicht Unterstützt

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0500.690

Ursache	Abhilfe
EMU Parameter werden nicht unterstützt.	▶ Service benachrichtigen. (Projektierungsfehler liegt vor)

201 – SD T-Coolant

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 1.8004.570

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteltemperatursensor Motoraustritt defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B6.1), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

TIM-ID: 0000027858 - 001

204 – SD Niveau Schmieröl

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 1.8004.602

Ursache	Abhilfe
Motorölniveausensor defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B24), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

206 – SD T-Abgas A

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 1.8004.576

Ursache	Abhilfe
Abgastemperatursensor auf A-Seite defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B4.21), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

207 – SD T-Abgas B

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 1.8004.577

Ursache	Abhilfe
Abgastemperatursensor auf B-Seite defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B4.22), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

211 – SD P-Lube Oil

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 1.8004.563

Ursache	Abhilfe
Motoröldrucksensor nach Filter defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B5.1), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

212 – SD P-Coolant

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 1.8004.564

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteldrucksensor nach Motor defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B16.1), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

TIM-ID: 0000027858 - 001

214 – SD P-Kurbelgehäuse

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 1.8004.568

Ursache	Abhilfe
Kurbelgehäusedrucksensor defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B50), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

216 – SD T-Schmieröl

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 1.8004.575

Ursache	Abhilfe
Motoröltemperatursensor nach Ölwärmetauscher defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B7), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

219 – SD T-Ansaugluft

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 1.8004.573

Ursache	Abhilfe
Ansaugluftemperatursensor defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B49.2), bei Bedarf ersetzen Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

221 – SD P-Diff Schmieröl

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 1.8004.585

Ursache	Abhilfe
Motoröldrucksensoren defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensor und Verkabelung vor Filter (B5.3) und nach Filter (B5.1) prüfen, bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

227 – SD Oeldruck vor Filter

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 1.8004.620

Ursache	Abhilfe
Motoröldrucksensor vor Filter defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B5.3), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

TIM-ID: 0000027858 - 001

229 – AL Stop Sensor Defekt Nockenwelle

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 1.8004.562

Ursache	Abhilfe
Motorstopp infolge eines Defektes des Nockenwellensensors (und eines im gleichen Betriebszyklus zuvor erfolgten Defektes des Kurbelwellensensors).	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B1.1), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

231 – SD Nockenwelle

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 1.8004.499

Ursache	Abhilfe
Nockenwellensensor defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B1.1), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

232 – SD Laderdrehzahl 1

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 1.3011.128

Ursache	Abhilfe
Drehzahlsensor Grundlader defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Aktuell ist kein Turbolader-Drehzahlsensor verbaut.

233 – SD Laderdrehzahl 2

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 1.3011.129

Ursache	Abhilfe
Drehzahlsensor Schaltlader defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Aktuell ist kein Turbolader-Drehzahlsensor verbaut.

245 – SD ECU Versorgungsspannung

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 2.8006.589

Ursache	Abhilfe
Interner Fehler im Motorregler.	▶ Motorregler ADEC ersetzen.

TIM-ID: 0000027858 - 001

266 – SD Solldrehzahlvorgabe

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 2.8006.586

Ursache	Abhilfe
Keine Leistungsvorgabe von der Anlage mehr möglich.	▶ Signal und Verkabelung zwischen Anlage und ADEC prüfen.

381 – AL Wiring TOP 1

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.8006.638

Ursache	Abhilfe
Kurzschluss oder Leitungsbruch am Transistorausgang 1 Anlagenseite (TOP 1). Ansteuerung für Gelb-Sammelalarm defekt.	▶ Verkabelung prüfen.

382 – AL Wiring TOP 2

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 2.8006.639

Ursache	Abhilfe
Kurzschluss oder Leitungsbruch am Transistorausgang 2 Anlagenseite (TOP 2). Ansteuerung für Rot-Sammelalarm defekt.	▶ Verkabelung prüfen.

383 – AL Wiring TOP 3

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 2.8006.640

Ursache	Abhilfe
Kurzschluss oder Leitungsbruch am Transistorausgang 3 Anlagenseite (TOP 3). Gasmagnetventilansteuerung Nr.1 defekt.	▶ Verkabelung prüfen.

TIM-ID: 0000027858 - 001

384 – AL Wiring TOP 4

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 2.8006.641

Ursache	Abhilfe
Kurzschluss oder Leitungsbruch am Transistorausgang 4 Anlagenseite (TOP 4). Gasmagnetventilansteuerung Nr.2 defekt.	▶ Verkabelung prüfen.

418 – SD T-Ansaugluft B

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 1.8004.603

Ursache	Abhilfe
Ansauglufttemperatursensor defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B49.2), bei Bedarf ersetzen.

419 – SD T-Kühlmittel vor Motor

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 1.8004.604

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteltemperatursensor vor Motor defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B6.3), bei Bedarf ersetzen.

423 – LO P-Kühlmittel Differenz

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.0180.921

Ursache	Abhilfe
Differenzdruck Kühlmittel zu niedrig (Grenzwert 1). Volumenstrom zu niedrig.	▶ Motorkühlmittelkreislauf (Druck und Volumenstrom) prüfen.

429 – HI P-Kühlmittel

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.0101.931

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteldruck nach Motor zu hoch (Grenzwert 3).	▶ Motorkühlmittelkreislauf (Druck und Volumenstrom) prüfen.

TIM-ID: 0000027858 - 001

430 – LO P-Kuehlmittel vor Motor

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0168.921

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteldruck vor Motor zu niedrig (Grenzwert 1). Zu niedriger Volumenstrom, zu niedriger statischer Druck.	▶ Motorkühlmittelkreislauf (Druck und Volumenstrom) prüfen.

431 – SS P-Kuehlmittel vor Motor

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.0168.922

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteldruck vor Motor zu niedrig (Grenzwert 2). Zu niedriger Volumenstrom, zu niedriger statischer Druck.	▶ Motorkühlmittelkreislauf (Druck und Volumenstrom) prüfen.

434 – HI T-Kuehlmittel vor Motor

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0173.931

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteltemperatur vor Motor zu hoch (Grenzwert 1). Ausfall der Motorkühlmittelpumpe, Volumenstrom zu gering, Luft im Motorkühlsystem.	▶ Motorkühlmittelkreislauf (Druck und Volumenstrom) prüfen.

435 – SS T-Kuehlmittel vor Motor

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.0173.932

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteltemperatur vor Motor zu hoch (Grenzwert 2). Ausfall der Motorkühlmittelpumpe, Volumenstrom zu gering, Luft im Motorkühlsystem.	▶ Motorkühlmittelkreislauf (Druck und Volumenstrom) prüfen.

TIM-ID: 0000027858 - 001

443 – HI P-Gemisch Differenz

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0183.931

Ursache	Abhilfe
Differenz der Gemischdrücke zwischen A-Seite und B-Seite zu groß (Grenzwert 1).	1. Drosselklappen auf unterschiedliche Stellung und Fehlfunktion prüfen. 2. Gemischleitungen auf Leckage prüfen. 3. Sensoren und Verkabelung prüfen (B79.22, B79.21).

447 – HIHI P-Gemisch Differenz

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.0183.932

Ursache	Abhilfe
Differenz der Gemischdrücke zwischen A-Seite und B-Seite zu groß (Grenzwert 2).	1. Drosselklappen auf unterschiedliche Stellung und Fehlfunktion prüfen. 2. Gemischleitungen auf Leckage prüfen. 3. Sensoren und Verkabelung prüfen (B79.22, B79.21).

451 – HI T-Gemisch

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0169.931

Ursache	Abhilfe
Gemischtemperatur zu hoch (Grenzwert 1). Ausfall der Gemischkühlmittelpumpe, Volumenstrom zu gering, zu hohe Eintrittstemperatur, Luft im Kühlsystem, verschmutzter Gemischkühler.	1. Gemischkühlmittelkreislauf prüfen. 2. Gemischkühler auf Verschmutzung prüfen.

452 – HIHI T-Gemisch

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.0169.932

Ursache	Abhilfe
Gemischtemperatur zu hoch (Grenzwert 2). Ausfall der Motorkühlmittelpumpe, Volumenstrom zu gering, zu hohe Eintrittstemperatur, Luft im Motorkühlsystem, verschmutzter Gemischkühler.	1. Gemischkühlmittelkreislauf prüfen. 2. Gemischkühler auf Verschmutzung prüfen.

TIM-ID: 0000027858 - 001

453 – LO T-Gemisch

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0169.921

Ursache	Abhilfe
Gemischtemperatur zu niedrig (Grenzwert 3).	1. Ansaugluftttemperatur prüfen. 2. Gemischkühlmittelkreislauf prüfen.

454 – SS Leistungsbegrenzung aktiv

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.7000.011

Ursache	Abhilfe
Leistungsreduktion aktiviert.	▶ Verursachende Grenzwertverletzung beseitigen. (z.B. Ansaugtemperatur absenken)

457 – LO T-Ansaugluft

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0123.921

Ursache	Abhilfe
Ansaugluftttemperatur zu niedrig (Grenzwert 3).	▶ Lüftungsanlage prüfen.

458 – LOLO T-Ansaugluft

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.0123.922

Ursache	Abhilfe
Ansaugluftttemperatur zu niedrig (Grenzwert 4).	▶ Lüftungsanlage prüfen.

459 – SD P-Kühlmittel vor Motor

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 1.8004.627

Ursache	Abhilfe
Kühlmittedrucksensor vor Motor defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B16.3), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

470 – SD T-ECU

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 1.8004.587

Ursache	Abhilfe
Temperatursensor für Motorregler defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensor und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

TIM-ID: 0000027858 - 001

472 – AL Stop SD

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.8006.593

Ursache	Abhilfe
Motorstop, da abstellende Kanäle "Sensor defekt" haben.	▶ Sammelalarm (Detail siehe verursachenden Alarm).

473 – AL Verkabelung PWM_CM2

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 1.8004.593

Ursache	Abhilfe
Leitungsbruch oder Kurzschluss an Kanal PWM_CM2.	▶ Verkabelung zur Bypass Drosselklappe kontrollieren, bei Bedarf Bypass Drosselklappe ersetzen.

476 – AL Crash Rec.Init Fehler

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 1.8010.007

Ursache	Abhilfe
Initialisierungsfehler des Crash-Recorders.	▶ Service benachrichtigen.

478 – AL Sammelalarm Gelb (Anlage)

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.8006.001

Ursache	Abhilfe
Sammelalarm GELB aus der Anlage.	▶ Sammelalarm (Detail siehe verursachenden Alarm)

479 – AL Sammelalarm Rot (Anlage)

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.8006.002

Ursache	Abhilfe
Sammelalarm ROT aus der Anlage.	▶ Sammelalarm (Detail siehe verursachenden Alarm)

496 – SD P-Charge Mix A

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 1.8004.628

Ursache	Abhilfe
Gemischdrucksensor A-Seite defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B79.21), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

TIM-ID: 0000027858 - 001

497 – SD P-Charge Mix B

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 1.8004.629

Ursache	Abhilfe
Gemischdrucksensor B-Seite defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B79.22), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

498 – SD P-Charge Mix Diff

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 1.8004.630

Ursache	Abhilfe
Gemischdrucksensor A-Seite oder B-Seite defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensoren und Verkabelung prüfen (B79.21, B79.22), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

499 – SD T-Charge Mix

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 1.8004.632

Ursache	Abhilfe
Gemischtemperatursensor defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B73), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

511 – HIHI P-Gemisch A

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.0181.932

Ursache	Abhilfe
Gemischdruck A-Seite zu hoch (Grenzwert 2).	1. Emissionen prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Abgasgegendruck prüfen. 4. Ventilspiel prüfen (→ Seite 139). 5. Drosselklappe prüfen. 6. Gemischkühlsystem prüfen.

512 – HIHI P-Gemisch B

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.0182.932

Ursache	Abhilfe
Gemischdruck B-Seite zu hoch (Grenzwert 2).	1. Emissionen prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Abgasgegendruck prüfen. 4. Ventilspiel prüfen (→ Seite 139). 5. Drosselklappe prüfen. 6. Gemischkühlsystem prüfen.

TIM-ID: 0000027858 - 001

513 – SD P-Coolant Diff

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 1.8004.610

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteldrucksensoren defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensoren und Verkabelung prüfen (B16.1, B16.3), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

515 – AL Anlasser nicht eingerückt

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.1090.926

Ursache	Abhilfe
ECU erkennt keine Motordrehzahl während des Startablaufs.	1. Anlasser prüfen. 2. Verkablung prüfen. 3. Drehzahlsensor prüfen.

517 – SD P-Charge Mix before Throttle

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 1.8004.631

Ursache	Abhilfe
Gemischdrucksensor vor Drosselklappe defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B79.23), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

520 – SD P-Ansaugluft nach Filter A

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 1.0186.900

Ursache	Abhilfe
Ansaugluftdrucksensor nach Filter A-Seite defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B81.1), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

522 – SD P-Ansaugluft nach Filter B

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 1.0187.900

Ursache	Abhilfe
Ansaugluftdrucksensor nach Filter B-Seite defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	▶ Sensor und Verkabelung prüfen (B81.2), bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

TIM-ID: 0000027858 - 001

531 – AL Verkabelung PWM_CM1

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 1.1044.900

Ursache	Abhilfe
Leitungsbruch oder Kurzschluss an Kanal PWM_CM1.	▶ Verkabelung zur Tecjet Drosselklappe kontrollieren, bei Bedarf Tecjet Drosselklappe ersetzen.

532 – AL Verkabelung PWM1

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 1.1046.900

Ursache	Abhilfe
Leitungsbruch oder Kurzschluss an Kanal PWM1.	▶ Verkabelung zur Gemischdrosselklappe A-Seite kontrollieren, bei Bedarf Gemischdrosselklappe A-Seite ersetzen.

533 – AL Verkabelung PWM2

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 1.1047.900

Ursache	Abhilfe
Leitungsbruch oder Kurzschluss an Kanal PWM2.	▶ Verkabelung zur Gemischdrosselklappe B-Seite kontrollieren, bei Bedarf Gemischdrosselklappe B-Seite ersetzen.

543 – AL Mehr als ein FDH Slave

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0555.005

Ursache	Abhilfe
Es ist mehr als ein Gerät vorhanden, das als Backup-Medium für FDH aktiviert ist.	▶ Service benachrichtigen. (Projektierungsfehler liegt vor)

544 – AL Konfiguration geändert

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0555.003

Ursache	Abhilfe
In Fällen, in denen die System-Konfiguration z. B. auf Grund eines ECU- oder eines SAM-Tausches geändert wurde, wird dieser Fehler aktiv.	▶ Service benachrichtigen. (Projektierungsfehler liegt vor)

TIM-ID: 0000027858 - 001

552 – AL Gasregelstreckentest-Fehler

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 2.1090.118

Ursache	Abhilfe
Gasregelstreckentest nicht erfolgreich. Alarm wird aktiv, wenn innerhalb der vorgegebenen Zeit kein Gasregelstrecke OK gemeldet wird. Entweder die Dichtheitsprüfung der Gasregelstrecke war nicht erfolgreich, die Wartezeit ist zu kurz eingestellt oder es liegt ein Kommunikationsfehler vor.	1. Gasregelstrecke prüfen. 2. Verkabelung prüfen.

554 – AL Zündungs-Fehler

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 2.1090.122

Ursache	Abhilfe
Zündungsfehler. Alarm wird aktiv, wenn innerhalb der vorgegebenen Zeit keine Rückmeldung der Zündung gemeldet wird. Entweder die Zündung konnten nicht aktiviert werden, die Wartezeit ist zu kurz eingestellt oder es liegt ein Kommunikationsfehler vor.	1. Zündanlage prüfen. 2. Verkabelung prüfen.

556 – AL Gasventil-Fehler

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 2.1090.124

Ursache	Abhilfe
Gasmagnetventilfehler. Alarm wird aktiv, wenn Probleme mit den Gasmagnetventilen auftreten. Entweder die Gasmagnetventile arbeiten nicht korrekt, die Wartezeit ist zu kurz eingestellt oder es liegt ein Kommunikationsfehler vor.	1. Gasregelstrecke prüfen. 2. Verkabelung prüfen.

TIM-ID: 0000027858 - 001

557 – AL Drehzahleinbruch-Fehler

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.1090.126

Ursache	Abhilfe
Drehzahleinbruch. Alarm wird aktiv, wenn die Motordrehzahl während des Startablaufs einbricht.	▶ Gasregelstrecke prüfen.

559 – AL Gemischdrosselklappe A

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 1.1450.010

Ursache	Abhilfe
Ein Problem mit der Gemischdrosselklappe A-Seite ist aufgetreten. Mögliche Ursachen: Gemischdrosselklappe defekt, hat keine Stromversorgung, ein Problem mit der Verkabelung des Rückmeldungs- und/oder Stellungssignals liegt vor.	▶ Gemischdrosselklappe A und Verkabelung überprüfen. Bei Bedarf Gemischdrosselklappe A ersetzen.

560 – Gemischdrosselklappe B

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 1.1450.013

Ursache	Abhilfe
Ein Problem mit der Gemischdrosselklappe B-Seite ist aufgetreten. Mögliche Ursachen: Gemischdrosselklappe defekt, hat keine Stromversorgung, ein Problem mit der Verkabelung des Rückmeldungs- und/oder Stellungssignals liegt vor.	▶ Gemischdrosselklappe B und Verkabelung überprüfen. Bei Bedarf Gemischdrosselklappe B ersetzen.

565 – AL L1 P-Ansaugluft nach Filter A

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0186.921

Ursache	Abhilfe
Druckverlust über Luftfilter A-Seite ist zu hoch.	▶ Luftfilter ersetzen (→ Seite 148).

TIM-ID: 0000027858 - 001

566 – AL L2 P-Ansaugluft nach Filter A

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0186.931

Ursache	Abhilfe
Druckverlust über Luftfilter A-Seite ist zu hoch.	▶ Luftfilter ersetzen (→ Seite 148).

567 – AL L1 P-Ansaugluft nach Filter B

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0187.921

Ursache	Abhilfe
Druckverlust über Luftfilter B-Seite ist zu hoch.	▶ Luftfilter ersetzen (→ Seite 148).

568 – AL L2 P-Ansaugluft nach Filter B

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.0187.931

Ursache	Abhilfe
Druckverlust über Luftfilter B-Seite ist zu hoch.	▶ Luftfilter ersetzen (→ Seite 148).

569 – AL SAM Missing-Data-Fehler

Rotalarm.

Zugehöriger Parameter 2.1090.128

Ursache	Abhilfe
Dieser Alarm wird aktiv, wenn einige Nachrichten, die vom SAM übertragen werden sollten, nicht von der ECU empfangen werden. Möglicherweise bestehen Probleme mit dem CAN-Bus, der SAM arbeitet nicht richtig oder ein Gerät, welches an den SAM angeschlossen ist, arbeitet nicht richtig, weswegen der SAM dessen Nachrichten nicht erfolgreich weiterleiten kann.	▶ Bei den Bus-Teilnehmer SAM und ECU die Verkabelung/Stecker prüfen. Bei Bedarf Geräte ersetzen.

TIM-ID: 0000027858 - 001

570 – L1 Al CAN max. spät Verstellung Zündzeitpunkt

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.1200.931

Ursache	Abhilfe
Der auf Grund von erkanntem Klopfen am weitesten nach spät verstellte Zylinder (Zündzeitpunkt) hat den ersten Grenzwert überschritten.	1. Emissionen prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Brennraum prüfen. 4. Wenn möglich Gasqualität bestimmen (Methanzahl).

571 – L2 Al CAN max. spät Verstellung Zündzeitpunkt

Gelbalarm. Abregelung.

Zugehöriger Parameter 2.1200.932

Ursache	Abhilfe
Der auf Grund von erkanntem Klopfen am weitesten nach spät verstellte Zylinder (Zündzeitpunkt) hat den zweiten Grenzwert überschritten. Leistungsreduzierung erfolgt.	1. Emissionen prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Brennraum prüfen. 4. Wenn möglich Gasqualität bestimmen (Methanzahl).

572 – L3 Al CAN max. spät Verstellung Zündzeitpunkt

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.1200.933

Ursache	Abhilfe
Der auf Grund von erkanntem Klopfen am weitesten nach spät verstellte Zylinder (Zündzeitpunkt) hat den dritten Grenzwert überschritten.	1. Emissionen prüfen. 2. Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137). 3. Brennraum prüfen. 4. Wenn möglich Gasqualität bestimmen (Methanzahl).

583 – AL GLS geschlossen

Rotalarm. Motorstopp.

Zugehöriger Parameter 2.0451.115

Ursache	Abhilfe
Generatorlastschalter wird bei einem Motorstopp nicht geöffnet. Motor befindet sich im Schleppbetrieb.	1. Generatorlastschalter prüfen. 2. Generatorschalter manuell trennen. 3. evt. vorhandener Netzleistungsschalter öffnen. 4. Handnotaus nach Möglichkeit nicht betätigen.

TIM-ID: 0000027858 - 001

617 – LO Aktueller Hu Wert

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.1210.006

Ursache	Abhilfe
Brennstoffheizwert hat den ersten Grenzwert unterschritten	▶ Wenn möglich Gasqualität bestimmen.

618 – LOLO Aktueller Hu Wert

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.1210.007

Ursache	Abhilfe
Brennstoffheizwert hat den zweiten Grenzwert unterschritten	▶ Wenn möglich Gasqualität bestimmen.

619 – HI Aktueller Hu Wert

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.1210.008

Ursache	Abhilfe
Brennstoffheizwert hat den ersten Grenzwert überschritten	▶ Wenn möglich Gasqualität bestimmen.

620 – HIHI Aktueller Hu Wert

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.1210.009

Ursache	Abhilfe
Brennstoffheizwert hat den zweiten Grenzwert unterschritten	▶ Wenn möglich Gasqualität bestimmen.

621 – LO Nox Wert

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.3050.024

Ursache	Abhilfe
Nox Emissionen haben den ersten Grenzwert unterschritten	1. Wenn möglich Gasqualität bestimmen. 2. Gasdruck prüfen. 3. Nox Sensor prüfen. 4. Emissionen prüfen.

TIM-ID: 0000027858 - 001

622 – LOLO Nox Wert

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.3050.025

Ursache	Abhilfe
Nox Emissionen haben den zweiten Grenzwert unterschritten	1. Wenn möglich Gasqualität bestimmen. 2. Gasdruck prüfen. 3. Nox Sensor prüfen. 4. Emissionen prüfen.

623 – HI Nox Wert

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.3050.026

Ursache	Abhilfe
Nox Emissionen haben den ersten Grenzwert überschritten	1. Wenn möglich Gasqualität bestimmen. 2. Nox Sensor prüfen. 3. Emissionen prüfen.

624 – HIHI Nox Wert

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.3050.027

Ursache	Abhilfe
Nox Emissionen haben den zweiten Grenzwert überschritten	1. Wenn möglich Gasqualität bestimmen. 2. Nox Sensor prüfen. 3. Emissionen prüfen.

633 – SD P-Umgebungsluft (HDT2800)

keinen

Zugehöriger Parameter 1.0700.087

Ursache	Abhilfe
Sensordefekt Luftfeuchtesensor	▶ Sensor ist derzeit nicht im Standardlieferumfang.

634 – SD T0-Umgebungsluft (HDT2800)

keinen

Zugehöriger Parameter 1.0700.089

Ursache	Abhilfe
Sensordefekt Luftfeuchtesensor	▶ Sensor ist derzeit nicht im Standardlieferumfang.

635 – SD Luftfeuchte (HDT2800)

keinen

Zugehöriger Parameter 1.0700.091

Ursache	Abhilfe
Sensordefekt Luftfeuchtesensor	▶ Sensor ist derzeit nicht im Standardlieferumfang.

TIM-ID: 0000027858 - 001

642 – SD Elektr. Motorleistung AI2

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 2.8006.040

Ursache	Abhilfe
Sensordefekt Motorleistung (Analogeingang 2)	1. Generatorwirkleistung wird nicht korrekt übertragen. 2. Generatorwirkleistung kann optional auch per CanBus übertragen werden. 3. Projektierung der Anlagensteuerung prüfen.

646 – Al Knock Intensity

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 2.1200.934

Ursache	Abhilfe
Klopfintensität überschritten (Extremklopfen erkannt)	1. Wenn möglich Gasqualität bestimmen (Methanzahl). 2. Emissionen prüfen. 3. Brennraum prüfen.

649 – Al Req Angle Throttle A

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 2.1200.935

Ursache	Abhilfe
Öffnungswinkel Drosselklappen A überschritten	1. Ladedruckreserve prüfen. 2. Ansauglufttemperatur ausserhalb der TVU Daten. 3. Verdichter auf Verschmutzung prüfen. 4. Leistung reduzieren.

650 – Al Req Angle Throttle B

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 2.1200.936

Ursache	Abhilfe
Öffnungswinkel Drosselklappen B überschritten	1. Ladedruckreserve prüfen. 2. Ansauglufttemperatur ausserhalb der TVU Daten. 3. Verdichter auf Verschmutzung prüfen. 4. Leistung reduzieren.

651 – AL Preheating Error

Gelbalarm.

Zugehöriger Parameter 1.1480.101

Ursache	Abhilfe
Motorvorwärmung gestört	1. Kühlwassermangel. 2. fehlender Differenzdruck im Kühlwassersystem. 3. Kühlwasserpumpe läuft nicht an, ist gestört.

TIM-ID: 0000027858 - 001

652 – AL GET Comm Lost

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1.4510.996

Ursache	Abhilfe
CanBus Kommunikation zur Klopfregelung gestört	1. Verkabelung prüfen. 2. Spannungsversorgung prüfen. 3. Neustart der ECU, EMU & Klopfregelung durchführen. 4. Mit gerätespezifischer Dialogsoftware Einstellungen prüfen (XD10).

653 – AL IC92x Comm Lost

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1.4520.996

Ursache	Abhilfe
CanBus Kommunikation zur Zündanlage gestört	1. Verkabelung prüfen. 2. Spannungsversorgung prüfen. 3. Neustart der ECU, EMU & Klopfregelung durchführen. 4. Mit gerätespezifischer Dialogsoftware Einstellungen prüfen (im Gerät).

654 – AL FSeries Comm Lost

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1.4530.996

Ursache	Abhilfe
CanBus Kommunikation zur Bypassklappe gestört	1. Verkabelung prüfen. 2. Spannungsversorgung prüfen. 3. Neustart der ECU, EMU & Bypassklappe durchführen. 4. Mit gerätespezifischer Dialogsoftware Einstellungen prüfen (XD50.3).

655 – AL TecJet Comm Lost

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1.4540.996

Ursache	Abhilfe
CanBus Kommunikation zum Gasdosierventil gestört (Alternativ kann ein Schrittmotor mit Gasmischer verbaut sein)	1. Verkabelung prüfen. 2. Spannungsversorgung prüfen. 3. Neustart der ECU, EMU & Gasdosierventil durchführen. 4. Mit gerätespezifischer Dialogsoftware Einstellungen prüfen (XD11).

TIM-ID: 0000027858 - 001

656 – AL ProActA Comm Lost

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1.4550.096

Ursache	Abhilfe
CanBus Kommunikation zur Drosselklappe A gestört	1. Verkabelung prüfen. 2. Spannungsversorgung prüfen. 3. Neustart der ECU, EMU & Drosselklappe A durchführen. 4. Mit gerätespezifischer Dialogsoftware Einstellungen prüfen (XD50.1)

657 – AL ProActB Comm Lost

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1.4550.196

Ursache	Abhilfe
CanBus Kommunikation zur Drosselklappe B gestört	1. Verkabelung prüfen. 2. Spannungsversorgung prüfen. 3. Neustart der ECU, EMU & Drosselklappe B durchführen. 4. Mit gerätespezifischer Dialogsoftware Einstellungen prüfen (XD50.2).

658 – AL NOxA Comm Lost

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1.4560.096

Ursache	Abhilfe
CanBus Kommunikation zum NOx-Sensor A gestört	1. Verkabelung prüfen. 2. Spannungsversorgung prüfen. 3. Neustart der ECU, EMU durchführen. 4. Sensor austauschen.

659 – AL NOxB Comm Lost

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1.4560.196

Ursache	Abhilfe
CanBus Kommunikation zum NOx-Sensor B gestört	1. Verkabelung prüfen. 2. Spannungsversorgung prüfen. 3. Neustart der ECU, EMU durchführen. 4. Sensor austauschen.

TIM-ID: 0000027858 - 001

660 – AL PhytronA Comm Lost

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1.4570.096

Ursache	Abhilfe
CanBus Kommunikation zum Schrittmotor Gasmischer A gestört (Alternativ kann ein Gasdosierventil verbaut sein)	1. Verkabelung prüfen. 2. Spannungsversorgung prüfen. 3. Neustart der ECU, EMU & Drosselklappe B durchführen. 4. Mit gerätespezifischer Dialogsoftware Einstellungen prüfen (XD11.1)

661 – AL PhytronB Comm Lost

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1.4570.196

Ursache	Abhilfe
CanBus Kommunikation zum Schrittmotor Gasmischer A gestört (Alternativ kann ein Gasdosierventil verbaut sein)	1. Verkabelung prüfen. 2. Spannungsversorgung prüfen. 3. Neustart der ECU, EMU & Drosselklappe B durchführen. 4. Mit gerätespezifischer Dialogsoftware Einstellungen prüfen (XD11.2)

664 – AL Oil Refill Error

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1.1480.305

Ursache	Abhilfe
Sammelalarm der automatische Ölnachfüllung gestört	▶ Nach Anliegen der Alarme HI Oil Refill und HI Lube Oil Level refill läuft eine parametriebar Zeit los. Nach dieser Zeit wird der Motor gestoppt.

665 – AL GET Yellow

Gelbalarm

Zugehöriger Parameter 1.4510.993

Ursache	Abhilfe
ein interner Sammelalarm in der Klopfregelung wurde erkannt	▶ eine genaue Fehlerbenennung wird über CanBus an die Aggegatesteuerung übermittelt

666 – AL IC92x Yellow

Gelbalarm

Zugehöriger Parameter 1.4520.993

Ursache	Abhilfe
ein interner Sammelalarm in der Zündanlage wurde erkannt	▶ eine genaue Fehlerbenennung wird über CanBus an die Aggegatesteuerung übermittelt

TIM-ID: 0000027858 - 001

667 – AL FSeries Yellow

Gelbalarm

Zugehöriger Parameter 1.4530.993

Ursache	Abhilfe
ein interner Sammelalarm in der Bypassklappe wurde erkannt	▶ eine genaue Fehlerbenennung wird über CanBus an die Aggegatesteuerung übermittelt

668 – AL TecJet Yellow

Gelbalarm

Zugehöriger Parameter 1.4540.993

Ursache	Abhilfe
ein interner Sammelalarm im Gasdosierventil wurde erkannt	▶ eine genaue Fehlerbenennung wird über CanBus an die Aggegatesteuerung übermittelt

669 – AL ProActA Yellow

Gelbalarm

Zugehöriger Parameter 1.4550.093

Ursache	Abhilfe
ein interner Sammelalarm in der Drosselklappe A wurde erkannt	▶ eine genaue Fehlerbenennung wird über CanBus an die Aggegatesteuerung übermittelt

670 – AL ProActB Yellow

Gelbalarm

Zugehöriger Parameter 1.4550.193

Ursache	Abhilfe
ein interner Sammelalarm in der Drosselklappe B wurde erkannt	▶ eine genaue Fehlerbenennung wird über CanBus an die Aggegatesteuerung übermittelt

671 – AL NOxA Yellow

Gelbalarm

Zugehöriger Parameter 1.4560.093

Ursache	Abhilfe
ein interner Sammelalarm am NOx Sensor A wurde erkannt	▶ eine genaue Fehlerbenennung wird über CanBus an die Aggegatesteuerung übermittelt

672 – AL NOxB Yellow

Gelbalarm

Zugehöriger Parameter 1.4560.193

Ursache	Abhilfe
ein interner Sammelalarm am NOx Sensor B wurde erkannt	▶ eine genaue Fehlerbenennung wird über CanBus an die Aggegatesteuerung übermittelt

TIM-ID: 0000027858 - 001

673 – AL PhyA Yellow

Gelbalarm

Zugehöriger Parameter 1.4570.093

Ursache	Abhilfe
ein interner Sammelalarm am Schrittmotor A wurde erkannt	▶ eine genaue Fehlerbenennung wird über CanBus an die Aggegatesteuerung übermittelt

674 – AL PhyB Yellow

Gelbalarm

Zugehöriger Parameter 1.4570.193

Ursache	Abhilfe
ein interner Sammelalarm am Schrittmotor B wurde erkannt	▶ eine genaue Fehlerbenennung wird über CanBus an die Aggegatesteuerung übermittelt

675 – AL GET Red

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1.4510.991

Ursache	Abhilfe
ein interner Sammelalarm in der Klopfregelung wurde erkannt	▶ eine genaue Fehlerbenennung wird über CanBus an die Aggegatesteuerung übermittelt

676 – AL IC92x Red

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1.4520.991

Ursache	Abhilfe
ein interner Sammelalarm in der Zündanlage wurde erkannt	▶ eine genaue Fehlerbenennung wird über CanBus an die Aggegatesteuerung übermittelt

677 – AL FSeries Red

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1.4530.991

Ursache	Abhilfe
ein interner Sammelalarm in der Bypassklappe wurde erkannt	▶ eine genaue Fehlerbenennung wird über CanBus an die Aggegatesteuerung übermittelt

678 – AL TecJet Red

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1,4540.991

Ursache	Abhilfe
ein interner Sammelalarm im Gasdosierventil wurde erkannt	▶ eine genaue Fehlerbenennung wird über CanBus an die Aggegatesteuerung übermittelt

TIM-ID: 0000027858 - 001

679 – AL ProActA Red

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1.4550.091

Ursache	Abhilfe
ein interner Sammelalarm in der Drosselklappe A wurde erkannt	▶ eine genaue Fehlerbenennung wird über CanBus an die Aggegatesteuerung übermittelt

680 – AL ProActB Red

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1.4550.191

Ursache	Abhilfe
ein interner Sammelalarm in der Drosselklappe B wurde erkannt	▶ eine genaue Fehlerbenennung wird über CanBus an die Aggegatesteuerung übermittelt

681 – AL NOxA Red

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1.4560.091

Ursache	Abhilfe
ein interner Sammelalarm am NOx Sensor A wurde erkannt	▶ eine genaue Fehlerbenennung wird über CanBus an die Aggegatesteuerung übermittelt

682 – AL NOxB Red

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1.4560.191

Ursache	Abhilfe
ein interner Sammelalarm am NOx Sensor B wurde erkannt	▶ eine genaue Fehlerbenennung wird über CanBus an die Aggegatesteuerung übermittelt

683 – AL PhyA Red

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1.4570.091

Ursache	Abhilfe
ein interner Sammelalarm am Schrittmotor A wurde erkannt	▶ eine genaue Fehlerbenennung wird über CanBus an die Aggegatesteuerung übermittelt

684 – AL PhyB Red

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1.4570.191

Ursache	Abhilfe
ein interner Sammelalarm am Schrittmotor B wurde erkannt	▶ eine genaue Fehlerbenennung wird über CanBus an die Aggegatesteuerung übermittelt

TIM-ID: 0000027858 - 001

685 – AL Schmieröl Min

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1.1480.307

Ursache	Abhilfe
Minimaler Füllstand des Motoröles erkannt.	1. Motorölstand prüfen (→ Seite 150). 2. Nachfüllanlage prüfen. 3. Öl auffüllen.

686 – AL Schmieröl Max

Rotalarm

Zugehöriger Parameter 1.1480.309

Ursache	Abhilfe
Maximaler Füllstand des Motoröles erkannt.	1. Motorölstand prüfen (→ Seite 150). 2. Nachfüllanlage prüfen. 3. Öl ablassen.

688 – LO Oil Refill

Gelbalarm

Zugehöriger Parameter 1.1480.301

Ursache	Abhilfe
Keine Ölnachfüllung innerhalb einer parametriebaren Zeit.	▶ Ölnachfüllung prüfen.

689 – HI Oil Refill

Gelbalarm

Zugehöriger Parameter 1.1480.303

Ursache	Abhilfe
Es wurde zu oft im bestimmten Zeitintervall Motoröl nachgefüllt.	▶ Motorölstand prüfen (→ Seite 150).Ölversorgung prüfen.

691 – HI Schmieroelniveau nachfuell.

Gelbalarm

Zugehöriger Parameter 1.1480.311

Ursache	Abhilfe
Es wurde zu oft im bestimmten Zeitintervall Motoröl nachgefüllt.	▶ Motorölstand prüfen.Ölversorgung prüfen.

694 – SD T-Gas

Gelbalarm

Zugehöriger Parameter 1.8004.123

Ursache	Abhilfe
Gastemperatursensor defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch.	1. nicht in allen Motorausführungen verhanden (optional) 2. Sensor und Verkabelung prüfen (B38), bei Bedarf ersetzen.

TIM-ID: 0000027858 - 001

719 – AL T-Gas L1

Gelbalarm

Zugehöriger Parameter 2.8006.034

Ursache	Abhilfe
Grenzwert 1 überschritten	▶ Gasversorgung prüfen.

720 – AL T-Gas L2

Gelbalarm

Zugehöriger Parameter 2.8006.035

Ursache	Abhilfe
Grenzwert 2 überschritten	▶ Gasversorgung prüfen.

TIM-ID: 0000027858 - 001

6 Arbeitenbeschreibung

6.1 Motor

6.1.1 Motor von Hand durchdrehen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Durchdrehvorrichtung	F6555766	1
Knarrenkopf mit Verlängerung	F30006212	1

GEFAHR

Rotierende, sich bewegende Motorteile.
Quetschgefahr, Gefahr von Einziehen oder Erfassen von Körperteilen!
- Vor dem Durchdrehen mit Anlasseinrichtung sicherstellen, dass sich niemand im Gefahrenbereich des Motors aufhält.

Motor von Hand durchdrehen

1. Schutzblech abbauen.
2. Durchdrehvorrichtung (2) mit Zahnkranz (3) in Eingriff bringen und am Schwungradgehäuse anbauen.
3. Knarre (1) auf Durchdrehvorrichtung (2) ansetzen.
4. Kurbelwelle in Motordrehrichtung drehen, außer Kompressionswiderstand darf kein weiterer Widerstand auftreten.
5. Der Rückbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



TIM-ID: 0000002531 - 002

6.1.2 Betriebsraum auf Gasgeruch prüfen

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Gasmess- und Warngerät (wird bei MTU nicht am Lager geführt)	-	

WARNUNG

Für die motorische Verbrennung geeignete Gase sind brennbar/explosiv.
Brand- und Explosionsgefahr!
- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- Persönliches Gaswarngerät (Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung) mitführen.
- Nicht Rauchen.

Betriebsraum auf Gasgeruch prüfen

1. Betriebsraum mit persönlichem Gasmess- und Warngerät Undichtheiten an der Gaszuführung aufspüren.
2. Bei Ansprechen des Gasmess- und Warngeräts:
   - Kein offenes Feuer!
   - Funkenbildung vermeiden! Keine elektrischen Geräte benutzen, auch nicht Schalter, Stecker/Steckdosen, Telefon, Klingel.
   - Nicht Rauchen!
   - Magnetische Gasabsperrventile schließen!
   - Fenster und Türen öffnen!
   - Hausbewohner warnen und Gebäude verlassen!
   - Gasversorgungsunternehmen oder Gaserzeuger von außerhalb des Gebäudes anrufen!

TIM-ID: 0000029125 - 002

6.2 Kurbelgehäuseentlüftung

6.2.1 Ölabscheider - Filter ersetzen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Filtereinsatz	(→ Ersatzteilkatalog)	
Dichtring	(→ Ersatzteilkatalog)	
O-Ring	(→ Ersatzteilkatalog)	
O-Ring	(→ Ersatzteilkatalog)	

WARNUNG

Heißes Öl.
Öl kann gesundheitsschädliche Verbrennungsrückstände enthalten.
Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr!
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- Hautkontakt vermeiden.
- Öldämpfe nicht einatmen.

WARNUNG

Öle/Öldämpfe sind brennbar/explosiv.
Brand- und Explosionsgefahr!
- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- Nicht rauchen.

Ölabscheider – Filter ersetzen

1. Spannverschluss (2) auf beiden Seiten lösen und abnehmen.
2. Gehäusedeckel (1) abnehmen.



TIM-ID: 0000029127 - 004

3. Sicherungsmutter (1) abschrauben.
4. Filterdeckel (3) mit Scheibe (2) abnehmen.
5. Feinfilter (6) vorsichtig herausheben.
6. Koaleszenzfilter (5) vorsichtig herausheben.
7. Dichtungsflächen und Gehäuse innen reinigen.
8. Zustand der Dichtungen am neuen Feinfilter und am neuen Koaleszenzfilter prüfen.

Hinweis: Feinfilter (6) muss lagerichtig in das Gehäuse eingebaut werden.

9. Feinfilter (6) gerade in das Gehäuse stellen.

Hinweis: Koaleszenzfilter (5) muss lagerichtig in das Gehäuse eingebaut werden.

10. Koaleszenzfilter (5) gerade in das Gehäuse stellen.
11. Filterdeckel (3) sauber aufsetzen.



12. Scheibe (2) mit neuer Sicherungsmutter (1) anschrauben und mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Typ	Schmiermittel	Wert/Norm
Sicherungsmutter		Anziehdrehmoment		15 Nm

13. Gehäusedeckel (1) aufsetzen.



14. Spannverschluss (2) sauber aufziehen und mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Typ	Schmiermittel	Wert/Norm
Spannverschluss		Anziehdrehmoment		5 Nm

TIM-ID: 0000029127 - 004

6.3 Zündeinrichtung

6.3.1 Zündkerze ersetzen

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Zündkerze	(→ Ersatzteilkatalog)	

Zündkerze ersetzen

1. Zündkerze ausbauen (→ Seite 130).
2. Neue Zündkerze einbauen (→ Seite 131).

TIM-ID: 0000004224 - 002

6.3.2 Zündkerze ausbauen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

☑ Schutzverpackung der neuen Zündkerzen unmittelbar vor Einbau öffnen.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Spezialschlüssel, 20,8 mm	F30452574	1

GEFAHR

Spannungsführende Teile, Spannungsüberschlag.
Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!
- Zündkabel im Betrieb nur mit Elektrikerhandschuh (mindestens Klasse 4) berühren.

WARNUNG

Teil ist heiß.
Verbrennungsgefahr!
- Schutzhandschuhe tragen.

WARNUNG

Luftstrahl aus Druckluftpistole.
Verletzungsgefahr von Augen, Gefahr eines Gehörschadens, Gefahr des Platzens von inneren Organen!
- Druckluftstrahl nie auf Personen richten.
- Schutzbrille/Gesichtsschutz und Gehörschutz tragen.

Zündkerze ausbauen

1. Zündkabel (2) von Zündspule abbauen.
2. Schrauben (5) ausschrauben und Sicherungsblech (4) von Zylinderkopfhaube (1) abbauen.
3. Kerzenstecker (3) mit Zündkabel (2) von Zündkerze abziehen.
4. Zündkerze lösen und einige Gewindegänge ausschrauben.
5. Zündkerzenschacht mit Druckluft reinigen.
6. Zündkerze aus Zylinderkopf ausschrauben.
7. Ausbau der unteren Dichtung der Zündleitung.



TIM-ID: 0000042138 - 001

6.3.3 Zündkerze einbauen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

☑ Schutzverpackung der neuen Zündkerzen unmittelbar vor Einbau öffnen.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Drehmomentschlüssel, 10-60 Nm	F30452769	1
Spezialschlüssel, 20,8 mm	F30452574	1
Montagestoff (Molykote P 37)	50564	1
Zündkerze	(→ Ersatzteilkatalog)	
Dichtring	(→ Ersatzteilkatalog)	
Zündkerzenstecker mit Zündleitung	(→ Ersatzteilkatalog)	
Sicherungsblech	(→ Ersatzteilkatalog)	

GEFAHR

Spannungsführende Teile, Spannungsüberschlag.
Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!
- Zündkabel im Betrieb nur mit Elektrikerhandschuh (mindestens Klasse 4) berühren.

WARNUNG

Teil ist heiß.
Verbrennungsgefahr!
- Schutzhandschuhe tragen.

WARNUNG

Luftstrahl aus Druckluftpistole.
Verletzungsgefahr von Augen, Gefahr eines Gehörschadens, Gefahr des Platzens von inneren Organen!
- Druckluftstrahl nie auf Personen richten.
- Schutzbrille/Gesichtsschutz und Gehörschutz tragen.

Zündkerze einbauen

1. Zündleitung auf der kerzenzugewandten Seite von Staub und Ablagerungen befreien, dass bei Wiederverwendbarkeit ein einwandfreier Kontakt erreicht wird.
2. Einbau einer neuen unteren Dichtung in die Zündleitung.
3. Kerzenstecker und Zündkabel auf einwandfreien Zustand prüfen, beschädigte Teile ersetzen.
4. Auflageflächen an Zündkerze, Dichtring und Zylinderkopf reinigen.
5. Gewinde der Zündkerze mit Montagestoff dünn einstreichen.
6. Neuen Dichtring (2) in richtiger Einbaulage auf Zündkerze (1) aufsetzen.



TIM-ID: 0000042139 - 001

Hinweis: Auf identische Farbcodierung der Zündkerzen achten.

7. Zündkerze in den Zylinderkopf (1) einschrauben.



Hinweis: Vor dem Anziehen müssen die Zündkerze und der Zylinderkopf (1) gleiche Temperatur haben.

8. Zündkerze mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Typ	Schmiermittel	Wert/Norm
Zündkerze	M18 x 1,5	Anziehdrehmoment	(Montagestoff (Molykote P 37))	50 +5 Nm

9. Kerzenstecker (3) mit Zündkabel (2) auf Zündkerze aufsetzen.
10. Sicherungsblech (4) mit Schrauben (5) an Zylinderkopfhaube (1) anschrauben.
11. Zündkabel an Zündspule anbauen.

TIM-ID: 0000042139 - 001

6.3.4 Zündkerzenstecker ersetzen

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Zündkerzenstecker	(→ Ersatzteilkatalog)	

Zündkerzenstecker ersetzen

1. Zündkerzenstecker ausbauen (→ Seite 134).
2. Zündkerzenstecker einbauen (→ Seite 135).

TIM-ID: 0000035897 - 004

6.3.5 Zündkerzenstecker ausbauen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

☑ Schutzverpackung des neuen Zündkerzensteckers unmittelbar vor Einbau öffnen.

GEFAHR

Spannungsführende Teile, Spannungsüberschlag.
Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!
- Zündkabel im Betrieb nur mit Elektrikerhandschuh (mindestens Klasse 4) berühren.

WARNUNG

Teil ist heiß.
Verbrennungsgefahr!
- Schutzhandschuhe tragen.

WARNUNG

Luftstrahl aus Druckluftpistole.
Verletzungsgefahr von Augen, Gefahr eines Gehörschadens, Gefahr des Platzens von inneren Organen!
- Druckluftstrahl nie auf Personen richten.
- Schutzbrille/Gesichtsschutz und Gehörschutz tragen.

Zündkerzenstecker ausbauen

1. Schutzkappe (2) soweit hoch- und zurückziehen bis die darunter liegende Zündleitungsverschraubung zugänglich wird.
2. Zündleitungsverschraubung von Zündspule (1) lösen und Zündkabel (3) abziehen.
3. Schraube (4) ausschrauben und Sicherungsblech (6) von Zylinderkopfhaube abnehmen.
4. Zündkerzenstecker (5) mit Zündkabel (3) von Zündkerze abziehen.
5. Dichtring aus der Teflonhülse der Zündleitung ausbauen.



TIM-ID: 0000043641 - 001

6.3.6 Zündkerzenstecker einbauen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

☑ Schutzverpackung des neuen Zündkerzensteckers unmittelbar vor Einbau öffnen.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Drehmomentschlüssel, 10-60 Nm	F30452769	1
Zündkerzenstecker mit Zündleitung	(→ Ersatzteilkatalog)	
Sicherungsblech	(→ Ersatzteilkatalog)	
Dichtring	(→ Ersatzteilkatalog)	

GEFAHR

Spannungsführende Teile, Spannungsüberschlag.
Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!
- Zündkabel im Betrieb nur mit Elektrikerhandschuh (mindestens Klasse 4) berühren.

WARNUNG

Teil ist heiß.
Verbrennungsgefahr!
- Schutzhandschuhe tragen.

WARNUNG

Luftstrahl aus Druckluftpistole.
Verletzungsgefahr von Augen, Gefahr eines Gehörschadens, Gefahr des Platzens von inneren Organen!
- Druckluftstrahl nie auf Personen richten.
- Schutzbrille/Gesichtsschutz und Gehörschutz tragen.

Zündkerzenstecker einbauen

1. Hülse reinigen und neuen Dichtring in Hülse der Zündleitung einbauen.
2. Zündkerzenstecker (5) mit Zündkabel (3) auf Zündkerze aufstecken.
3. Sicherungsblech (6) an Zylinderkopfhaube (7) anbauen.
4. Schraube (4) anziehen.



5. Ringöse der Zündleitung (3) mit Schraube und Federring an Zündspule (1) befestigen.

Name	Größe	Typ	Schmiermittel	Wert/Norm
Schraube	M6	Anziehdrehmoment		10 Nm

TIM-ID: 0000043642 - 001

6. Schutzkappe (2) aufziehen und auf korrekten Sitz prüfen.

TIM-ID: 0000043642 - 001

6.3.7 Zündanlage - Zündzeitpunkt prüfen

Voraussetzungen

☑ Betriebsspannung Aggregatesteuerung liegt an.

☑ Aggregat vom Netz getrennt.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Stroboskop (wird bei MTU nicht am Lager geführt)	-	

GEFAHR

Spannungsführende Teile, Spannungsüberschlag.
Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!
- Zündkabel im Betrieb nur mit Elektrikerhandschuh (mindestens Klasse 4) berühren.

GEFAHR

Rotierende, sich bewegende Motorteile.
Quetschgefahr, Gefahr von Einziehen oder Erfassen von Körperteilen!
- Vor dem Durchdrehen mit Anlasseinrichtung sicherstellen, dass sich niemand im Gefahrenbereich des Motors aufhält.

WARNUNG

Lautes Motorgeräusch bei laufendem Motor.
Gefahr eines Gehörschadens!
- Gehörschutz tragen.

Zündanlage – Zündzeitpunkt prüfen

Hinweis: Zur Ermittlung der Zündzeitpunkt-Vorgabe ist das Servicetool Diasys sowie ein Dongle mit der Berechtigung 1A oder höher notwendig.

1. Motor abstellen (→ Seite 39).
2. Klemme des Stroboskops am Zündkabel Zylinder A1 anklemmen.
3. Motor starten (→ Seite 36).
4. Zündzeitpunkt an Markierung am Schwungrad mit Stroboskop prüfen und mit der motorspezifischen Vorgabe vergleichen.
5. Bei Abweichung ist dieser durch eine Anpassung der Resetposition in der Zündanlage nachzustellen. Die Korrektur der Resetposition erfolgt über den Motorregler mit dem Servicetool Diasys.
6. Zündzeitpunkt prüfen.
7. Stroboskop abklemmen.
8. Motor abstellen (→ Seite 39).

TIM-ID: 0000016810 - 003

6.4 Ventilantrieb

6.4.1 Ventilsteuerung schmieren

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Motoröl		

Ventilsteuerung schmieren

1. Zylinderkopfhauben abbauen (→ Seite 145).
2. Ölräume der Kipphebel sowie der Einstellschrauben mit Öl füllen.
3. Zylinderkopfhauben anbauen (→ Seite 146).



TIM-ID: 0000043352 - 001

6.4.2 Ventilspiel prüfen und einstellen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

☑ Motorkühlmitteltemperatur max. 40 °C.

☑ Ventile geschlossen.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Blattspion	Y20098771	1
Winkelschraubendreher	F30452765	1
Drehmomentschlüssel, 60-320 Nm	F30452768	1
Mauleinsteckschlüssel, 24 mm	F30029815	1
Motoröl		

Vorbereitende Schritte

1. Zylinderkopfhaube abbauen (→ Seite 145).
2. Motordurchdrehvorrichtung anbauen (→ Seite 125).
3. Kurbelwelle mit Durchdrehvorrichtung in Motordrehrichtung drehen, bis die Markierung OT-A1 und Zeiger übereinander stehen.



TIM-ID: 0000004369 - 003

Schema 8V-Zwei Kurbelwellenstellungen

1 Zylinder A1 in Zünd-OT
2 Zylinder A1 in Überschneidung-OT
I Einlassventil
X Auslassventil



Ventilspiel bei zwei Kurbelwellenstellungen prüfen

1. OT-Stellung des Kolbens in Zylinder A1 prüfen:
   - Sind am Zylinder A1 die Kipphebel entlastet, steht der Kolben im Zünd-OT.
   - Sind am Zylinder A1 die Kipphebel belastet, steht der Kolben im Überschneidungs-OT.
2. Ventilspieleinstellung bei kalten Motor prüfen:
   - Einlass (langer Kipphebel) = 0,3 mm
   - Auslass (kurzer Kipphebel) = 0,5 mm
3. Alle Ventilspiele bei zwei Kurbelwellenstellungen (Zünd-OT und Überschneidungs-OT Zylinder A1) nach Schema prüfen.
4. Mit Fühlerlehre den Abstand zwischen Ventilbrücke und Kipphebel prüfen.
5. Beträgt die Abweichung vom Sollwert mehr als 0,1 mm, Ventilspiel einstellen.

Ventilspiel einstellen

1. Kontermutter (1) lösen.
2. Fühlerlehre zwischen Ventilbrücke und Kipphebel schieben.
3. Einstellschraube (2) mit Winkelschraubendreher nachstellen, bis entsprechendes Ventilspiel erreicht wird.
4. Die Fühlerlehre muss sich satt durchziehen lassen.



5. Kontermutter (1) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen, Einstellschraube (2) dabei festhalten.

Name	Größe	Typ	Schmiermittel	Wert/Norm
Kontermutter	M16	Anziehdrehmoment	(Motoröl)	90 Nm+9 Nm

6. Schwergängige Einstellschrauben und Kontermuttern gangbar machen oder ersetzen.
7. Ventilspiel prüfen.

TIM-ID: 0000004369 - 003

Abschließende Schritte

1. Motordurchdrehvorrichtung abbauen (→ Seite 125).
2. Zylinderkopfhaube anbauen (→ Seite 146).

TIM-ID: 0000004369 - 003

6.4.3 Ventilrückstand messen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Tiefenmessschieber, 200 mm	Y20000918	1

Vorbereitende Schritte

1. Zündkerzen ausbauen (→ Seite 130).
2. Zylinderkopfhauben abbauen (→ Seite 145).
3. Hülsen (Pfeil) ausziehen.
4. Durchdrehvorrichtung anbauen (→ Seite 125).



5. Kurbelwelle mit Durchdrehvorrichtung in Motordrehrichtung drehen, bis die Markierung OT und Zeiger übereinander stehen.



TIM-ID: 0000012015 - 003

Ventilrückstand messen

1. OT-Stellung des Kolbens im Zylinder A1 prüfen:
   - Sind am Zylinder A1 die Kipphebel entlastet, steht der Kolben im Zünd-OT.
   - Sind am Zylinder A1 die Kipphebel belastet, steht der Kolben im Überschneidungs-OT.
2. Ventilrückstand für jedes Ventil nach Schema bei zwei Kurbelwellenstellungen (Zünd-OT und Überschneidungs-OT Zylinder A1) messen. Schema (→ Seite 139).
3. Einstellschraube (1) lösen und Ventilbrücke abnehmen. Kipphebel (2) nicht abbauen!



4. Abstand von Ventilschaftoberseite bis zur Zylinderkopfoberfläche an der Zündkerzenbohrung mit Tiefenmessschieber messen (siehe Bild).
   - Der Wert bei neuem Zylinderkopf ist 93,8 mm.
   - Zulässiger Verschleiß ist 3 mm.
   - Ist der gemessene Wert > 96,8 mm, den betroffenen Zylinderkopf von Fachpersonal vorzeitig ersetzen lassen.
5. Ventilbrücke anbauen.
6. Ventilspiel einstellen (→ Seite 139)



Abschließende Schritte

1. Durchdrehvorrichtung abbauen (→ Seite 125).
2. O-Ringe an den Hülsen auf einwandfreien Zustand prüfen, beschädigte O-Ringe ersetzen.

TIM-ID: 0000012015 - 003

3. Hülsen (Pfeil) einstecken.
4. Zylinderkopfhauben anbauen (→ Seite 146).
5. Zündkerzen mit neuen Dichtringen einbauen (→ Seite 131).



TIM-ID: 0000012015 - 003

6.4.4 Zylinderkopfhaube abbauen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Zylinderkopfhaube abbauen

1. Stark verschmutzte Zylinderkopfhaube (1) vor Abbau reinigen.
2. Kerzenstecker abbauen (→ Seite 134).
3. Schrauben (2) herausschrauben.
4. Zylinderkopfhaube mit Dichtbeilage vom Zylinderkopf abnehmen.



TIM-ID: 0000042136 - 001

6.4.5 Zylinderkopfhaube anbauen

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Dichtbeilage	(→ Ersatzteilkatalog)	

ACHTUNG

Verschmutzung von Bauteilen.
Bauteilbeschädigung!
- Herstellerangaben beachten.
- Bauteile auf besondere Reinheit prüfen.

Zylinderkopfhaube anbauen

1. Anbaufläche reinigen.
2. Dichtbeilage auf einwandfreien Zustand prüfen, beschädigte Dichtbeilage ersetzen.
3. Dichtbeilage und Zylinderkopfhaube (1) auf Zylinderkopf setzen.
4. Schrauben (2) in Zylinderkopfhaube einsetzen und anziehen.

Hinweis: Sicherungsblech muss von Zylinderkopfhaube abgebaut sein.

5. Kerzenstecker anbauen (→ Seite 135).



TIM-ID: 0000042137 - 001

6.5 Gasführung

6.5.1 Gaszuführung - Gasführende Leitungen auf Dichtheit prüfen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Lecksuchspray		
Seifenlauge		

WARNUNG

Für die motorische Verbrennung geeignete Gase sind brennbar/explosiv.
Brand- und Explosionsgefahr!
- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- Persönliches Gaswarngerät (Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung) mitführen.
- Nicht Rauchen.

Gaszuführung – Gasführende Leitungen auf Dichtheit prüfen

1. Sämtliche Verbindungsstellen der Gaszuführung abseifen oder mit Lecksuchspray aus 30 cm bis 50 cm Entfernung einsprühen.
   - Undichte Stellen werden durch Bildung von Blasen oder Schaumbläschen angezeigt.
2. Undichte Teile ersetzen.

TIM-ID: 0000029135 - 001

6.6 Luftfilter

6.6.1 Luftfilter ersetzen

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Luftfilter	(→ Ersatzteilkatalog)	
Vorfilter aus Vlies (optional)	(→ Ersatzteilkatalog)	

Hinweis: Luftfilter ist sensorüberwacht. Nach Auftreten der entsprechenden Störungsmeldung Luftfilter und/oder Vorfilter aus Vlies (optional) ersetzen.

Luftfilter ersetzen

1. Luftfilter ausbauen (→ Seite 149).
2. Neuer Luftfilter einbauen (→ Seite 149).

TIM-ID: 0000013394 - 002

6.6.2 Luftfilter aus- und einbauen

Voraussetzungen

☑ Motor ist abgestellt und gegen Starten gesichert.

Luftfilter aus- und einbauen

1. Schelle (2) lösen.
2. Luftfilter (3) und Schelle (2) vom Anschlussflansch (1) des Gehäuses abziehen.
3. Den Anschlussflansch (1) des Ansauggehäuses reinigen und auf freien Durchgang prüfen.
4. Luftfilter (3) mit Schelle (2) auf das Gehäuse (1) stecken.
5. Schelle (2) festziehen.



TIM-ID: 0000044568 - 002

6.7 Schmierölsystem, Schmierölkreislauf

6.7.1 Motorölstand prüfen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

WARNUNG

Heißes Öl.
Öl kann gesundheitsschädliche Verbrennungsrückstände enthalten.
Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr!
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- Hautkontakt vermeiden.
- Öldämpfe nicht einatmen.

WARNUNG

Öle/Öldämpfe sind brennbar/explosiv.
Brand- und Explosionsgefahr!
- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- Nicht rauchen.

Motorölstand prüfen vor Motorstart

1. Ölmessstab aus Führungsrohr herausziehen und abwischen.
2. Ölmessstab in Führungsrohr bis Anschlag einführen, nach ca. 10 Sekunden herausziehen und Ölstand prüfen.

Hinweis: Nach längerem Stillstand kann der Ölstand bis zu 2 cm über Markierung (1) stehen. Ursache kann sein, dass Öl z. B. aus Ölfilter und Ölwärmetauscher in die Ölwanne zurückfließt.

3. Ölstand muss mindestens auf Markierung (2) oder bis zu 2 cm über der Markierung (1) stehen.

Hinweis: Ein manuelles Nachfüllen von Öl ist nicht notwendig. Die Kontrolle des Ölstandes dient zur Prüfung der Funktion der automatischen Nachfüllfunktion.

4. Ölmessstab in Führungsrohr bis Anschlag einführen.



Motorölstand prüfen nach dem Abstellen

1. 5 Minuten nach dem Abstellen des Motors den Ölmessstab aus Führungsrohr herausziehen und abwischen.
2. Ölmessstab in Führungsrohr bis Anschlag einführen, nach ca. 10 Sekunden herausziehen und Ölstand prüfen.

Hinweis: Ein manuelles Nachfüllen von Öl ist nicht notwendig. Die Kontrolle des Ölstandes dient zur Prüfung der Funktion der automatischen Nachfüllfunktion.

3. Ölstand muss zwischen der Markierung (1) und (2) stehen.
4. Ölmessstab in Führungsrohr bis Anschlag einführen.

TIM-ID: 0000006169 - 004

6.7.2 Motoröl wechseln

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

☑ Motor ist betriebswarm.

☑ MTU-Betriebsstoffvorschriften (A001061/..) liegen vor.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Motoröl		

WARNUNG

Heißes Öl.
Öl kann gesundheitsschädliche Verbrennungsrückstände enthalten.
Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr!
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- Hautkontakt vermeiden.
- Öldämpfe nicht einatmen.

WARNUNG

Öle/Öldämpfe sind brennbar/explosiv.
Brand- und Explosionsgefahr!
- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- Nicht rauchen.

Motoröl absaugen

1. Absperrventil(e) in Absaugleitung von Motor und Altölbehälter öffnen.
2. Mit elektrischer Pumpe Öl vollständig aus der Ölwanne absaugen.
3. Absperrventil(e) schließen.

Neues Motoröl auffüllen

1. Motorölwechselmenge verbrauchsoptimiert (→ Seite 23) ermitteln.
2. Öl mit elektrischer Pumpe aus Frischölbehälter bis zur “max.”-Markierung am Ölmessstab einfüllen.
3. Motorölstand prüfen (→ Seite 150).

TIM-ID: 0000045241 - 001

6.7.3 Motoröl – Probe entnehmen und untersuchen

Voraussetzungen

☑ MTU-Betriebsstoffvorschriften (A001061/..) liegen vor.

GEFAHR	Rotierende, sich bewegende Motorteile. **Quetschgefahr, Gefahr von Einziehen oder Erfassen von Körperteilen!** • Den Motor nur im unteren Lastbereich betreiben. Sich von den Gefahrenbereichen des Motors fernhalten.
WARNUNG	Heißes Öl. Öl kann gesundheitsschädliche Verbrennungsrückstände enthalten. **Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr!** • Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. • Hautkontakt vermeiden. • Öldämpfe nicht einatmen.
WARNUNG	Öle/Öldämpfe sind brennbar/explosiv. **Brand- und Explosionsgefahr!** • Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden. • Nicht rauchen.
WARNUNG	Lautes Motorgeräusch bei laufendem Motor. **Gefahr eines Gehörschadens!** • Gehörschutz tragen.

Motoröl – Probe entnehmen

1. Bei laufendem, betriebswarmen Motor Probeentnahmeschlauch (Lieferumfang Aggregatehersteller) an Entnahmestutzen (Pfeil) anschließen.
2. Motorölproben gemäß MTU-Betriebsstoffvorschrift (A001061/..) entnehmen und durch zertifiziertes Prüfinstitut analysieren lassen.



TIM-ID: 0000029139 - 002

6.8 Ölaufbereitung

6.8.1 Motorölfilter ersetzen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Filterschlüssel	F30379104	1
Motoröl		
Ölfilter	(→ Ersatzteilkatalog)	

WARNUNG

Heißes Öl.
Öl kann gesundheitsschädliche Verbrennungsrückstände enthalten.
Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr!
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- Hautkontakt vermeiden.
- Öldämpfe nicht einatmen.

WARNUNG

Öle/Öldämpfe sind brennbar/explosiv.
Brand- und Explosionsgefahr!
- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- Nicht rauchen.

Motorölfilter ersetzen

1. Ölfilter mit Filterschlüssel abschrauben.
2. Dichtfläche am Anschlussstück reinigen.
3. Dichtring des neuen Ölfilters prüfen und mit Öl benetzen.
4. Ölfilter anschrauben und von Hand festziehen.
5. Weitere Ölfilter auf gleiche Weise ersetzen.
6. Ölstand prüfen (→ Seite 150).



TIM-ID: 0000029141 - 003

6.9 Kühlmittelkreislauf allgemein, Hochtemperaturkreislauf

6.9.1 Motorkühlmittelstand prüfen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

☑ MTU-Betriebsstoffvorschriften (A001061/..) liegen vor.

WARNUNG

Kühlmittel ist heiß und steht unter Druck.
Verletzungs- und Verbrühungsgefahr!
- Motor abkühlen lassen.
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Motorkühlmittelstand prüfen

1. Systemfülldruck verbrauchsoptimiert (→ Seite 23) am Manometer ablesen.
2. Bei Bedarf aufbereitetes Kühlmittel nachfüllen (→ Seite 158).

TIM-ID: 0000045244 - 001

6.9.2 Motorkühlmittel wechseln

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Kühlmittel		

Motorkühlmittel wechseln

1. Motorkühlmittel ablassen (→ Seite 156).
2. Motorkühlmittel einfüllen (→ Seite 158).

TIM-ID: 0000000036 - 031

6.9.3 Motorkühlmittel ablassen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Dichtring	(→ Ersatzteilkatalog)	

WARNUNG

Kühlmittel ist heiß und steht unter Druck.
Verletzungs- und Verbrühungsgefahr!
- Motor abkühlen lassen.
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Vorbereitende Schritte

1. Geeigneten Behälter zum Auffangen des Kühlmittels bereitstellen.
2. Vorwärmaggregat ausschalten, sofern angebaut.

Motorkühlmittel ablassen

1. Ablassventile öffnen und Kühlmittel an folgenden Ablassstellen ablassen:
   - Am Kurbelgehäuse KGS, linke und rechte Seite.



TIM-ID: 0000006751 - 002

2. Restentleerung:
   - Am Wasserführungsgehäuse.
3. Alle geöffneten Ablassstellen schließen.



TIM-ID: 0000006751 - 002

6.9.4 Motorkühlmittel einfüllen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

☑ MTU-Betriebsstoffvorschriften (A001061/..) liegen vor.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Motorkühlmittel		

WARNUNG

Kühlmittel ist heiß und steht unter Druck.
Verletzungs- und Verbrühungsgefahr!
- Motor abkühlen lassen.
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ACHTUNG

Einfüllen von kaltem Kühlmittel in den heißen Motor führt zu thermischen Spannungen.
Rissbildung im Motor möglich!
- Kühlmittel nur bei kaltem Motor auf- oder nachfüllen.

Kühlmittel auffüllen

1. Aufbereitetes Kühlmittel mit Druckpumpe einfüllen, bis Systemfülldruck verbrauchsoptimiert (→ Seite 23) erreicht ist.
2. Motorkühlmittelkreislauf an Entlüftungsleitung entlüften.
3. Motor starten und einige Minuten im Leerlauf fahren.
4. Kühlmittelstand prüfen (→ Seite 154).

TIM-ID: 0000045245 - 001

6.9.5 Kühlmittelentlüftungsleitung (Motorkühlmittelkreislauf) - ersetzen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

WARNUNG

Kühlmittel ist heiß und steht unter Druck.
Verletzungs- und Verbrühungsgefahr!
- Motor abkühlen lassen.
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Kühlmittelentlüftungsleitung ersetzen

1. Motorkühlmittel ablassen (→ Seite 156).
2. Überwurfmuttern (1) und (3) lösen.
3. Kühlmittelentlüftungsleitung (2) abbauen.
4. Neue Kühlmittelentlüftungsleitung (2) anbauen.
5. Motorkühlmittel einfüllen (→ Seite 158).



TIM-ID: 0000029143 - 003

6.10 Niedertemperaturkreislauf

6.10.1 Gemischkühlmittelstand prüfen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

☑ MTU-Betriebsstoffvorschriften (A001061/..) liegen vor.

WARNUNG

Kühlmittel ist heiß und steht unter Druck.
Verletzungs- und Verbrühungsgefahr!
- Motor abkühlen lassen.
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Gemischkühlmittelstand prüfen

1. Systemfülldruck verbrauchsoptimiert (→ Seite 23) am Manometer ablesen.
2. Bei Bedarf aufbereitetes Kühlmittel nachfüllen (→ Seite 163).

TIM-ID: 0000045242 - 001

6.10.2 Gemischkühlmittel wechseln

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Gemischkühlmittel		

Gemischkühlmittel wechseln

1. Gemischkühlmittel ablassen (→ Seite 162).
2. Neues Gemischkühlmittel einfüllen (→ Seite 163).

TIM-ID: 0000007027 - 004

6.10.3 Gemischkühlmittel ablassen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

WARNUNG

Kühlmittel ist heiß und steht unter Druck.
Verletzungs- und Verbrühungsgefahr!
- Motor abkühlen lassen.
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Gemischkühlmittel ablassen

1. Geeigneten Behälter zum Auffangen des Kühlmittels bereitstellen.
2. Ablassventil an Ablassstelle in der Kühlmittelleitung zum Gemischkühlmittelkühler öffnen und Kühlmittel ablassen.

TIM-ID: 0000042774 - 001

6.10.4 Gemischkühlmittel einfüllen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

☑ MTU-Betriebsstoffvorschriften (A001061/..) liegen vor.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Gemischkühlmittel		

WARNUNG

Kühlmittel ist heiß und steht unter Druck.
Verletzungs- und Verbrühungsgefahr!
- Motor abkühlen lassen.
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ACHTUNG

Einfüllen von kaltem Kühlmittel in den heißen Motor führt zu thermischen Spannungen.
Rissbildung im Motor möglich!
- Kühlmittel nur bei kaltem Motor auf- oder nachfüllen.

Kühlmittel auffüllen

1. Aufbereitetes Kühlmittel einfüllen, bis Systemfülldruck verbrauchsoptimiert (→ Seite 23) erreicht ist.
2. Gemischkühlmittelkreislauf über Anlage entlüften.
3. Motor starten und einige Minuten im Leerlauf fahren.
4. Kühlmittelstand prüfen (→ Seite 160).

TIM-ID: 0000045246 - 001

6.11 Verkabelung (allgemein) für Motor/Getriebe/Aggregat

6.11.1 Motorverkabelung prüfen

Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Isopropylalkohol	X00058037	1

Motorverkabelung prüfen

1. Befestigungsschrauben der Kabelhalter am Motor prüfen und lockere Schraubverbindungen festziehen.
2. Sicherstellen, dass Kabel fest in ihren Haltern sitzen und nicht frei schwingen können.
3. Kabelbinder auf festen Sitz prüfen, lose Kabelbinder festziehen.
4. Defekte Kabelbinder ersetzen.
5. Sichtprüfung folgender elektrischer Leitungskomponenten auf Beschädigung:
   - Steckergehäuse
   - Kontakte
   - Steckerbuchsen
   - Kabel und Anschlussklemmen
   - Steckkontakte

Ergebnis: Wenn die Kabeladern beschädigt sind, Service benachrichtigen.

Hinweis: Nicht gesteckte Stecker mit mitgelieferter Schutzkappe verschließen.

6. Verschmutzte Steckergehäuse, Steckerbuchsen und Kontakte mit Isopropylalkohol reinigen.
7. Sicherstellen, dass alle Verbindungsstecker der Sensoren richtig eingerastet sind.

TIM-ID: 0000000029 - 019

6.11.2 Übersicht Sensoren



Pos.	Benennung	Überwachung von
1	B49.2	Ansauglufttemperatur
2	B81.2	Ansaugluftdruck nach Filter
3	B4.X	Abgastemperatur nach Zylinder
4	B16.1	Kühlmitteldruck nach Motor
5	B79.22	Gemischdruck B-Seite
6	B73	Gemischtemperatur

Tabelle 22: Übersicht Sensoren B-Seite

Die Klopfsensoren (B80.XX) sind am Kurbelgehäuse rechts und links unterhalb der Zylinderköpfe angeordnet.

TIM-ID: 0000029145 - 002



Pos.	Benennung	Überwachung von
1	B13.2	Kurbelwellendrehzahl Zündung
2	B79.23	Gemischdruck vor Drosselklappe
3	B75	Kurbelwellendrehzahl Reset Zündanlage

Tabelle 23: Übersicht Sensoren KS

TIM-ID: 0000029145 - 002



Pos.	Benennung	Überwachung von
1	B79.21	Gemischdruck A-Seite
2	B50	Kurbelgehäusedruck
3	B5.1	Motoröldruck nach Filter
4	B7	Motoröltemperatur
5	B5.3	Motoröldruck vor Filter
6	B4.21	Sammelabgastemperatur nach ATL

Tabelle 24: Übersicht Sensoren A-Seite

TIM-ID: 0000029145 - 002



Pos.	Benennung	Überwachung von
1	B16.3	Kühlmitteldruck vor Motor
2	B1.3	Nockenwellendrehzahl für AKR
3	B1.2	Nockenwellendrehzahl für Zündanlage
4	B1.1	Nockenwellendrehzahl für Motorregler
5	B24	Motorölniveau
6	B6.3	Kühlmitteltemperatur vor Motor
7	B6.1	Kühlmitteltemperatur nach Motor

Tabelle 25: Übersicht Sensoren KGS

TIM-ID: 0000029145 - 002

7 Anhang A

7.1 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung	Erläuterung
AL	Alarm	Alarmmeldung
ANSI	American National Standards Institute	Dachverband US-amerikanischer Normenherausgeber
ATL	Abgasturbolader	
BR	Baureihe	
BV	Betriebsstoffvorschrift	MTU Druckschrift Nr. A01061/..
CAN	Controller Area Network	Datenbussystem, Busstandard
CKT	Stromkreis	
DIN	Deutsches Institut für Normung e. V.	Zugleich Bezeichnung für Normen (Deutsche Industrie-Norm)
DL	Default Lost	Alarm: CAN-Bus fehlt
DVGW	Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches	
ECU	Engine Control Unit	Motorregler
EMU	Engine Monitoring Unit	Motorüberwachungseinheit
EN	Europäische Norm	
ETK	Ersatzteilkatalog	
HI	High	Alarm Bereichsüberschreitung (1. oberer Grenzwert)
HIHI	High High	Alarm Bereichsüberschreitung (2. oberer Grenzwert)
HT	High Temperature	Hochtemperatur-
ICFN	ISO - Continuous - Fuel stop - brake power	Blockierte ISO-Standard-Leistung; internationale Kodierung zur Leistungsangabe bei Verbrennungskraftmaschinen
ISO	International Organization for Standardization	Internationale Dachorganisation aller nationalen Normungsinstitute
KGS	Kraftgegenseite	Freie Seite nach DIN ISO 1204
KS	Kraftseite	Antriebsseite nach DIN ISO 1204
LED	Light Emitting Diode	Leuchtdiode
LO	Low	Alarm Bereichsunterschreitung (1. unterer Grenzwert)
LOLO	Low Low	Alarm Bereichsunterschreitung (2. unterer Grenzwert)
MD	Missing Data	Daten einer Messstelle fehlen
MG	Message	Allgemeine Meldung
MTU	Motoren- und Turbinen-Union	
NT	Niedertemperatur	
OEG	Onsite Energy	MTU Onsite Energy
OEM	Hersteller von Erstausrüstung	

TIM-ID: 0000009960 - 004

Abkürzung	Bedeutung	Erläuterung
ORFS	O-Ring-Face-Seal	O-Ringdichtung
OT	Oberer Totpunkt	
PAN	Panel	Bedientableau
PIM	Peripheral Interface Module	Peripherie-Schnittstellen-Modul
PWM	Pulsweitenmodulation	moduliertes Signal
RL	Redundancy Lost	Alarm: Redundanter CAN-Bus fehlt
SAE	Society of Automotive Engineers	US-amerikanisches Normungsgremium
SAV	Sicherheitsabsperrventil	
SBV	Sicherheitsabbalseventil	
SD	Sensor Defect	Alarm: Defekter Sensor
SS	Safety System	Alarm des Sicherheitssystems
TA-Luft	Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft	Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz in Deutschland
TD	Transmitter Deviation	Alarm: Sensor-Vergleichsfehler
UT	Unterer Totpunkt	
WZK	Werkzeugkatalog	
ZZP	Zündzeitpunkt	

TIM-ID: 0000009960 - 004

7.2 MTU Onsite Energy - Ansprechpartner/Servicepartner

Service

Das weltweite Netz der Vertriebsorganisation mit Tochtergesellschaften, Vertriebsbüros, Vertretungen und Kundendienststützpunkten gewährleistet die schnelle und direkte Betreuung vor Ort und die hohe Verfügbarkeit unserer Produkte.

Betreuung vor Ort

Erfahrene und kompetente Spezialisten stehen Ihnen zur Seite und geben ihre Kenntnisse und ihr Wissen an Sie weiter.

Unsere Betreuung vor Ort finden Sie im MTU-Internet unter:
- http://www.mtuonsiteenergy.com/haendlersuche/index.de.htm

24h Hotline

Über unsere 24h Hotline und durch unsere Flexibilität sind wir rund um die Uhr Ihr Ansprechpartner, während der Betriebsphase, der vorbeugenden Wartung, der korrektiven Arbeiten im Störungsfall, bei veränderten Einsatzbedingungen und der Ersatzteilversorgung.

Unsere Betreuung vor Ort finden Sie im MTU-Internet unter:
- http://www.mtuonsiteenergy.com/haendlersuche/index.de.html

Ihr Ansprechpartner in der Zentrale:
- support-oeg@mtu-online.com

Ersatzteilservice

Das Ersatzteil für Ihre Anlage schnell, einfach und korrekt identifizieren. Das richtige Ersatzteil zur rechten Zeit am richtigen Ort.

Für diese Zielsetzung bieten wir eine weltweit vernetzte Ersatzteile-Logistik.

Ihr Ansprechpartner in der Zentrale:

Deutschland:
- Tel.: +49 821 74802255
- Fax: +49 821 74802289
- E-Mail: spareparts-oeg@mtu-online.com

Weltweit:
- Tel.: +49 7541 908555
- Fax: +49 7541 908121
- E-Mail: spare.parts@mtu-online.com

TIM-ID: 0000002624 - 003

8 Anhang B

8.1 Sonderwerkzeuge

Blattspion



Bestell-Nr.:	Y20098771
Anz.: Verwendet in:	1 6.4.2 Ventilspiel prüfen und einstellen (→ Seite 139)

Drehmomentschlüssel, 10-60 Nm



Bestell-Nr.:	F30452769
Anz.: Verwendet in:	1 6.3.3 Zündkerze einbauen (→ Seite 131)
Anz.: Verwendet in:	1 6.3.6 Zündkerzenstecker einbauen (→ Seite 135)

Drehmomentschlüssel, 60-320 Nm



Bestell-Nr.:	F30452768
Anz.: Verwendet in:	1 6.4.2 Ventilspiel prüfen und einstellen (→ Seite 139)

DCL-ID: 0000010329 - 003

Durchdrehvorrichtung



Bestell-Nr.:	F6555766
Anz.:	1
Verwendet in:	6.1.1 Motor von Hand durchdrehen (→ Seite 125)

Filterschlüssel



Bestell-Nr.:	F30379104
Anz.:	1
Verwendet in:	6.8.1 Motorölfilter ersetzen (→ Seite 153)

Gasmess- und Warngerät (wird bei MTU nicht am Lager geführt)

Bestell-Nr.:	-
Anz.:	
Verwendet in:	3.7 Emissionswerte prüfen (→ Seite 38)
Anz.:	
Verwendet in:	6.1.2 Betriebsraum auf Gasgeruch prüfen (→ Seite 126)

Knarrenkopf mit Verlängerung



Bestell-Nr.:	F30006212
Anz.:	1
Verwendet in:	6.1.1 Motor von Hand durchdrehen (→ Seite 125)

DCL-ID: 0000010329 - 003

Mauleinsteckschlüssel, 24 mm



Bestell-Nr.:	F30029815
Anz.:	1
Verwendet in:	6.4.2 Ventilspiel prüfen und einstellen (→ Seite 139)

Spezialschlüssel, 20,8 mm



Bestell-Nr.:	F30452574
Anz.:	1
Verwendet in:	6.3.2 Zündkerze ausbauen (→ Seite 130)
Anz.:	1
Verwendet in:	6.3.3 Zündkerze einbauen (→ Seite 131)

Stroboskop (wird bei MTU nicht am Lager geführt)

Bestell-Nr.:	-
Anz.:	
Verwendet in:	6.3.7 Zündanlage – Zündzeitpunkt prüfen (→ Seite 137)

Tiefenmessschieber, 200 mm



Bestell-Nr.:	Y20000918
Anz.:	1
Verwendet in:	6.4.3 Ventilrückstand messen (→ Seite 142)

DCL-ID: 0000010329 - 003

Winkelschraubendreher



Bestell-Nr.:	F30452765
Anz.:	1
Verwendet in:	6.4.2 Ventilspiel prüfen und einstellen (→ Seite 139)

DCL-ID: 0000010329 - 003

8.2 Index

Nummern

50-Stunden Überprüfung 43

A

Abkürzungsverzeichnis 169
Ansprechpartner
- MTU Onsite Energy 171

B

Betriebsraum
- auf Gasgeruch prüfen 126
Betriebsüberwachung 37
Betriebszeiten bei Teillast 31
Bezeichnung
- Motorseiten und Zylinder 20

E

Emissionswerte
- prüfen 38

G

Gaszuführung
- Gasführende Leitungen auf Dichtheit prüfen 147
Gemischkühlmittel
- ablassen 162
- einfüllen 163
- wechseln 161
Gemischkühlmittelstand
- prüfen 160

K

Kühlmittel
- wechseln 155
Kühlmittelentlüftungsleitung (Motorkühlmittelkreislauf)
- ersetzen 159

L

Luftfilter
- ausbauen 149
- einbauen 149
- ersetzen 148

M

Motor
- abstellen 39
- Hauptabmessungen 21
- nach dem Abstellen
  - außer Betrieb setzen 42
- Notabstellung 40
- starten 36
- Verkabelung prüfen 164
- von Hand durchdrehen 125
Motordaten 8 V 4000 L62 FB
- verbrauchsoptimiert (TA-Luft) 23
Motorkühlmittel
- ablassen 156
- einfüllen 158
- wechseln 155
Motorkühlmittelstand
- prüfen 154
Motoröl
- Probe entnehmen und untersuchen 152
- wechseln 151
Motorölfilter
- ersetzen 153
Motorölstand
- prüfen 150
Motorseiten
- Bezeichnung 20
Motorübersicht 18
Motorverkabelung
- prüfen 164
MTU Onsite Energy
- Ansprechpartner 171
- Servicepartner 171

N

Nach dem Abstellen
- Motor außer Betrieb setzen 42
- Motor bleibt betriebsbereit 41
Nach langem Stillstand (>3 Monate)
- Vorbereiten zur Inbetriebnahme 32
Notabstellung
- Motor 40

O

Ölabscheider
- Filter ersetzen 127

S

Sensoren
- Übersicht 165
Servicepartner
- MTU Onsite Energy 171

DCL-ID: 0000010329 - 003

Sicherheitsbestimmungen
- Bedienung 8
- Bedienung, spezielle Hinweise bei Brennstoffversorgung durch Gas 9
- Betriebsstoffe 14
- Betriebsstoffe, spezielle Hinweise bei Brennstoffversorgung durch Gas 16
- Brandschutz 14
- Brandschutz, spezielle Hinweise bei Brennstoffversorgung durch Gas 16
- Hilfsstoffe 14
- Hilfsstoffe, spezielle Hinweise bei Brennstoffversorgung durch Gas 16
- Inbetriebnahme 8
- Inbetriebnahme, spezielle Hinweise bei Brennstoffversorgung durch Gas 9
- Instandhaltungsarbeiten 10
- Instandhaltungsarbeiten, spezielle Hinweise bei Brennstoffversorgung durch Gas 13
- Organisatorische Voraussetzungen 7
- Personelle Voraussetzungen 7
- Umweltschutz 14
- Umweltschutz, spezielle Hinweise bei Brennstoffversorgung durch Gas 16
- Warnhinweise, Konventionen 17
- Wartungsarbeiten 10
- Wartungsarbeiten, spezielle Hinweise bei Brennstoffversorgung durch Gas 13
- Wichtige Bestimmungen 5
Startablauf
- Steuerung 34
Steuerung
- Startablauf 34
- Stoppablauf 34
Stoppablauf
- Steuerung 34
Störungsmeldungen
- Legende 45
- Motorregler 87
- Protokoll zur Aggregatesteuerung 47
System Gasmotor Phase 3
- Übersicht 27

T

Transport 6

U

Übersicht
- System Gasmotor Phase 3 27

V

Ventilrückstand
- messen 142
Ventilspiel
- einstellen 139
- prüfen 139
Ventilsteuerung
- schmieren 138
Verkabelung - Motor
- prüfen 164
Verwendungszweck der Geräte 29
Vorbereiten zur Inbetriebnahme
- nach langem Stillstand (>3 Monate) 32
Vorbereiten zur Inbetriebnahme nach planmäßiger Betriebspause 33

W

Warnhinweise, Konventionen 17
Wartungsplan
- Task Verweistabelle [QL1] 44

Z

Zündanlage
- Zündzeitpunkt
  - prüfen 137
Zündfolge 22
Zündkerze
- ausbauen 130
- einbauen 131
- ersetzen 129
Zündkerzenstecker
- ausbauen 134
- einbauen 135
- ersetzen 133
Zündzeitpunkt
- Zündanlage
  - prüfen 137
Zylinder
- Bezeichnung 20
Zylinderkopfhaube
- abbauen 145
- anbauen 146

DCL-ID: 0000010329 - 003